





查核代表性照片表

拍攝日期：110年1月15日

工程名稱：台糖虎尾馬光有機集團栽培區環境改善工程(第二期)

	
<p>說明</p>	<p>機房外牆設置單層筋，未符設計。</p>
	<p>說明</p>
<p>說明</p>	<p>矩形側溝溝底混凝土完成面蜂窩。</p>
	<p>說明</p>
<p>說明</p>	<p>暗溝牆身預留深度不足。</p>



說明

生態蓄水池 HDPE 管周邊未妥適處理。

109/12/30