




缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	備註
<p>17. 照片顯示AC切割作業，操作人員並未配戴護目鏡、口罩等安全護具。</p>	<p>一、原因分析： 現場領班作業前實施危害告知時，疏於提醒切割作業人員須配戴護目鏡、口罩等安全護具。</p> <p>二、矯正措施： 承商除加強宣導外，現場AC切割作業時，操作人員已配戴護目鏡、口罩等安全護具之施工照。</p> <p>三、預防對策 為避免左列缺點再發生，監造單位檢驗員將加強現場查核。</p>	
<p>改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝)</p>	 <p style="text-align: right; color: red;">2012/3/5</p>	<p>說明 (改善前) AC切割作操作人員未配護目鏡及口罩</p>
	 <p style="text-align: right; color: red;">2012/6/27</p>	<p>說明 (改善中) 現場作業人員依改善事項穿戴護目鏡及口罩</p>
	 <p style="text-align: right; color: red;">2012/6/27</p>	<p>說明 (改善後) 作業人員依安全作業標準穿戴安全器具</p>

