

查核代表性照片表

拍攝日期：113年01月10日

工程名稱：台北西區營業處112年乙工區配電管路工程



說明 工程現場之施工告示牌。



說明

查核代表性照片表

拍攝日期：113年1月23日

工程名稱：屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程



說明

工區現場混凝土鑽心取樣。



說明

道路側溝頂部分混凝土，有裂縫產生。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年1月23日

工程名稱：屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程



說明

M7污水推進井臨時吊架之柱腳僅以木襯版支承。



說明

部分鋼板樁公母單元未緊密相扣

查核代表性照片表

拍攝日期：113年3月7日

工程名稱：羅東溪(北成橋至歪仔歪橋段)右岸整體環境改善工程(一工區)A 標



說明 | 查核當日現場混凝土鑽心試驗。



說明 | 混凝土完成面多處有氣孔。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年3月12日

工程名稱：南化複線-南化至左鎮送水管橋(二)段



說明

現場瀝青路面鑽心取樣



說明

檢修孔蓋四周填縫材損毀

查核代表性照片表

拍攝日期：113年3月12日

工程名稱：南化複線-南化至左鎮送水管橋(二)段



說明

玉井水管橋頂通道上方制水閥周邊間隙太大



說明

劉陳橋工作井之擋土支撐使用木塊作為墊片