

查核代表性照片表

拍攝日期：113年4月18日

工程名稱：台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程（新建、原總管理處整建）(台中市北區)



說明

部分安全上下設備設置未符規定。



說明

B3F 混凝土完成面局部有裂痕。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年4月18日

工程名稱：台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程（新建、原總管理處整建）（台中市北區）



說明

B3F 柱牆等處部分模板組立不緊實，局部有破損之情形。



說明

B3F 柱牆等部分鋼筋保護層不足

查核代表性照片表

拍攝日期：113 年 5 月 22 日

工程名稱：南化複線-南化至左鎮送水管橋(二)段



說明

劉陳橋剛性路面刷毛裂紋多，且與既有路面銜接處未平整。



說明

玉井水管橋之橋墩頂部與帽梁銜接處未平整。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年5月22日

工程名稱：南化複線-南化至左鎮送水管橋(二)段



說明

玉井水管橋局部氟素塗料或其他塗料底層未乾就再加塗，致浮凸、剝離等現象。

查核代表性照片表

拍攝日期：113 年 5 月 28 日

工程名稱：芳興一次配電變電所(R/S)新建工程



說明

分離式冷氣室內機以透明 PVC 膠膜保護。




說明

地下室阻水墩部分混凝土完成面有裂紋產生。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年5月28日

工程名稱：芳興一次配電變電所(R/S)新建工程



說明

GIS室部分蓋板周邊Epoxy不平順。



說明

消防設備室內放置之鍍鋅鋼管、鍍鋅角鐵任意堆置，未妥善保護。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年6月6日

工程名稱：東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(屏東縣新園鄉)



說明

2k+340塊石階梯部分完成面不平整。



說明

RC完成面瑕疵修補作業未採方正切割，且色差明顯，未符需求

查核代表性照片表

拍攝日期：113年6月6日

工程名稱：東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程(屏東縣新園鄉)



說明

現場碎石步道施作情形。



說明

噴花地坪施作良好，龍舟意象造型美觀。