

查核代表性照片表

拍攝日期：113年10月22日

工程名稱：投擴112名間鄉139乙線3K+200至松柏嶺地區架空線路下地管路工程



說明

本案工程告示牌現場設置情形。



說明

人手孔框蓋下方縫隙未填平。

查核代表性照片表

拍攝日期：113 年 10 月 22 日

工程名稱：投擴 112 名間鄉 139 乙線 3K+200 至松柏嶺地區架空線路下地管路工程



說明 手孔周圍瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象。



說明 孔內平整度不佳且有裂紋。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年12月9日

工程名稱：所本部在職訓練大樓屋頂及外牆防水改善工程



說明 | 查核當日女兒牆重複洗孔。



說明 | 屋頂完成後部分地坪有積水現象。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年12月31日

工程名稱：阿姆坪防淤隧道入口周邊環境營造工程



說明	職安人員落實危害告知並清楚說明預知危險。
----	----------------------



說明	步道施工縫施作不良。
----	------------

查核代表性照片表

拍攝日期：113年12月31日

工程名稱：阿姆坪防淤隧道入口周邊環境營造工程



說明	步道完成面有裂縫。
----	-----------



說明	鋼筋保護層不符規定。
----	------------