

查核代表性照片表

拍攝日期：114年1月9日

工程名稱：遠信 D/S 暨多目標使用新建工程(土建統包)



說明	職安人員落實危害告知並清楚說明預知危險。
----	----------------------



說明	水箱室部分夾板未清除。
----	-------------

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 01 月 14 日

工程名稱：路竹所大崗山廠 112 年度管線單價工程(開口契約)



說明

當日查核路段瀝青混凝土鋪面於水溝測平整度不佳且有粒料分離現象。



說明

當日查核路段制水閥盒內垃圾未清理，且閥盒蓋與框之間未設置橡膠墊片增加貼合度。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 02 月 13 日

工程名稱：第二區管理處林口服務所營業辦公廳新建工程



說明

屋頂層部分鋼筋保護層不符規定。



說明

建築結構體有滲漏現象。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 03 月 07 日

工程名稱：屏東里港土石儲備中心終止營運暨場區復舊執行計畫

	
說明	工區土石裸露面積大，防治揚塵措施不足。
	
說明	現場施工機械作業未指派專人指揮及設置蜂鳴器。