

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 5 月 6 日

工程名稱：善化糖廠製糖產業博物館空間整修第二~三期工程



說明

火車車棚鋼構部分有銹蝕情形。



說明

施工圍籬之支撐有遭碰損情形。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 5 月 21 日

工程名稱：南靖排水麻豆店橋上游治理工程



說明

左側防洪牆混凝土完成面有孔洞產生。



說明

左側防洪牆混凝土完成面殘留模板纖維屑等雜物未清。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 5 月 14 日

工程名稱：113 年度學員第三宿舍耐震補強整修及第五宿舍修繕工程

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 5 月 14 日

工程名稱：113 年度學員第三宿舍耐震補強整修及第五宿舍修繕工程



說明

粉刷前未妥適防護電線出口。



說明

宿舍外牆部分施工架未設置腳趾板。

查核代表性照片表

拍攝日期：114 年 6 月 10 日

工程名稱：宜擴 304-冬山鄉美和路(育英路向南至永美路間)桿線下地管路工程



說明

永美路部分瀝青混凝土新舊路面交接處平整度不佳。



說明

永美路部分標線厚度稍有不足。