

**工程施工查核缺失改善對策及結果表**

標案名稱：○○○○建築工程（樓版鋼筋水泥墊塊不足缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
B1 棟 3F 版筋水泥墊塊不足。	一、原因分析： 工人施工時疏忽，未依施工規範確實施工。 二、矯正措施： 要求承商派員派員調整並補齊。 三、預防對策： 加強工人施工前教育，施工時應線路保護。		



說明：  
**(改善前)**  
B1 棟 3F 版筋水泥墊塊不足。



說明：  
**(改善中)**  
B1 棟 3F 版筋水泥墊塊不足，派員調整並補齊。



說明：  
**(改善後)**  
B1 棟 3F 版筋水泥墊塊不足，調整並補齊完成。

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

