

## 111 年「快煮壺」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	1.7L 大容量玻璃快煮壺	SABA	110V, 60Hz, 1000W/ SA-HK25	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路 116 巷 6 號 02-89904440	寶雅國際股份有限公司東寧分公司 臺南市東區東寧路 229 號 06-2755933	799	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
2	雙層防燙 1.7 公升不銹鋼快煮壺	RASTO	110V, 60Hz, 1000W/ R-ARE001	中國大陸	中景科技股份有限公司 臺中市西區台灣大道 2 段 573 號 6 樓 D 室 04-23228668	寶雅國際股份有限公司東寧分公司 臺南市東區東寧路 229 號 06-2755933	1180	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
3	不鏽鋼快煮壺	松井	110V, 60Hz, 1000W/ KR-390	中國大陸	麗晶開發國際有限公司 高雄市仁武區大景一街 62 號 07-3723066	弘鈺生活館有限公司 臺南市東區東安路 16 號 1 樓 06-2088487	699	○商品檢驗標識 ●中文標示 ●樣品說明書未加註：「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。」、「孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。」、「僅搭配基座時始可使用電器。」、「避免連接器受液體潑灑。」、「使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。」等警語,與原登錄資料不符,且不符合 CNS 60335-1、CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	● 1.樣品外觀、商標(松井)與原登錄(可利亞)不符。 2.電源線組插頭型號為 YL014B,與原登錄技術文件不符。 3.溫度限制器型號為 DY-03G,規格為 220-240V 13A 110-120V 13A,與原登錄技術文件不符。 4.基座插接器型號為 LJ 06,規格為 110-120V 220-240V 13A,與原登錄技術文件不符。 5.壺身插接器型號為 LJ 06C,規格為 110-120V 220-240V 13A,與原登錄技術文件不符。	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
4	不鏽鋼快煮壺	九陽	110V, 60Hz, 1200W/ K15-F1M	中國大陸	特家股份有限公司 臺北市內湖區新湖三路 23號5樓 0800-365588	遠百企業股份有限公司 台南分公司 臺南市永康區中正南 路533號 06-2542532	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
5	電茶壺	山水	110V, 60Hz, 900W/ SWB-12T	中國大陸	佶特國際有限公司 臺中市北區中清路1段 447號19樓 04-22980099	遠百企業股份有限公司 台南分公司 臺南市永康區中正南 路533號 06-2542532	799	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
6	快煮壺	KINYO	110V, 60Hz, 1200W/ ITHP-168	中國大陸	耐嘉股份有限公司 新竹市香山區牛埔路 287號3樓 03-5153399	輕鬆購五金百貨生活 館 臺南市安南區安和路 1段185巷20號1樓 06-2472375	699	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
7	快煮水壺	AGIM	110V, 60Hz, 1000W/ EK-1016	中國大陸	震旦行股份有限公司 桃園市龜山區大坑路3 段527-1號C棟 03-3180069	大潤發流通事業股份 有限公司嘉義分公司 嘉義市西區博愛路2 段281號 0800-010020	1599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
8	不鏽鋼快煮壺	尚朋堂	110V, 60Hz, 1000W/ KT-1815S	中國大陸	偉昕企業有限公司 基隆市七堵區工建北路 4號 0800-828239	大潤發流通事業股份 有限公司嘉義分公司 嘉義市西區博愛路2 段281號 0800-010020	588	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	1.5L 雙層防燙不鏽鋼快煮壺	聲寶	110V, 60Hz, 1200W/ KP-CD15D	中國大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區頂湖路 26 號 0800-005438	家福股份有限公司嘉義分公司 嘉義市西區博愛路 2 段 461 號 05-2353606	1188	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註：「注意：將電器自基座移開前，先確定開關已經關閉(OFF)」、「避免連接器受液體潑灑」、「使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」等警語，與原登錄資料不符，且不符合 CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
10	不鏽鋼快煮壺(2.0L)	歌林	110V, 60Hz, 1000W/ KPK-LN206	中國大陸	獅子心股份有限公司 臺南市仁德區仁義六街 97 號 0800-008598	家福股份有限公司嘉義分公司 嘉義市西區博愛路 2 段 461 號 05-2353606	690	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器—安全性—第 1 部：通則」及 CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器—安全性—第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定」。

(1)溫升：主要為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)異常操作：目的為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)構造：主要為確認快煮壺之構造設計上是否符合安全之要求。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

圖例：



- (2)中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 60335-1、CNS 60335-2-15 查核。
- a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。
  - b.製造商或供應商的名稱或註冊商標。
  - c.型號。
  - d.防電擊之絕緣設計屬Ⅱ類結構者，需標示Ⅱ類結構符號「回」。
  - e.標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。
  - f.需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
  - g.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
- (1)品質檢測
    - a.「溫升」：全數符合規定。
    - b.「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
    - c.「異常操作」：全數符合規定。
    - d.「構造」：全數符合規定。
  - (2)「重要零組件比對」：計 1 件（項次 3）不符合規定，其外觀、商標及電源線組插頭、溫度限制器、基座插接器、壺身插接器等零組件之型號規格，與原登錄技術文件不符。
  - (3)標示查核
    - a.「商品檢驗標識」：全數符合規定。
    - b.「中文標示」：計 2 件（項次 3、9）不符合規定，主要是說明書未加註檢驗標準規定之相關警語。