





推動漏防計畫，積極降低漏水



 **台灣自來水公司**
TAIWAN WATER CORPORATION


中華民國109年1月7日

氣候變遷日益嚴重，台灣近年常遇乾旱




圖片來源：自由時報新聞報導

國際自來水協會(IWA)建議之漏水管理四大策略



辦理「降低漏水率計畫(102至111年)」



水壓管理

汰換管線6000公里

建置3428個分區計量管網


檢漏作業

修漏作業

管網地理資訊系統

擴大民間參與技術服務

降低漏水率執行成效及未來目標



節省1.74億M³/年
約為0.88座石門水庫有效蓄水容量

預計節省2.02億M³/年
約為1.02座石門水庫有效蓄水容量


長期目標：行政院政策指示，120年底漏水率降至10%

南部地區漏水率改善成效

嘉義地區加強
辦理委外檢漏

台南試辦DIP-NS
接頭，減少地震管
線脫接漏水風險

總顧問團隊協助
高雄降漏規劃



109年目標提前於
108年達成

預計可達行政院政策指示，111年底平均漏水率降至10%

新北市近期大口徑管線破漏案

泰山區明志路一段
§ 900mmPSCP破管

時間：108年10月21日

中山高速公路

破管位置



更生改善工程
已於108年12
月10日開工


板橋區南雅南路一段
§ 1100mmPSCP滲漏

時間：108年11月6日



更生改善工程
規劃設計中

新北市降低漏水及穩定供水後續推動工作





簡報完畢 敬請指教



 台灣自來水公司
TAIWAN WATER CORPORATION