

115 年 1 月 12 日

(一)維護管理規定：「建築法」及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」等相關規定

[illegible]

二、昇降設備

(一)維護管理規定：「建築法」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」等相關規定

(二)相關證明資料：

電梯使用許可證 1	電梯使用許可證 2
 <p>建築物昇降設備使用許可證</p> <p>使用許可證號：036B013077 昇降設備統一編碼：B-300-0800005-0 執照號碼：080工使字第0410號 有效期限：民國115年06月01日 設置地點：新竹市東區光復路二段3號 專業廠商：立川機電工業有限公司 專業廠商電話：03-3860526 登記證字號：40B1000107 檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會 檢查機構電話：02-25152779 核准指定文號：40B2000005 檢查員：張添進 主管機關：新竹市政府 責任保險公司：華南產物保險股份有限公司 保險證明文件字號：1400第132051224號 依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。</p> <p>用途別：一般用升降機 異動序號：d317 P8 550-CO 60 -8 S/B1 -7 (LC-1052349) 竣工檢查年度：080年</p> <p>本建築物昇降設備經檢查合格 依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用</p> <p>內政部訂定 內政部訂定</p>	 <p>建築物昇降設備使用許可證</p> <p>使用許可證號：036B033920 昇降設備統一編碼：B-300-0800006-1 執照號碼：080工使字第0410號 有效期限：民國115年05月22日 設置地點：新竹市東區光復路二段3號 專業廠商：立川機電工業有限公司 專業廠商電話：03-3860526 登記證字號：40B1000107 檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會 檢查機構電話：02-25152779 核准指定文號：40B2000005 檢查員：張添進 主管機關：新竹市政府 責任保險公司：華南產物保險股份有限公司 保險證明文件字號：1400第132051224號 依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。</p> <p>用途別：一般用升降機 異動序號：991e P12 800-CO 60 -7 S/1 -7 (LC-1102853-1) 竣工檢查年度：080年</p> <p>本建築物昇降設備經檢查合格 依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用</p> <p>內政部訂定</p>
 <p>建築物昇降設備使用許可證</p> <p>使用許可證號：036B033921 昇降設備統一編碼：B-300-0800007-2 執照號碼：080工使字第0410號 有效期限：民國115年05月22日 設置地點：新竹市東區光復路二段3號 專業廠商：立川機電工業有限公司 專業廠商電話：03-3860526 登記證字號：40B1000107 檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會 檢查機構電話：02-25152779 核准指定文號：40B2000005 檢查員：張添進 主管機關：新竹市政府 責任保險公司：華南產物保險股份有限公司 保險證明文件字號：1400第132051224號 依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。</p> <p>用途別：一般用升降機 異動序號：332d P12 800-CO 60 -7 S/1 -7 (LC-1102853-2) 竣工檢查年度：080年</p> <p>本建築物昇降設備經檢查合格 依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用</p> <p>內政部訂定</p>	

三、消防設備



(一)維護管理規定：「消防法」及「消防安全設備檢修及申報辦法」等相關規定

(二) 相關證明資料：

114 年度消防安全設備檢修申報受理單

[illegible]

114 年度消防安全設備檢修申報
表

消防安全設備檢修申報表					
管理權人	姓名	李魁德	身分證明文件字號		
			出生日期		
	通訊處	新竹市光復路二段3號			
	戶籍地	新北市淡水鎮英專路68號七樓			
	電話	(0) - 03-5714125 (H) :			
申報場所概要	樓層別	B1F-7F等	樓地板面積	詳如附表 18167m ²	
	使用執照用途	教室/辦公室/宿舍	實際用途	教室/辦公室/宿舍	
	使用執照字號	70建部字第1324號等7筆 查核事案登記證書號			
	場所名稱	經濟部購買人員培訓班	構造	鋼筋混凝土造	
	地址	新竹市光復路二段3號			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號		
		通訊處			
		負責人	身分證明文件字號		
		戶籍地			
	設備師或設備士	出生日期		電話	
		姓名	溫復昌	證書字號	消防證字第672號
		身分證明文件字號			
		出生日期		電話	03-5645950
	管理權人(自行辦理者,於右列二處進行勾選)	戶籍地	新竹市東區龍山里龍山路298號5F-1		
		通訊處	新竹市東區龍山里龍山西路106號		
<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備) 					
本次檢查日期		自 114年2月17日	至 114年2月17日		
前次檢查日期		自 113年2月29日	至 113年2月29日		
申報日期		民國 114年 2月 1日			
管理權人 (簽章)					

114 年度消防安全設備檢修報告書

消防安全設備檢修報告書			
申報 場所概要	樓層別	BI1~7F等	樓地板面積
	使用執照用途	教室/辦公室/宿舍	實際用途
場所名稱	經濟部經貿人員培訓所	構造	鋼筋混凝土造
	地址	新竹市光復路二段3號	
管理權人	使用執照字號	70建字第1324號等7張	警務事業登記證字號
	姓名	李魁德	身分證明文件字號
檢修 機構	通訊處	新竹市光復路二段3號	出生日期
	戶籍地	新北市淡水光復路68號1樓	
設備師 或設備士	電話	(0)：03-5714125 (H)：	
	名稱	合格證書字號	
檢修 項目	通訊處	身分證明文件字號	
	負責人	溫復昌	
管理權人(自行檢 理者，於右列()處填 勾選)	戶籍地	新竹市東區龍山里龍山東路238號5F-1	
	通訊處	新竹市東區龍山里龍山西路106號	
減火設備	滅火機	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 毒性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 固定自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 達口滅火設備 <input type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 遠端火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 遠端警報設備 <input type="checkbox"/> 一、九火災通報裝置	
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 警報器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 消防栓水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線警通輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座 <input type="checkbox"/> 冷卻散水設備 <input type="checkbox"/> 耐水設備 <input type="checkbox"/> 電線	
其他經中央主管機關認可之消防安全設備或必要檢修項目 防火監控系統整合裝置			
前項設備檢查表共28頁。(如附件，不含本頁)			
本次檢查日期		自 114年2月17日	至 114年2月17日
檢修機構或檢修人員		溫復昌	

四、高低壓電力設備

(一)維護管理規定：「電業法」及「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」等相關規定。

(二)相關證明資料：

1. 本所高低壓設備係委託台灣大展顧問股份有限公司辦理每月巡檢 1 次，每六個月非停電檢驗 1 次(紅外線熱顯影像)，每年停電檢驗 1 次。
2. 檢附巡檢紀錄及定期(停電)檢驗紀錄。

114 年 8 月巡檢紀錄

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司
用電設備巡檢紀錄表

桃園市中區區吉林二路135巷23號1樓 TEL: (03)4512588-4512990 FAX: (03)4512588-4512991
E-mail: dojen.home@msa.hinet.net

客戶名稱: 龍興里 電話: 5714105 地址: 仰光路135巷23號1樓
天氣: 晴 風速: 0 度C 巡檢日期: 114 年 8 月 15 日

巡檢項目	檢查結果	備註
1. 屋外架空線路	良好	
2. 支持絕緣子	良好	
3. 電力電纜	良好	
4. 斷路器	良好	
5. 比壓器	良好	
6. 油浸式變壓器	良好	
7. 變壓器	良好	
8. 低壓開關	良好	
9. 指示燈	良好	
10. 台電電表	良好	

建議事項: 無

巡檢人員: 龍興里 巡檢日期: 114 年 8 月 15 日

114 年 12 月巡檢紀錄

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司
用電設備巡檢紀錄表

桃園市中區區吉林二路135巷23號1樓 TEL: (03)4512588-4512990 FAX: (03)4512588-4512991
E-mail: dojen.home@msa.hinet.net

客戶名稱: 龍興里 電話: 5714105 地址: 仰光路135巷23號1樓
天氣: 晴 風速: 1 度C 巡檢日期: 114 年 12 月 15 日

巡檢項目	檢查結果	備註
1. 屋外架空線路	良好	
2. 支持絕緣子	良好	
3. 電力電纜	良好	
4. 斷路器	良好	
5. 比壓器	良好	
6. 油浸式變壓器	良好	
7. 變壓器	良好	
8. 低壓開關	良好	
9. 指示燈	良好	
10. 台電電表	良好	

建議事項: 無

巡檢人員: 龍興里 巡檢日期: 114 年 12 月 15 日

114 年 6 月 19 日定期(非停電)檢驗

高低壓電力設備定期檢驗紀錄表

檢驗日期: 114 年 06 月 19 日

檢驗地點: 仰光路135巷23號1樓

檢驗人員: 龍興里

檢驗結果: 良好

檢驗日期: 114 年 06 月 19 日

檢驗地點: 仰光路135巷23號1樓

檢驗人員: 龍興里

檢驗結果: 良好

114 年 12 月 6 日定期(停電)檢驗

高低壓電力設備定期檢驗紀錄表

檢驗日期: 114 年 12 月 06 日

檢驗地點: 仰光路135巷23號1樓

檢驗人員: 龍興里

檢驗結果: 良好

檢驗日期: 114 年 12 月 06 日

檢驗地點: 仰光路135巷23號1樓

檢驗人員: 龍興里

檢驗結果: 良好