OO股份有限公司OO工程處 OOO 施工所

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

監造計畫書

| 前 | 言1 | |
|---|---------------------|-----|
| | 第一章 監造範圍1-] | L |
| | 1. 依據 | L |
| | 2. 工程概要 | L |
| | 3. 工程主要工作內容1-2 | 2 |
| | 4. 適用對象 | 5 |
| | 5. 名詞定義1-5 | 5 |
| | 第二章 監造組織2-1 | L |
| | 1. 監造組織 | L |
| | 2. 工作職掌2-2 | 2 |
| | 3. 應用表單2-4 | 1 |
| | 第三章 品質計畫審查作業程序3-] | L |
| | 1. 審查作業程序 3-1 | L |
| | 2. 審查重點 3-4 | 1 |
| | 3. 應用表單 3-4 | 1 |
| | 第四章 施工計畫審查作業程序4-] | L |
| | 1. 施工計畫分階段送審4-] | |
| | 2. 施工計畫書之審查及核定流程4-] | |
| | 3. 審查重點4-8 | 3 |
| | 4. 應用表單4-] | l 6 |
| | 第五章 材料與設備抽驗程序及標準5-] | L |
| | 1. 材料設備抽驗之目的5-1 | 1 |

| | 2. | 抽驗 | 作業 | 程户 | 予 | | • • • | | | | | | | | | 5–1 |
|---|----|----|-----|----------|---|----|----------|-----|----|-------|----|---|------|------|---------|------|
| | 3. | 材料 | 品質 | 標準 | 丰 | | | | | • • • | | | | | • • • • | 5-2 |
| | 4. | 應用 | 表單 | <u>.</u> | | | | | | | | | | | | 5-2 |
| 第 | 六 | 章 | 設備 | 功負 | も運車 かんしゅう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | 轉測 | 試拍 | 由驗 | 程序 | 及 | 票準 | · | | | | 6-1 |
| | 1. | 設備 | 功能 | 運車 | 専測さ | 試抽 | 驗和 | 星序. | | | | | | | | 6-1 |
| | 2. | 設備 | 功能 | 運車 | 専測さ | 試標 | 準. | | | | | | | | | 6-2 |
| | 3. | 應用 | 表單 | <u>-</u> | | | | | | | | | | | | 6-2 |
| 第 | セ | 章 | 施工扌 | 油查 | 程序 | 及村 | 票準 | | | | | | | | | 7-1 |
| | 1. | 施工 | 抽查 | 目白 | 勺 | | | | | | | | | | | 7-1 |
| | 2. | 施工 | 抽查 | 程序 | 予 | | | | | | | | | | | 7-1 |
| | 3. | 施工 | 抽查 | 標準 | 声及 》 | 應用 | 表耳 | 星 | | | | | | | | 7-1 |
| 第 | 入 | 章 | 品質 | 稽村 | 亥 | | | | | | | | | | • • • • | 8-1 |
| | 1. | 品質 | 稽核 | 權責 | . | | | | | | | | | | | 8-1 |
| | 2. | 品質 | 稽核 | 範圍 | 1 | | | | | | | | | | | 8-1 |
| | 3. | 品質 | 稽核 | 頻率 | ዾ | | | | | | | | | | | 8-2 |
| | 4. | 品質 | 稽核 | 流和 | 呈 | | | | | | | | | | | 8-2 |
| | 5. | 應用 | 表單 | | | | | | | | | | | | | 8-2 |
| 第 | 九 | 章 | 文件 | 紀金 | 象管 3 | 理系 | 統. | | | | | | | | | 9-1 |
| | 1. | 文件 | -及紀 | 錄電 | ទ 理 | 系統 | . | | | | | | | | | 9-1 |
| | 2. | 紀錄 | 管理 | 2作業 | 美程) | 序 | | | | | | | | | | 9-10 |
| | ૧ | 织袋 | 移軸 | おかり | 生橙 | | | | | | | | | | | 9–10 |

圖目錄

| 圖二-1 | 監造組織架構圖 | 2-1 |
|-----------|----------------------|------|
| 圖三-1 | 品質計畫書之審查及核定流程圖 | 3-1 |
| 圖三-2 | 承攬商品管人員之審查及核定流程 | 3-3 |
| 圖四-1 | 施工計畫書審查及核定流程圖 | 4-1 |
| 圖四-2 | 汛期工地防災減災作業流程圖 | 4-10 |
| 圖四-3 | 安全衛生及環境保護檢查作業流程圖 | 4-13 |
| 圖四-4 | 緊急通報組織架構 | 4-14 |
| 圖五-1 | 材料/設備審查及查驗流程圖 | 5-11 |
| 圖七-1 | 施工品質抽查程序流程圖 | 7-1 |
| 圖七-1-1-1 | 植入式基椿工程檢驗停留點 | 7-3 |
| 圖七-1-1-2 | 開挖回填施工檢驗停留點 | 7-4 |
| 圖七-1-1-3 | 鋼筋工程施工檢驗流程及檢驗停留點 | 7-5 |
| 圖七-1-1-4 | 土木基礎與結構物工程檢驗停留點 | 7-6 |
| 圖七-1-2 | 鋼結構工程檢驗停留點 | 7-7 |
| 圖七-1-3 | 熱交換器工程檢驗停留點 | 7-11 |
| 圖七-1-4 | Drum 工程檢驗停留點 | 7-12 |
| 圖七-1-5-1 | 轉動設備工程檢驗停留點 | 7-19 |
| 圖 七-1-5-3 | 泵浦安裝施工檢驗停留點 | 7-20 |
| 圖七-1-6 | 電氣工程檢驗停留點 | 7-21 |
| 圖七-1-6-1 | CCVT/UPS/廣播系統工程檢驗停留點 | 7-22 |
| 圖七-1-7 | 儀控工程檢驗停留點 | 7-23 |
| 圖七-1-8 | 地上管線工程檢驗停留點 | 7-24 |
| 圖七-1-9 | 地下管線工程檢驗停留點 | 7-27 |
| 圖七-1-10 | 管線/設備保溫工程檢驗留點 | 7-28 |
| 圖七-1-11 | 管線、設備及鋼構噴砂/油漆工程檢驗停留點 | 7-29 |
| 圖八-1 | 工程施工監造單位品質稽查小組 | 8-1 |
| 圖八-2 | 品質稽核作業流程圖 | 8-4 |
| 圖九-1 | 文件紀錄管制流程圖 | 9-13 |

表目錄

| 表 | 2-1 | 公共工程施工階段契約約定權責分工表 | 2-4 |
|---|------|----------------------|------|
| 表 | 3-1 | 品管計畫書審查意見表 | 3-5 |
| 表 | 3-2 | 品管計畫書審查意見答覆表 | 3-6 |
| 表 | 3-3 | 整體品質計畫書送審核章表(自辦監造) | 3-7 |
| 表 | 3-4 | 各計畫書送審程序及權責劃分表 | 3-8 |
| 表 | 4-1 | 汛期工地防災減災抽查表 | 4-11 |
| 表 | 4-2 | 施工計畫書審查意見表 | 4-16 |
| 表 | 4-3 | 施工計畫書審查意見答覆表 | 4-17 |
| 表 | 4-4 | 整體施工計畫書送審核章表(自辦監造) | 4-18 |
| 表 | 5-A | 材料設備送審管制總表 | 5-3 |
| 表 | 5-В | 材料設備(抽)驗管制總表 | 5-7 |
| 表 | 5-1 | 植入式基樁材料管理標準表 | 5-12 |
| 表 | 5-2 | 土木工程一般材料管理標準表 | 5-14 |
| 表 | 5-3 | 設備/管線材料管理標準表 | 5-16 |
| 表 | 5-4 | 電氣/儀器材料設備管理標準表 | 5-19 |
| 表 | 5-5 | Drum 管理標準表 | 5-21 |
| 表 | 5-7 | 管材鋼構材料管理標準表 | 5-22 |
| 表 | 5-8 | 設備/管線材料品質查驗紀錄表 | 5-24 |
| 表 | 5-9 | 材料、設備抽(檢、試)驗申請暨結果判定單 | 5-25 |
| 表 | 5-10 | 植入式基樁材料品質抽驗紀錄表 | 5-26 |
| 表 | 5-11 | 儀器材料/設備品質抽檢驗紀 | 5-27 |
| 表 | 6-1 | 設備功能運轉檢測標準 | 6-4 |
| 表 | 6-3 | 風車系統設備單機測試抽驗記錄表 | 6-7 |
| 表 | 6-4 | 泵浦馬達設備單機測試抽驗記錄表 | 6-8 |
| 表 | 6-6 | MCC(或分電箱)單機測試紀錄表 | 6-9 |
| 表 | 6-7 | 管線系統水壓測試紀錄表 | 6-10 |
| 表 | 6-8 | 儀控單機測試紀錄表 | 6-11 |

| 表 | 6-9 | 儀器 | 或分析儀單機測試記錄表 | 6-12 |
|---|-------|------|-----------------------|------|
| 表 | 6-10 | 儀控 | 系統迴路測試抽驗記錄表 | 6-13 |
| 表 | 6-11 | 整體 | 測試抽驗記錄表 | 6-14 |
| 表 | 6-12 | 單機 | 設備查證查對表 | 6-15 |
| 表 | 7-2-1 | l-1 | 植入式基樁施工品質管理標準 | 7-30 |
| 表 | 7-2-1 | 1-2 | 開挖回填施工品質管理標準 | 7-32 |
| 表 | 7-2-1 | 1-3 | 土木基礎與結構物施工品質管理標準 | 7-33 |
| 表 | 7-2-1 | l-5 | 防水施工品質管理標準 | 7-35 |
| 表 | 7-2-2 | 2 | 鋼構、預製、組立及套裝設備設備品質管理標準 | 7-36 |
| 表 | 7-2-3 | 3 | 熱交換器施工品質管理標準 | 7-37 |
| 表 | 7-2-4 | 1 | Drum 施工品質抽查標準 | 7-38 |
| 表 | 7-2-4 | 1-1 | 設備襯膠施工管理標準 | 7-41 |
| 表 | 7-2-5 | 5 | 轉動機械安裝管理標準 | 7-42 |
| 表 | 7-2-6 | 3-1 | 電氣施工品質管理標準 | 7-43 |
| 表 | 7-2-6 | 3-2 | 接地及避雷施工品質管理標準 | 7-44 |
| 表 | 7-2-6 | 3-3 | 電纜拖架施工品質管理標準 | 7-45 |
| 表 | 7-2-6 | 6-4 | 金屬導線管(明管)施工品質管理標準 | 7-46 |
| 表 | 7-2-6 | 3-5 | 預埋管(PVC 管)施工品質管理標準 | 7-47 |
| 表 | 7-2-6 | 6-6 | 電纜拉線及接線施工品質管理標準 | 7-48 |
| 表 | 7-2-6 | 3-7 | 配電盤(MCC盤)施工品質管理標準 | 7-49 |
| 表 | 7-2-6 | 8–6 | 照明設備施工品質管理標準 | 7-50 |
| 表 | 7-2-6 | 3-9 | 廣播/CCTV 設備施工品質管理標準 | 7-51 |
| 表 | 7-2-6 | 6-10 | 不斷電設備施工品質管理標準 | 7-52 |
| 表 | 7-2-7 | 7-1 | 儀器施工品質管理標準 | 7-53 |
| 表 | 7-2-7 | 7-2 | 儀器導線管配管施工品質管理標準 | 7-55 |
| 表 | 7-2-7 | 7-3 | 儀器支架及儀器箱施工品質管理標準 | 7-56 |
| 表 | 7-2-7 | 7-4 | 電纜拉線及接線施工品質管理標準 | 7-57 |
| 表 | 7-2-7 | 7-5 | 儀器導壓管配管施工品質管理標準 | 7-58 |
| 表 | 7-2-8 | 3–1 | 碳鋼管(不含 PWHT)安裝品質管理標準 | 7-59 |

| 表 | 7-2-8-3 | 奥斯田鐵系不銹鋼管預製安裝品質管理標準 | 7-60 |
|---|----------|-------------------------|------|
| 表 | 7-2-9 | 地下管線施工品質管理標準 | 7-62 |
| 表 | 7-2-10 | 管線/設備保溫施工品質管理標準 | 7-64 |
| 表 | 7-2-11-1 | 現場管線及設備鋼構除銹補漆施工品質管理標準 | 7-65 |
| 表 | 7-2-11-2 | 預製廠管線、設備及鋼構噴砂油漆施工品質管理標準 | 7-66 |
| 表 | 7-2-11-3 | 管線襯膠施工品質抽查標準 | 7-67 |
| 表 | 7-3-1-1 | 植入式基樁施工品質抽查紀錄表 | 7-68 |
| 表 | 7-3-1-2 | 開挖回填品質抽查紀錄表 | 7-69 |
| 表 | 7-3-1-3 | 土木基礎與結構物品質抽查紀錄表 | 7-70 |
| 表 | 7-3-1-6 | 整體粉光地坪工程品質抽查紀錄表 | 7-71 |
| 表 | 7-3-1-7 | 預拌混凝土搗築申請書表 | 7-72 |
| 表 | 7-3-1-8 | 防水工程品質抽查紀錄表 | 7-73 |
| 表 | 7-3-2-1 | 鋼構預製及組立施工品質抽查紀錄表 | 7-74 |
| 表 | 7-3-2-2 | 設備鋼構安裝垂直度及水平度品質抽查紀錄表 | 7-75 |
| 表 | 7-3-2-3 | 設備及鋼構水平饅頭施工品質抽查紀錄表 | 7-76 |
| 表 | 7-3-3 | 熱交換器施工品質抽查紀錄表 | 7-77 |
| 表 | 7-3-4-1 | Drum 施工品質抽查紀錄表 | 7-78 |
| 表 | 7-3-4-1c | 設備襯膠施工品質抽查紀錄表 | 7-81 |
| 表 | 7-3-5 | 轉動機械施工品質抽查紀錄表 | 7-82 |
| 表 | 7-3-6-1 | 電氣施工品質抽查紀錄表 | 7-83 |
| 表 | 7-3-6-2 | 接地及避雷施工品質抽查紀錄表 | 7-84 |
| 表 | 7-3-6-3 | 電纜拖架施工品質抽查紀錄表 | 7-85 |
| 表 | 7-3-6-4 | 金屬導線管施工品質抽查紀錄 | 7-86 |
| 表 | 7-3-6-5 | 預埋管(PVC 管)施工品質抽查紀錄 | 7-87 |
| 表 | 7-3-6-6 | 電纜拉線及接線施工品質抽查紀錄表 | 7-88 |
| 表 | 7-3-6-7 | 配電盤(MCC盤)施工品質抽查紀錄表 | 7-89 |
| 表 | 7-3-6-8 | 照明設備施工品質抽查紀錄表 | 7-90 |
| 表 | 7-3-6-9 | 廣播設備施工品質抽查紀錄表 | 7-91 |
| 表 | 7-3-6-10 | 不斷電設備施工品質抽查紀錄 | 7-92 |

| 表 | 7-3-7- | -1 | 流量傳送器施工品質抽查紀錄表 | 7 - 93 |
|---|--------|-----|--------------------------|--------|
| 表 | 7-3-7- | -2 | 控制閥施工品質抽查紀錄表 | 7-94 |
| 表 | 7-3-7- | -3 | 液面計施工品質抽查紀錄表 | 7-95 |
| 表 | 7-3-7- | -4 | 壓力傳送器施工品質抽查紀錄表 | 7-96 |
| 表 | 7-3-7- | -5 | 電纜絕緣及導通測試施工品質抽查紀錄表 | 7-97 |
| 表 | 7-3-7- | -6 | 導壓管施工品質抽查紀錄表 | 7-98 |
| 表 | 7-3-7- | -8 | 特殊儀器施工品質抽查紀表 | 7-99 |
| 表 | 7-3-7- | -10 | 安全閥施工品質抽查記錄表 | 7-100 |
| 表 | 7-3-8- | -1 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質查核紀錄表 | 7-101 |
| 表 | 7-3-8- | -3 | 奥斯田鐵系不銹鋼管施工品質抽查紀錄表 | 7-102 |
| 表 | 7-3-9 | | 地下管線施工品質抽查紀錄表 | 7-103 |
| 表 | 7-3-9- | -1 | 管線(FRP)施工品質抽查記錄表 | 7-104 |
| 表 | 7-3-10 |) | 管線/設備保溫施工品質抽查紀錄表 | 7-105 |
| 表 | 7-3-11 | -1 | 現場管線、設備及鋼構除銹補漆施工品質抽查紀錄表 | 7-106 |
| 表 | 7-3-11 | -2 | 預製廠管線、設備及鋼構噴砂油漆施工品質抽查紀錄表 | 7-107 |
| 表 | 7-3-11 | -3 | 設備及鋼構鍍鋅油漆施工品質抽查紀錄表 | 7-108 |
| 表 | 7-3-11 | -4 | 管線襯膠施工品質抽查紀錄表 | 7-109 |
| 表 | 7-4-1 | | 施工抽(檢、試)驗申請暨判定結果 | 7-110 |
| 表 | 7-5-1 | | 品質不符合項目處理表(NCR) | 7-111 |
| 表 | 7-5-2 | | (NCR) 矯正與預防措施彙總表 | 7-113 |
| 表 | 7-5-3 | | 一般缺失改正通知/回報單 (DND) | 7-114 |
| 表 | 7-5-4 | | 一般缺失改善追蹤表 | 7-116 |
| 表 | 7-5-5- | -1 | 「工作缺點 (Punch)」提出申請表 | 7-117 |
| 表 | 7-5-5- | -2 | 「工作缺點 (Punch)」開會、追蹤彙總表 | 7-118 |
| 表 | 7-5-5- | -3 | 「工作缺點 (Punch)」改善記錄表 | 7-119 |
| 表 | 8-1 施 | 江 | 品質稽查通知單 | 8-5 |
| 表 | 8-2 施 | 江 | 品質稽查報告 | 8-6 |
| 表 | 8-3-1 | | 施工品質稽查改善對策既追蹤表 | 8-7 |
| 表 | 8-3-2 | | 施工品質稽查改基對第既追蹤表(改善前中後昭片) | 8-8 |

| 表 8-4 | 工程品質抽查缺失改善辦理情形追踪表 | 8-9 |
|-------|-------------------|------|
| 表 9-1 | 文件紀錄分類代碼表 | 9-2 |
| 表 9-2 | 品質(圖)文件紀錄借閱申請單 | 9-11 |
| 表 9-3 | 品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單 | 9-12 |

前言

OOO 純水及超純水設備統包工程(工程案號 OOOO)承攬商之責任範圍包括舊址地上地下物拆除、可用器材保存、工程管理、細部設計及採購、裝建至單體試車及配合整體試車等作業,包含清理管線/設備、試壓、檢查、轉動機械試運轉、儀器迴路測試及電氣設備測試等。

承攬商應負責本案建造、品管及檢驗等工作的介面整合,依照預先設定的工作排程,在工程期限內完成裝建及預試車。「裝建及預試車完成」係指承攬商已完成設計、器材採購、設備裝建、測試及試車前準備等工作,詳如:工程說明書附件11試車準備工作責任劃分,並取得政府法令所規定的全部證照,已達可進行試車之狀態。

本案為配合行政院頒「公共工程施工品質管理作業要點」規定,擬定 此監造計畫,建立監造組織架構明訂監造作業流程,期能更有效率完成本 工程。

本監造計畫包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計劃審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、 品質稽核、文件紀錄管理系統等章節。

第一章 監造範圍

1. 依據

- 1.1 公共工程施工品質管理制度
- 1.2 公共工程施工品質管理作業要點
- 1.3 工程會「監造計畫製作綱要」
- 1.4 公共工程專業技師簽證規則
- 1.5 勞動部「營造業專任工程特定施工項目應設置之技術士種類比率或人 數標準表」
- 1.6 公共工程施工階段契約約定權責分工表
- 1.7 公共工程施工綱要規範
- 1.8 加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點
- 1.9 營造業法
- 1.10 建築師法
- 1.11 電業法
- 1.12 職業安全衛生法
- 1.13 職業安全衛生設施規則
- 1.14 營造安全衛生設施標準
- 1.15 工程契約(含規範及圖說)
- 1.16 〇〇公司工程設計及施工規範
- 1.17 00公司品質管理相關規定

2. 工程概要

- 2.1 工程名稱: 000純水及超純水設備統包工程
- 2.2 工程案號: OOOO
- 2.3 工程主辦機關:00公司00工程處
- 2.4 設計單位及設計人: OO工程股份有限公司/專案經理

- 2.5 監造單位及主辦監造人: 000施工所/000
- 2.6 承攬商及專案經理: OO工程股份有限公司/工地經理
- 2.7 工程地點:00公司00事業部00廠
- 2.8 工程期限:
 - (1) 開工日期:
 - (2) 履約期限:開工日起迄預試車完成日止共000日曆天。
 - (3) 設計工期:自開工日起迄設計文件(機械流程圖、平面佈置圖)交付本公司審查日止共OOO日曆天。

2.9 保固期限:

保固期限應以正式驗收合格日之日為起算基準,土木工程與結構工程 自驗收合格日之日起保固OO年,PLC系統及離子樹脂交換槽內部集水 器自驗收合格日之日起保固OO年,儀、電、機械設備自驗收合格日之 日起保固OO年。

2.10 工程規模概述:

本工程採統包方式辦理,承攬商應執行本工程之設計、採購及供料(本公司提供者除外)、建造及安裝、試車前準備工作及試車協助,及契約內未載明但為完成本統包目的所必須之工作,工作範圍詳附件1(詳細工作範圍)。主要工作為:1本工程所有設計工作2桶槽、熱交換器、管線、儀器、泵浦、電氣..等採購、製作、建造、安裝、試俥準備等;本工程包括向主管機構申請本工場操作必須之所有證照(含工場操作許可證變更、雜項執照、壓力容器執照等)之申請及取得3所有指定設備之拆除工作。產出每小時純水量設計值為000噸(最小水量000噸)。

- 2.11 工程預算:新台幣OOO,OOO,OOO仟元整。
- 3. 工程主要工作內容
 - 3.1 設計
 - 3.1.1 承攬商應依照本公司所提供的需求資料,詳附件2(本公司 提供之初步圖件)、附件3(基本設計準則)、附件4(專案工程 特殊需求規定)、附件6(基本設計資料)附件、7(OO公司工程

標準)等,完成細部設計,包含方法流程圖、機械流程圖、公用系統平衡圖/流程圖、工場佈置圖、連鎖控制邏輯圖、設備規範、基樁與基礎圖、設備及結構(含RC與鋼構)與管架圖、道路地坪排水圖、桶槽、轉動機械、管線、儀控、電力、接地、照明、消防、保溫、油漆及至少包括下列各項標示「■」符號的相關工作:

| □加熱爐 | ■熱交換器 | □空氣冷卻器 |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| □冷凝器 | □反應器 | ■監視系統 |
| □危害及可操作性分析報告 | 通訊廣播 | □空調系統 |
| ■取樣分析系統 | □防蝕系統 | □鍋爐 |
| □空氣淨化系統 | □房屋建築 | ■儲槽 |
| ■儀控系統 | ■工場周界排水溝 | □鍋爐水系統 |
| ■化學品供應系統 | □冷凝水回收系統 | ■蒸汽系統 |
| ■PLC系統 | ■其他:陰陽離子交 子交換樹脂槽、脫氣 活性碳槽管線及閥件 | 槽、逆洗槽、既有 |

- 3.1.2 本工程工場操作相關的進料、產品及公用物料管線,應進行配管並銜接(Tie-in)到本公司指定的地點,詳附件2(本公司提供之初步圖件)。
- 3.1.3 承攬商應採用最新的(State of the Art)設計及提供全部所需的設備、儀器,以控制排放物符合中華民國政府最新頒佈之環保法規規定。
- 3.1.4 所有桶槽、設備安裝前須依照本公司指示進行整理與清洗。

3.2 採購及供料

- 3.2.1 承攬商應負責提供本工程所需之所有材料、設備、化學品、潤滑油、密封油及備件等,並辦理前述物品的採購、催貨、檢驗、包裝、運送、報關、稅捐及保管等工作;本工程說明書附件另有規定者從其規定。
- 3.2.2 承攬商的物品採購,應自附件9(推荐承攬商名冊)選取承攬商。 但承攬商如另有其他具有良好實績且能提供同等或更優品質之供 應商,亦得先將該等供應商的公司簡介、產品目錄及實績表等資

料,送經本公司核可後,列入推荐供應承攬商名冊,惟承攬商不得另外要求加價。

- 3.2.3 所有材料、設備等物品於訂購前,承攬商應先將請購單連同數據 表、廠牌、型錄及採購規範等,送經本公司核可。
- 3.2.4 承攬商應提供本公司各項材料、設備等物品(以下簡稱購料)之訂單 影本,作為計算進度的依據。承攬商應釐訂購料進度報表,每月 提報本公司最新的購料動態與進度。
- 3.2.5 承攬商應於預定裝建與預試車完成120日曆天前,提供本工程所須 之化學品、潤滑油、密封油等資料,包括其產品名稱、規格、填 充量、每日耗用量及一年需求量等,供本公司於日後備料時參考。
- 3.2.6 所有購料,應有適當的包裝及保護,以因應放置工地露天場所至 少6個月以上;經由海運運送的購料應有出口包裝(Export Packing) 及防潮包裝處理,避免受到海水的侵蝕。
- 3.2.7 所有購料應是新品,且應是製造/供應商目前仍在生產的產品; 本公司不接受原型機種設備。

3.3 建造及安裝

- 3.3.1承攬商應負責本工程所需之設備、土木、鋼構、管線及儀電等的裝建工作,相關裝建規定詳如附件 10 (施工作業要點)。
- 3.3.2 承攬商應提供及管理本工程所須之工程人力及施工機具,以執行本工程各項建造及安裝工作,其範圍包含工作計畫、進度管控、品質管制及施工安全等之管理,作業時需有專業人員在場指導管制。
- 3.3.3 承攬商應負責處理各式建造、品管及檢驗等工作的介面整合,依 照預先設定的工作排程,在工程期限內達成裝建與預試車完成。
- 3.3.4 承攬商應依據本工程說明書規定,安排設備承攬商之安裝技術人員,執行現場設備安裝、測試等工作,詳如附件 1 (詳細工作範圍)。
- 3.3.5 承攬商於開始建工程或安裝設備前,應先取得所需之雜項執照、 建造執照及政府機關規定之其他執照、許可等,否則因此遭致罰 款或停工之處分,概由承攬商自行負責。

3.4 試車前準備工作及試車協助

3.4.1 承攬商應負責所有試車前準備工作,包含清理管線/設備、試壓、 檢查、轉動機械試運轉、儀器迴路測試及電氣設備測試等,詳如 附件 11 (試車準備工作責任劃分),且試車前準備工作所需之全部臨時設備、材料及人力需求,均由承攬商自行籌備。

- 3.4.2 工場試車前之準備、試車及性能測試等,應由本公司及承攬商共同進行,惟承攬商仍應對其所提供各單體設備之性能等負全部責任。
- 3.4.3 承攬商應依據本案工程說明書規定,提供各項設備之試車技術人 員參與,詳附件 1 (詳細工作範圍)。
- 3.4.4 承攬商應辦理之其他工作內容
 - 3.4.4.1承攬商應提供本案有關之操作手冊、維護手冊、技術手冊、承攬商資料,及檢驗資料等詳如附件 12(技術手冊、承攬商資料手冊及操作手冊內容要求),以及所使用之化學品的安全資料表(SDS)等。
 - 3.4.4.2承攬商應提供試車期間及驗收合格後第一年操作期間所須之備件,詳如附件 13(備件規定),該等備件應依本公司所規定之材料編號編寫,以利倉庫收料。
 - 3.4.4.3屬於法定之危險性工作場所,承攬商應負責辦理及通過勞檢單位之審查,另提供危害與可操作性分析(HAZOP study)等依法需具備之資料。經HAZOP 等評估分析後,所需進行之工安改善事項,承攬商應負責所有修改工作,其內容包括設計、購料與建造、及依危險性質辦理申報法定危險性工作場所審查、檢查等,其所生衍生之費用概由承攬商負擔。
 - 3.4.4.4 承攬商應提供機械完整性相關電子檔案。
 - 3.4.4.5承攬商應依政府法令及本案契約規定取得本工程所需的各項證 照及許可文件,並負擔所有手續費及規費等必要費用。

4. 適用對象

OO工程處OOO施工所,支援人員及OO公司相關工作人員。

5. 名詞定義

- 5.1 業主(Owner): 為 00 股份有限公司。
- 5.2 監造單位:為代表 OO 公司執行本契約之單位:OO 工程處。
- 5.3 承攬商(Contractor):與本公司簽約承攬本工程之承攬商,OO工程股份有限公司。
- 5.4 分包商(Sub-Contractor):或稱次承攬商,指材料設備的供應商(或製造

- 商)或本工程某一分項工程或某一工作範圍的施工廠商。
- 5.5 監造人員/派駐現場人員(Supervisor):指00公司指派執行本契約的人員。包含00事業部操作單位人員、主辦機關人員及施工所執行監造業務之派駐現場人員。
- 5.6 監工人員(Construction Inspector Intendant):為承攬商派駐工地人員, 代表承攬商對已完成及施工中之工程和由承攬商已供應及供應中之材 料,作各項必要之監督及檢驗。
- 5.7 品管人員(Quality Controller and Inspector):承攬商應報備核定並常駐工地的品管人員。負責三級品管制度中的一級品質管制工作,撰寫品質計畫書,並對次承攬商(含供應商及施工商)做好品管及留下自主檢查及照片等紀錄。本案為查核金額以上之工程,品管人員應為專職。
- 5.8 工安人員:承攬商派駐工作場所,隨時督導並指派專人實施作業環境 與施工作業安全及相關自動檢查;於每日施工前,實施勤前教育與危 害告知等事宜。
- 5.9 專任人員:工程主管或主辦機關勘驗、查驗或驗收工程時,專任工程人員應在現場說明,並由專任人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。
- 5.10 工地負責人:承攬商報備核定並常駐工地的負責人。負責本案工地人員、機具或材料等管理事宜,並於工地現場督導工安事項、環境維護及其他工地行政事務等職責且不得兼任他案任何職務。
- 5.11 工程(Works):係指本契約範圍內承攬商應辦理之設計、施工、供應 及安裝之永久性設備及遵照契約須完成之所有工作。
- 5.12 永久性工程(Permanent Works):
 - 為承攬商按照契約規定所完成之各項工程(包含設計及操作服務)中須驗收之工程。
- 5.13 臨時工程(Temporary Works):為完成本契約各階段工作所需之臨時性工程。
- 5.14工地:指業主指定施工範圍之場址。
- 5.15 預製場:指本案工地以外的施工或製造場所。先將材料預製、組裝到 一定程度後,再運送到工地內進一步施工,可降低在工地的施工量及 提升施工品質。
- 5.16 建造圖(For construction drawing):

承攬商據以施工之圖件,圖件應加蓋"(For construction drawing)"字樣章戳,避免發生施工錯誤之爭議。

5.17 材料(Materials):

指本契約裝建過程中,依檢驗程序選定,規格材質經業主審查認可後, 承攬商自行採購,其製程及進料中經檢(試)驗合格再運達工地之材料。

5.18 施工設備(Construction Plant):

承攬商為完成契約工程所須使用之機具設備、材料或臨時設施,連同保養與維護所必須之零件,以及工具與儀器,但不包括用於組成永久性工程者。

5.19 夜間/假日施工:


本工程如有趕工必要,需在夜間(每日下午7時至翌日上午7時期間之施工)或假日加班施工時,應先經本公司認可後方可施工,夜間施工需有照明裝置及其他安全設施時,概由承攬商負責,不得要求延長工期、追加費用或其他補償。

- 5.20 品質查驗:公共工程三級品管制度,包含經濟部之品質查核,主辦/ 監造單位之品質保證,承攬商的品質管制。派駐現場人員在工地、預 製場等場執行查驗作業;承攬商也有相對應的組織、人員及檢驗流程 來查驗供應商及施工商的產品及施工品質。
- 5.21 自主檢查:承攬商派員對供應商在製造工廠內的材料與設備及施工商 在預製場、工地之施工中工程進行自主檢查,並彙整原廠相關文件、 自主檢查紀錄、照片後提出判定申請單向監造單位申請會驗、抽驗。
- 5.22 檢驗停留點(Hold Point):施工過程中,後續作業會蓋掉前項作業, 造成前項作業無法直接檢驗之情形,此時前項作業完成之時間點就是 監造作業必須訂為抽驗之『檢驗停留點』,經監造單位指定的停留點, 該點的工作非經監造單位檢驗或同意,承攬商不能進行後續工作。 承攬商應在作業到達停留點前二天,以書面方式告知監造單位,排定 檢驗日期、時間、地點,俾監造單位派員抽驗。
- 5.23 檢驗見證點(Witness Point):工作進行中經監造單位指定之檢驗點, 作業到達該點時,承商應以書面方式告知監造單位預定檢驗日期、時 間、地點,監造單位依現況及人力派員抽驗。該監造單位如未派員檢 驗時,可進行後續工作。
- 5.24 審查 (Review):監造人員審查承攬商之品質文件紀錄與施作現狀符 合契約、規範之規定與要求或建造圖。承攬商對其供應商之設備製造

之圖說、文件、紀錄及對分包商分項工程施工之圖說、文件、紀錄,應先完成自主審查。

- 5.25 第三公正單位:指取得國際性、本國認證或業主認可之檢驗機構或學 術單位,執行相關之材料、製造、施工等品質檢驗、測試及簽證。
- 5.26 更新:依修改方式,更新者指現址設備拆除,原基礎經承攬商設計做 必要修正補強後,放置全新的更新設備。
- 5.27保留器材:指工程仍維持舊有器材,供新場操作使用。

第二章 監造組織



圖二-1 本工程監造組織架構圖

1. 監造組織

1.1 架構及人員配置

本工程由 OO 工程處儀電/機械設計組負責設計審查工作,OOO 施工所 負責監造工作,安檢組負責非破壞性檢測審查,監造組織架構如「本工 程監造組織架構圖」所示。

2.工作職掌

- 2.1 綜合/機械設計組
 - 2.1.1 土木工程師:負責土木基礎、鋼構等圖件、計算書、材料規格之審 核工作。
 - 2.1.2 設備工程師:負責儲槽、桶槽、熱交換器、泵浦、等設備圖件、計算書及材料規格之審核工作。
 - 2.1.3 儀電/電氣工程師:負責儀電/電氣設備圖件、設備規格之審核工作。
 - 2.1.4 管線工程師:負責管線圖件、計算書及材料規格之審核工作。

2.2 施工所:

- 2.2.1 所長:監督全面之監造工作
- 2.2.2 土木工程人員:整地、地形與位置測量、基樁、基礎、排水溝、地 坪施工監造。
- 2.2.3 設備工程人員:設備製造、安裝、油漆及保温檢查。
- 2.2.4 配管工程人員:管線配管、銲接、試壓、油漆及保温..等檢查。
- 2.2.5 轉機工程人員:泵浦、馬達、風扇等轉動設備安裝及保温檢查。
- 2.2.6 電氣工程人員:動力、接地、照明、廣播等系統配電檢查、泵浦、 馬達運轉測試檢查。
- 2.2.7 儀器工程人員:儀器設備校正、安裝、測試等檢查,協助大林廠程 控進行 PLC 整合、測試。
- 2.2.8 總務人員:一般事務性及圖件資料之管理歸檔工作。

2.3 安檢組:

2.3.1 非破壞檢測工程師:審查承攬商提出之非破壞檢測程序書、檢測工作之查驗、檢測報告追蹤及 RT 片之抽查複判。

2.4 安環品管組:

2.4.1 安環工程師:審查承攬商提出之工安環保計畫書及其安環作業程序、召開施工安全會議、不定期檢查工地施工安全。

2.5 工程服務組:

2.5.1 專案工程師:負責統籌對承攬商聯繫、協調、核定設計及計畫書。

2.6 營建組:

- 2.6.1 工程監理、品質抽查。
- 2.7監造部門派駐現場人員在品管方面之職掌,包括下列各項:
 - (1) 各主辦工程師彙編,訂定監造計畫,並監督、查證承攬商履約。
 - (2) 負責審查承攬商所提之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。(參考依據工程說明書 3.1.3 建造及安裝及 4.1.2 規劃報告)。
 - (3) 重要分包承攬商及設備製造商資格之審查。(參考依據工程說明書 3.1.22)附件9)。
 - (4) 訂定檢驗停留點(限止點),對於適當檢驗項目,承攬商應以書面 方式告知監造單位,會同取樣送驗,並填具材料設備檢驗紀錄表。
 - (5) 抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查(驗)紀錄表。
 - (6) 發現缺失時,輕微者開立「缺失改正通知單通知」、重大者開立「品質不符合項目處理表(NCR)」通知承攬商限期改善,並要求其採取預防措施,確認其改善成果。
 - (7) 督導施工承攬商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
 - (8) 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
 - (9) 履約進度及履約估驗計價之審核。
 - (10)履約界面之協調及整合。
 - (11)機電設備測試及試運轉之監督。
 - (12)依規定填報監造報表
 - (13)契約變更之建議及協辦。
 - (14)審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料
 - (15)驗收之協辦。
 - (16)協辦履約爭議之處理。
 - (17)其他工程事宜。
- 2.8 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理承攬商):
 - 2.8.1 本表格主要依據「工程採購契約範本」、「勞務採購契約範本」, 並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、「委託專案 管理模式之工程進度及品質管理參考手冊」等內容訂定。

- 2.8.2 關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、 建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工 程人員如專任工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造業法 之規定確實執行任務。
- 2.8.3本表格主要名詞之定義及使用符號,如表2-1。

3 應用表單

表2-1 公共工程施工階段契約約定權責分工表

| 名詞 | 使用符號 | 定義 |
|------------|---------------------------|--|
| 辨理 | • | 負責執行相關工作事項,製作相關文件以供審核,並針對審核 意見辦理後續工作。 |
| 協辨 | \circ | 協助辦理相關工作事項。 |
| 監督 | | 督促辦理者執行工作,及檢視其辦理情形,如發現有未符合契約與規範之處,並予以糾正。 |
| 督導 | Δ | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 |
| 審查 | A | 檢查辦理者之工作執行情形,檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見,要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者(或審定者)決策之參考。 |
| 審定 (複核) | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範,將結果提供主辦機關備查或核定。 |
| 核定 | * | 主辦機關:對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 其他單位:審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合 契約與規範,作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查 | 0 | 收執存查或核符後收執存查。 |

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

工契:工程採購契約範本;品管要點:公共工程施工品質管理作業要點

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00公司 | 依據 | 備註 |
|------|--------------------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 1. 申請主管單位各階段 勘驗 | Δ | 0 | 0 | • | (八)-2- (16)・エ 契 9- | 未於時程完成 期限予懲罰。 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | | 施工中 | | 本項目如無 ,可免報。 |
| | 2. 擬定施工進度表 | * | | • | • | | 未於時程完成, 期限予罰標 題罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前 | | 施工前 | 施工前 | | |
| 工程(工 | 3. 合法土資場或借土區資料送審 | 依契約規 定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定 辦理 | 依契約規定辦 理 | 工契 9- | |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | | |
| | 4. 向主管單位申報開工 | Δ | 0 | 0 | • | | 未於時程完成 期限予懲罰。 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | | 施工前 | | 本項目如無 ,可免報。 |
| | 5. 向本公司申報開工 | * | | A | • | | 未於時程完成 期限予懲罰。 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前 | | 施工前 | 施工前 | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|---|
| | 6. 編擬監造計畫書 | * | • | | 品管要點八 | 未於時程完 期應予懲罰標予懲罰標準 由機 |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | | | |
| | 7. 編擬及提報施工計畫 書(包括向主管單位及 工程管理單位) | * | • | • | (八)品 | 未於時程完成 期限予罰標準 意罰標準 動自行訂定。 |
| | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 | 完成期限 | | |
| | 8. 編擬品質計畫書 | * | A | • | 11、品管 要點三、 | 未於時程 期應 形 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | | |
| | 9. 編擬安全衛生管理計畫 | * | • | • | | 未於時程完理,將不然不可能,不可能不可能,不可能不可能。不可能不可能不可能。不可能不可能。 |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | | |
| | 10. 辦理工程保險 | * | • | • | | 未於時程完成, 期限予罰標 意罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | | |
| | 11. 向勞檢單位申請丁種工作場所審查 | Δ | | • | 工契 9-(九) | 未於時程完成, 期限予懲罰, 應予罰標準 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | 施工前 | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|-----------------|--------------|-------------|--|
| 工程施工階段 | 1. 填報公共工程監造(監督、查核)報表 | * | | • | | 十一點之 | 未於時程完成 期限予懲罰標準 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | 施工期間 | | | |
| | 2. 填報公共工程施工日誌 | * | | • | • | | 未於時程完成 期限予懲罰, 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | | 施工期間 | | |
| | 3. 填報公共工程施工中 | | | | 7,4.4 | 工契 11-(十) | |
| | 營造業專任工程人員 督導紀錄表 | © | | Δ | • | | |
| | 完成期限 | 施工中 | | 施工中 | 施工中 | | |
| | 4. 停工、復工報核 | * | | • | • | 工契 7-(三) | 未於時程完成 期限予懲罰標準 應罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工中 | | 施工中 | 施工中 | | |
| | 5. 營建剩餘土石方流向 | ⊚ △ | | | • | 工契 9-(十)-31 | |
| | 管制 | | | | | | |
| | 完成期限 | 施工中 | | 施工中 | 施工中 | | 土拟吐和山口 |
| | 6. 定期召開工程協調會議 | * | 0 | • | 0 | | 未於時程完成 期限內辦理, 應予懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | 設計人: 包商設計 部門 | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| | 7. 工程界面協調 | © | 0 | • | 0 | | |
| | 完成期限 | | | 施工前、中 | | | |
| | 8. 工程材料送審進度管制 | © | | *• | • | 工契 11-(二) | 未於時程完成 期限予懲罰, 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | 施工前 | 施工前 | | |
| | 9. 繪製施工詳圖 | © | | ** | • | (四) -3、4、5 | 未於時程完成, 期限予懲罰, 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | 施工前 | 施工前 | | |
| | 10. 工程材料資料送審 | * | | A | • | 工契 11 | 未於時程完成, 期限予懲罰, 懲罰標準由機 關自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前 | | 施工前 | 施工前 | | |
| | 11. 工程材料資料送審 (同等品) | * | | A | • | 工契 11 | 未於時程完成, 期限予懲司, 題子 調標 調標 期 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前 | | 施工前 | 施工前 | | |
| 工程施工階段 | 12. 工程材料試驗結果之 查察(承攬承攬商自主 品管部分) | © <u>\(\)</u> | | A | • | 工契 11 | 未於時程完成 期限予懲罰 應予懲罰 時 類 調 行 訂 定 。 |
| | 完成期限 | 施工中 | | 施工中 | 施工中 | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|----|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---|
| | 13. 工程材料樣品送審 | * | A | • | 工契 9 工契 11 | 未於時程完成, 時不可 大門 大門 大門 大門 大門 大門 大門 大門 大門 大門 |
| | 完成期限 | 施工前 | 施工前 | 施工前 | | |
| | 14. 施工材料與設備查核【包括檢(抽)驗】 | ©Δ | • | 0 | (二)、 (三)、 | 未於時程完成, 期限予懲罰, 應予準由機關 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工前中 | 施工前中後 | 施工前中後 | | |
| | 元成期限 15. 施工品質管理 | © <u></u> | | • | 工契 9 工 契 10 工契 11 | |
| | 完成期限 | 施工前中 | 施工前中後 | 施工前中後 | | |
| | 16. 工地安衛與環境保護 | ◎ △ | | • | 工契 9 | |
| | 完成期限 | 施工前中 | 施工前中後 | 施工前中後 | | |
| | 17. 施工進度管制 | © <u></u> | • | • | | 未於時程完成,應予之之。 現實 表於內懲罰 表對限予之之。 表述,懲 最近, 義明, 表述, 表述 |
| | 完成期限 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | | |
| | 18. 施工中工期核計 | * | A | • | 工契7-(一) | 未於時程完成, 期限予罰, 機關 計機調 調子 時期 機關 自行 計 度 。 |
| | 完成期限 | 依契約規 定 | 依契約規定 | 依契約規定 | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|----|----------------------------|--------------------------|-----|-----------------|--------------|---|--|
| | 19. 工期展延 | * | | • | • | 工契 7-(三) | 未於時程完成 期限予懲罰, 憲 罰標準由機關 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 依契約規 定 | | 依契約規定 | 依契約規定 | | |
| | 20. 施工中估驗計價 | * | | A | • | | 未於時程完成 期限予懲罰, 應予懲計機關 罰標準由機關 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 依契約規 | | 依契約規定 | 依契約規定 | | |
| | 21. 工程變更設計作業 (確定變更後之作業) | * | • | 0 | 0 | 書 4.2、 工契 20- | 未於時程完成 期限予懲明 應予之 期 期 形 数 明 機 間 標 計 機 員 行 的 機 間 機 間 機 間 機 間 機 り し の し の し の し の し の し の し の し の し の し |
| | 完成期限 | 施工期間 | 施工期 | | | | |
| | 22. 解釋契約、圖說與規 範 | * | 0 | • | | 工契 10- (三) | 未於時程完成 期限予懲罰, 應予之 調標準由機關 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 施工期間 | | 施工期間 | 施工期間 | | |
| | 23. 處理鄰房損害糾紛 | © | | 0 | • | 工契 9- (二 十)、工契 9-(三)、 工契 18- (五)、 18-(八) | |
| | 完成期限 | | | | | | |
| | 24. 工程爭議處理 | * | 0 | • | 0 | 工契 23 | |
| | 完成期限 | | | | | | |

| 期程 | 項目 | 業主:00公司 (00工程處代 行) | | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|----------|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|---|
| | 25. 申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事 宜 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定 辨理 | 依契約規定辦 理 | (八)-2 | 未於時程完成, 期限予懲罪, 機罰,機關 自行訂定。 |
| | 完成期限 | 完工前 | 完工前 | 完工前 | 完工前 | | |
| | 26. 向主管單位申報竣工 | Δ | 0 | 0 | • | | 未於時程完成, 期限予懲罰機 調標計定。 自行訂定。 |
| | 完成期限 | | | | 完工時 | | 本項目如無 ,可免報。 |
| | 27. 準備使用執照申請事宜 | Δ | 0 | 0 | • | | 未於時程理, 期限一次 期下一次 表 時 時 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 |
| | 完成期限 | | | | 完工前 | | |
| | 1. 辦理使用執照申請 | Δ | 0 | 0 | • | | 未於內, 期, 形, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, |
| | 完成期限 | | | | 完工前 | | 本項目如無 ,可免報。 |
| 工程完工驗收階段 | 2. 向本公司申報完工 | * | | A | • | 工契 15- (二) | |
| | 完成期限 | | | | 運轉測試完成 | | |
| | 3. 竣工確認 | * | | • | 0 | 工契 15- (二) | 未於內人懲罪,機關不可以不能。 |
| | 完成期限 | 運轉測試 完成 | | 運轉測試完 成 | | | |

| | 1 | | | 1 | | | |
|----|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|---|
| 期程 | 項目 | 業主:(0) 公司 (0) 工程處代 行) | | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
| | 4. 核計總工期 | * | | A | • | | 未於時程 期 形 門 八 懲 間 標 門 微 間 機 間 機 間 機 間 機 間 機 間 機 間 機 間 機 間 し 機 し に し に し に し に し に し に し に し に し に |
| | 完成期限 | 完工前 | | 完工前 | 完工前 | | |
| | 5. 繪製竣工圖說 | * | | A | • | 工契 15- (二) | 未於時程 期應 形 際 門 懲 期 時 機 間 一 機 間 行 討 に た 、 機 り 、 機 り し う し う し う し う し う し 。 し う し 。 し う し う |
| | 完成期限 | 完工前 | | 完工前 | 完工前 | | |
| | 6. 製作工程結算明細表 及辦理工程結算 | * | | A | • | (ニ)、エ | 未於時程 期應 形 |
| | 完成期限 | 完工時 | | 完工時 | 完工時 | | |
| | 7. 測試設備運轉 | * | | | • | | 未於時程完成 期應予懲罪,懲 調付 調付 調付 調付 調付 調付 調付 記 機 關 門 機 開 門 機 開 門 機 開 門 機 門 機 門 機 門 に の に の に の に の に の に の に の に の に の に |
| | 完成期限 | 機械完工 | | | 機械完工後 | | |
| | 8. 辦理工程驗收 | • | | 0 | 0 | 工契 15- (二) | |
| | 完成期限 | 完工時 | | | | | |
| | 9. 填具工程結算驗收證明書或其他類似文件 | • | | 0 | 0 | 採購法 73條、細 則101條 | |
| | 完成期限 | 完工時 | | | | | |
| | 1 | | [| l . |] | I | l |

| 期程 | 項目 | 業主:(0) 公司 (0) 工程處代 行) | 台本机斗 | 監造人: 000 施工所 | 承造人 00 公司 | 依據 | 備註 |
|----|-------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|-----|---|
| | 10. 辦理點交作業 | * | | 0 | • | (九) | 未於時程完成 期限予懲罰, 題標準 間標 間行 前 行 訂 度 的 形 機 關 門 機 開 門 機 開 門 機 開 門 機 間 日 に の に の に の に の に の に の に の に の に の に |
| | 完成期限 | 完工時 | | | 完工時 | | |
| | 11. 繕製工程決算書 | • | | 0 | 0 | | |
| | 完成期限 | 完工時 | | | | | |


備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●

工契:工程採購契約範本;品管要點:公共工程施工品質管理作業要點

第三章 品質計畫審查作業程序

1. 審查作業程序


1.1 品質計畫書之審查及核定流程:



(1) 承攬商應依工程契約規定期限(本工程為開工前1日)擬定「整體品質計畫書」送施工所審查核准,未完成審核不得施工且工期照計。

- (2) 各「分項品質計畫書」依工程契約規定期限(本工程為施工前1日)提報核准,內容應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目,未完成審核不得施工且工期照計。
- (3) 施工所主辦人員收到「品質計畫書」後,分送各相關工種監造人員, 所有初審作業應於10日內完成,並填寫「品質計畫書審查意見表」,由 主辦人員彙總,必要時得召開審查協調會議。
- (4) 承攬商依施工所所提出之「品質計畫書審查意見表」修改內容,逐一修正,並於7天內完成,其修正及辦理情形用「承攬商文件審查意見答覆表」答覆,再送施工所審查;逾期送審或未於期限內審核通過,均不得施工且工期照算。
- (5)「整體品質計畫書」經施工所工程師審查合格及所長核章完成後,加上整體品質計畫書送審核章表(表3-3)送主辦單位備查;核定後承攬商應準備四份(含紙本及電子檔),一份送監造單位,一份承攬商自存,另二份送專案人員及營建組留存;「分項品質計畫書」經監造單位審查合格及所長核定後,承攬商應準備兩份,一份送監造單位,一份承攬商自存。上述整體及分項品質計畫完成後,除備文送還承攬商外,並應登入本處DocuShare圖文管理系統,並上工程會網站填報核定文號等相關資料。
- (6) 收到承攬商送審「品質計畫書」後應於10天內審查完成。
- (7) 承攬商依據核定後之「品質計畫書」確實執行,以確保施工品質;施工過程如有需要修改時,由承攬商或本公司提出,並依上述流程核定後發行新版。
- 1.2 承攬商品管人員之審查及核定:

依「公共工程施工品質管理作業要點」規定,品管人員至少1人為且專職,並應取得公共工程施工品質管理證書,取得前項結業證書逾四年,須再取得近四年內之回訓證明。品管人員因不適任而撤換,應於1週內調離工地並另覓合格品管人員送審核,依相同流程提報監造單位審查,並於工程會資訊網路系統登錄;未核定期間應由其他品管人員代理,若無品管人員則可要求承攬商部份停止施工或全部停止施工,且工期照算。



圖三-2 承攬商品管人員之審查及核定流程

2. 審查重點

品質計畫書內容,依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定,審查重點如下:

| 品質計畫書內容 | 審查重點 |
|--------------------|--|
| 計畫範圍 | 工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義 |
| 管理責任 | 品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。 |
| 施工要領 | 視契約及工程需要,檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括:施工機具、使用材料、施工方法、步驟(順序)與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。 |
| 品質管理標準 | 依契約規定及工程需要,訂定須製作之品質管理標準項目,並提示品質管理標準應含之內容及重點(應包括各項施工作業之項目與管理標準,檢查時期、方法及頻率、不符合之處理,標準不得低於契約及規範要求等),各分項施工計畫內詳細檢討品質管理標準實質內容。 |
| 材料(含設備)及施工 檢驗程序 | 材料送審及進料之時程管制計畫,及各項作業之檢驗程序、其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。對於施工查驗停留點應明確訂定,其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性,訂定於各分項施工計劃內,或合併訂定於整體品質計畫內。 |
| 自主檢查表 | 依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表,檢查表內容應包含有查核標的、管理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等。 |
| 不合格品之管制 | 不合格品管理方法之有效性與可行性。 |
| 矯正與預防措拖 | 矯正與預防措施之有效性與可行性。 |
| 內部品質稽核 | 內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。 |
| 文件紀錄管理系統 | 文件紀錄管理系統是否完備。 |
| 設備功能運轉檢測程 序及標準 | 設備選定及進場前之審查、驗證程序,及系統功能測試流程之完整性。 |

3. 應用表單

- 表 3-1 品管計畫書審查意見表
- 表 3-2 品管計畫書審查意見答覆表
- 表 3-3 整體品質計畫書送審核章表(自辨監造)

表 3-100 公司 00 工程處 文件審查意見表

TO:

| 文件 | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| 來文 | | 7 Jall 1, 10 11 11 1 60 | - m # 15 0000 | 2 | | | |
| | | 及超純水設備統包工程 | 工程案號: 0000 | | | | |
| 文件名 | 3稱: | | 審查日期: | 第版 | | | |
| 審意見號 | 計畫之頁碼 或圖表編號 | 審查意見 | | 備註 | | | |
| | | | | | | | |
| | 古果 (Comment | | - V - D 1 0 | | | | |
| | | omments)但仍請依照契約規定辦理 | . 且亚木 Kelease Co | ontractor 應有之貢 | | | |
| | 任。 音目依正 (D1) | ease Revise According to the Co | nmmants) | | | | |
| □ 依意見修正 (Please Revise According to the Comments) | | | | | | | |
| □依意見修正後重新送審 (Please Revise According to the Comments & Re-submit) □不接受,依規定整理後重新送審 (Non-Accept, Please Follow ITB & Re-submit) | | | | | | | |
| | 量位:000施工) | | | | | | |
| 審核人 | 員: | 主管: | | | | | |

※上列簽章欄位,應由監造單位主管層級核章

文件編號

表 3-2 文件審查意見答覆表

| Proje | ct Name: | 000 純水及超純水設備統包工程 | | 工程案號:0000 | |
|-------|------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| Co | ontractor: | OO工程股份有限公司 | Prepared by: | | Rev.: |
| 序號 | 篇/章./節. | 審查意見 | | 答覆情形 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 承攬商 答覆人員 | 工地負責 | 人 |

表 3-3 整體施工(品質)計畫送審核章表(自辦監造)

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

表單編號:


| 1 | | T | 75-1 1914 390 |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 提報次數:第 次(版次: |) 提報文號: |
| | | 提報日期: 年 月 日 | |
| _ | 人 提 | 蓋公司章 | 簽章欄 |
| 承与 | (提報單位) | | 公司負責人: |
| 承包商 | 單 | | 專任工程人員 |
| | <u>位</u> | | 或專案經理: |
| | | | 工地主任或 |
| | | | 工地負責人: |
| | | | 品管人員: |
| | | 審 | 查結果 |
| | | □依審查意見表所提審查意見重 | 新提報 |
| | | (限期提報日期: 年 月 | 日) |
| 監 | (審查單位) | □符合 | |
| 造 | | 審查日期: 年 月 日 | |
| 監造單位 | 单位 | | 章欄 |
| | | 派駐現場人員 | 施工所所長 |
| | | | |
| | | | |
| | | 核定日期: 年 | 月 日(版次:) |
| | | 3 | 章欄 |
| | $\widehat{}$ | ■副處長 | □處長 |
| 主辨 | 核定單位) | | |
| 辨單位 | 單 | | |
| 位 | 位 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

註:1.本表格適用於監造單位為OO工程處各施工所自辨監造之工程標案。

2.整體施工(品質)計畫審查層級為施工所,核定層級為副處長(公告金額以上至巨額)、 處長(巨額以上),核定本製成光碟片送營建組備查,並上傳至「DocuShare 文件管理」 系統,修訂進版亦請上傳最新版。

保存期限:3年 480-EGT-03-19

各計畫書送審程序及權責劃分表 表 3-4




第四章 施工計畫審查作業程序

1. 施工計畫分階段送審:

1.1 承攬商依依工程契約規定期限(本工程為開工前1日)擬定「整體施工計書」送施工所審查核准,未完成審核不得施工且工期照計;分項施工計畫應依工程契約規定期限(本工程為施工前1日)提報核准,若未審查通過,則不准施工且工期照算。

2. 施工計畫書之審查及核定流程:



圖四-1施工計畫書之審查及核定流程圖

- 2.1 分項工程施工(品質)計畫至少包含下列各項:
 - (1). 設備吊裝
 - (2). 拆除作業計畫
 - (3). 假設工程
 - (4). 廢棄物及土石清運計畫
 - (5). 營建工地逕流廢水削減計畫
 - (6). 地質鑽探工程
 - (7). 基樁工程
 - (8). 鋼筋混凝土工程
 - (9). 道路地坪與排水工程
 - (10). FRP防漏涂裝工程
 - (11). 油漆工程
 - (12). 管線工程
 - (13). 静態設備工程
 - (14). 桶槽/儲槽建造工程
 - (15). 電氣工程
 - (16). 儀器工程
 - (17). 轉動機械
 - (18). 非破壞檢測作業
 - (19). 職業安全衛生計畫書(含搭架、緊急應變、汛期防災、環境監測保護、 交通維持等)

上述分項施工(含品質)計畫書之項目得視其規模或性質,將兩份或數份合併撰寫,但在合併後的計畫書中須以專章型式編排,便於獨立取出使用,且應依工程實際執行狀況作調整。

- 2.2 施工所主辦工程師收到「施工計畫書」後,分送各相關工種工程師,所有 初審作業應於10日內完成,並填寫「文件審查意見表」,由主辦工程師彙 總,必要時得召開審查協調會議。
- 2.3 承攬商依施工所提出之「文件審查意見表」,逐一修正,並於7天內完成, 其修正及辦理情形用「承攬商文件審查意見答覆表」答覆,再送施工所審

- 2.4「整體施工計畫書」經施工所工程師審查合格及所長核章完成後,加上整體施工計畫書送審核章表(表4-3)送主辦單位備查;核定後承攬商應準備四份(含紙本及電子檔),一份送監造單位,一份承攬商自存,另二份送專案人員及營建組留存;「分項品質計畫書」經監造單位審查合格及所長核定後,承攬商應準備兩份,一份送監造單位,一份承攬商自存。登入本處網站DocuShare圖文管理系統,並上工程會網站填報核定文號等相關資料。
- 2.5 收到承攬商送審「施工計畫書」後應於10天內審查完成。
- 2.6 承攬商依據核定後之「施工計畫書」確實執行,以確保施工品質;施工過程 如有需要修改時,由承攬商或本公司提出,並依上述流程核定後發行新版。
- 2.7 依本案施工說明書4.4.3規定之廠商應每月提供本公司以P3EC或其他軟體 製作之工程進度報告書面及電子檔資料6份為進度控管之用。

3. 審查重點:

- 3.1 計畫書架構內容與工程契約相關規定是否相符。
 - 3.1.1 工程概要:工程內容摘要如主要施工項目及材料、規格、工法、數量 等,如有特定語義名詞,是否已適當定義清楚。
 - 3.1.2 開工前置作業
 - 3.1.2.1 施工程序規劃:內容應依據契約執行順序與過程摘要敘述。
 - 3.1.2.2 施工區規劃及假設工程: 地質調查或土壤分析; 地上物、障礙物或既有設施調查; 用地取得、工區佈置與交通動線規劃, 如:工務所辦公室、材料堆置區、材料加工區、固定施工機具位置、臨時給排水、變電與供電設備位置及用水用電需求計畫等及各階段之交通維持計畫。

3.1.3施工作業管理

- 3.1.3.1 主要設備資源需求:承攬商應依據施工過程規劃,確認施工過程中所需要之機具設備、數量及提供者。
- 3.1.3.2 主要人力資源: 工地組織、人員、職掌,如契約有特別規定, 承攬商應檢附符合契約規定之人員資歷證明。
- 3.1.3.3 工程管理作業規劃:承攬商為確保工程安全、品質、進度、環境保護、交通維持、工程協調與成本等目標之達成,所採行之各項管理與管制作業。

3.1.4 進度管理

- 3.1.4.1 工程總進度曲線表:承攬商應繪製施工進度曲線表,明確標示契約規定之里程碑、重要工程介面管制點。
- 3.1.4.2 各項協調會之召開時機、進度異常之管理方式。
- 3.1.5 施工測量:測量方法、放樣方法與控制之參考精度
- 3.1.6 分項工程施工管理:承攬商統一制定分項工程施工計畫項目,應包括工項概述、人員組織、施工方法與步驟、預定作業進度、施工機具、使用材料。
- 3.1.7 職業安全衛生管理:承攬商應訂定安全衛生組織、人員、職掌,勞工安全衛生協議組織及協議方式,教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫,自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式,檢討實施細項並概編所需經費。
- 3.1.8 緊急應變及防汛、防災計畫:承攬商應制定緊急應變計畫、汛期工 地防災機制及緊急聯絡通報系統,以確保施工安全,防止災害擴大 或二次災害。
- 3.1.9 環境保護執行:承攬商應制定施工期間工區環境維護管理計畫,提 出空污、水污、廢棄物、毒物、噪音之防止、削減及清除計劃,定 期撒水,並制定營造工地逕流廢水削減計劃(另提計畫書送審), 確保工區環境保護。
- 3.1.10 本案位於土壤管制區內,開挖時土壤/地下水之檢測及處置應依所在 地主管機關所提各項措施辦理。
- 3.1.11 施工交通維持及安全管制措施:應包括交通維持及安全管制措施必要之施工圖說,檢討運輸路線上之限制條件,重大設備進場安全運輸及吊裝計畫。
- 3.1.12 移交管理:應包含移交文件及備品清册
 - 3.2 分項施工計畫書
 - 3.2.1 計畫書內容應包括(但不限於)領料程序、材料識別、施工步驟、檢驗測試方法、施工區規劃、施工機具、分項作業進度表、工程要徑圖。
 - 3.2.2 分項作業進度:依施工步驟繪製施工進度圖表,其起訖時間必須與 工程總進度曲線表所列時程一致。(應審核進度規劃詳細程度,確

認作業細節、檢、試驗等均清楚標示)。

- 3.2.3人員組織:針對該分項施工計畫參與之人員,建立明確組織架構, 並明定施工相關人員之責任範圍,以確保各負責人員之合作關係。
- 3.2.4分項品質計畫:施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及 自主檢查表等項目。
- 3.2.5 施工方法、步驟(順序):施作順序應考慮與其他工種之配合,提出 適當之工法及機具之選用,依該工法擬定適當之施作順序。
- 3.2.6 施工區規劃:針對分項工程的施工步驟,詳細說明施工區之分配與 動線之規劃。(應審核確認與整體施工計劃之工區規劃無衝突,規 劃內容確實可行)
- 3.2.7 施工機具:考慮施工條件,規劃合適施工機具及數量,且所有檢驗 設備及儀器需校正合格。
- 3.2.8使用材料:施作時所需之材料。
- 3.3 汛期工地防災減災措施作業要點:
 - 3.3.1 依據行政院公共工程委員會97年7月29日工程管字第09700309870 號函,為使各公共工程之汛期工地防災機制均有一致性之作法,並 以「防災」重於「救災」之原則嚴格執行相關預防措施,俾有效確 保工地及臨近民眾生命財產安全。
 - 3.3.2 工地於汛期有受颱風、豪雨影響安全或致災之虞,其工地防災作業,除法令另有規定外,依本要點之規定。
 - 3.3.3 本要點所稱汛期、颱風及豪雨之定義如下:
 - (一) 汛期:依「河川管理辦法」,為每年五月一日至十一月三十日。
 - (二)颱風:依中央氣象局對工地所在地區發布之海上、陸上颱風警報。
 - (三)豪雨:依中央氣象局對工地所在地區發布之豪雨特報。
 - 3.3.4 對汛期施工之工程應建立工地防災機制,施行架構如下:
 - (一)承攬商應依據「災害防救法」、「災害防救基本計畫」等規定擬 訂相關災害防救計畫,並成立災害防救組織。

- (二)承攬商應負汛期施工安全責任且執行相關防災措施;並藉由「公 共工程施工品質管理」、「職業安全衛生管理」等制度,督導 承攬商落實推動辦理。
- (三)各工程汛期施工應啟動工地防災機制,達成防災減災之目的;如有災害發生,應先自救,並聽從機關及上級災害防救組織之指揮調度。
- (四)工地發生重大災害或遭受區域型之災害,不足以自救時,得依災害防救體系請求支援協助,以防止災害擴大或二次災害。
- 3.3.5 對汛期施工有致災風險之工程,承攬商提報之施工計畫應納入相關 防災內容;其內容除機關及監造單位另有規定外,重點如下:
 - (一)充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響,合理安排施工順序及進度,並妥擬緊急應變及防災措施。
 - (二)訂定汛期工地防災自主檢查表,檢查填報頻率為汛期間每月至少一次;另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時,亦應迅即檢查填報。
 - (三)凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者,應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定;承攬商另提出完整之分項施工計畫 (如開挖暨復建施工)或防汛應變計畫。
- 3.3.6 於每年度汛期前,應會同監造單位及承攬商辦理各級施工人員之 防救災宣導、講習或教育,並督導承攬商採取以下作為:
 - (一)依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍,檢討調整工 地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量;必要時應建立支 援協助之開口契約協力承攬商,或與鄰近工地承攬商協議互相 支援救助事官。
 - (二)全面清查工區防汛缺口,預為準備及置放封堵材料及機具,例如備用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等,並規劃封堵之防汛缺口與颱風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。
 - (三)建立工地防救災資源清冊,包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點;並對防救災相關器材進行檢修及維護。

- (四)掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料,並妥善規劃及布設 適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪池及山坡地水 土保持等設施。
- (五)使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法,並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、 隔離民眾等措施。
- (六)跨年度汛期施工之延續性工程,依施工現況對核定之施工計畫 有關汛期防災內容、防汛應變計畫,作必要之檢討修正並報核, 以符實際。

前項防救災宣導、講習或教育、演練工作,機關得就未達查核金額之工程採購,依施工類別及性質採集中或分區方式辦理。

- 3.3.7 機關於汛期間,應採取以下督導協調措施:
 - (一)彙整管控所轄之各工地防救災資源清冊及開口契約,並督導承 攬商定期清點檢查及更新資料,俾於必要時集中調度支援。
 - (二)督導承攬商將工地防災機制及防救災宣導工作納入日常監造、 工地管理及安全衛生相關作業中持續辦理,並注意受風雨影響 施工作業安全之工項,適時停止部分或全部作業。
 - (三)督導承攬商依核定之施工計畫內汛期工地防災自主檢查表,確 實檢查填報,並送監造單位及機關據以抽查。經抽查如發現有 缺失,應限時要求承攬商儘速改善,並追蹤至完全改善為止。
 - (四)加強巡視工地週遭環境,對颱風、豪雨來臨可能影響工地安全之外部因素,例如工區外排水系統淤積或阻塞、路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、與臨近機關工程或管線單位有施工界面問題等,應通知及協調相關權責機關儘速妥處。
- 3.3.8 工地各級施工人員隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息,並於颱風、 豪雨來襲前督導承攬商確實作好以下現場防災工作:
 - (一)施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固;如係經評估無法確保設施安全時,應事先予以拆除, 以預防坍塌及墜落情事發生。
 - (二)工區及週遭之排水設施應予清理,保持暢通,並確保與整體排水系統之連接功能正常。

- (三) 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠,束制穩固;必 要時予以撤離。
- (四)對基礎、工作井開挖、土石挖填方,應進行檢查及監控,並加強相關安全保護措施。
- (五)加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形,與土石、林木、構造物等變化情形,適時採取停工及疏散措施。
- (六)所有防汛缺口均應予確實封堵,砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強;對於潛在淹水並有需要保全之工區,應妥為怖設抽水機具及止水材料。
- (七) 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
- (八)施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定;土石方應妥為堆置處理及覆蓋,以避免崩塌或下移。
- (九)電力系統應予加強固定、防水及保護;施工現場臨時用電,除照明、排水及搶險用電外,其他電源應予切斷,以避免感電。
- (十)強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
- (十一)第一款至前款辦理情形,應由承攬商填報於汛期工地防災自主 檢查表確認。
- (十二)第二款及第六款工作於完成時,均應拍照留存紀錄,必要時並 邀集當地村里長現勘確認,以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等 責任之釐清。
- 3.3.9 監造單位及其所派駐現場人員,就承攬商須辦理之汛期工地防災工作予以確實監督,並抽查承攬商汛期工地防災自主檢查作業;發現 缺失時,應即通知承攬商限期改善,並確認其改善成果。
- 3.3.10 於每年度汛期結束後,應就未完工且將於次年汛期持續施工之工程,邀集各承攬商檢討工地汛期工地防災機制之整體運作成效,並分別就制度面及執行面之缺失,研擬具體改進對策。
 - 機關應督導承攬商依據前項檢討結果修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容,必要時應檢討修正機關訂定之相關災害防救計畫。

3.3.11 機關應加強督導所屬落實辦理汛期施工防災工作,並於颱風、豪雨來臨期間加強警戒,掌握狀況並及時因應,以免釀成災害,並違反相關規定。

圖四-2 汛期工地防災減災作業流程圖

開工

汛期前

汛

期間

施工計畫納入汛期施工防災相關內容【詳3.3】

- 1. 合理安排施工順序及進度,並妥擬緊急應變及防災措施。
- 2. 訂定汛期工地防災自主檢查表。
- 1. 辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育【詳3.3.6】
- ●檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量;必要時應簽訂開口 契約,或與鄰近工地協議互相支援救助。
- ●全面清查工區防汛缺口,預為準備及置放封堵材料及機具。
- ●建立工地防救災資源清冊,並對防救災相關器材進行檢修及維護。
- ●妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施。
- ●於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
- ●依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫。
- 2. 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目,應力求於汛期前完成。

將工地防災機制納入日常監造、工地管理及安衛相關作業中持續辦理,並隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息;承攬商每月至少填報1次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查【詳3.3.7、3.3.9】。

1. 颱風、豪雨來襲前【詳3.3.8】

立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公室及倉庫等現場防災工作之辦理情形,並由承攬商填報汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查。

- 2. 颱風、豪雨侵襲過程
- 應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作。
- ●隨時掌控工地及週遭之受災情形,予以緊急處置,並通報災情及請求協助。
- 對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾,提早預警及通知疏散。
- 3. 颱風、豪雨過後
- ●對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查,經確認安 全無虞後,方可繼續施工。
- ●如有損害災情,儘速完成搶險或搶修工作,並依相關災害防救計畫所定程序 辦理後續復原重建事宜。

汛期後

【詳3.3.10】

- 1. 檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效,並就缺失改進。
- 2. 修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容,必要時應檢討修正災害防救計畫。

表 4-1 汛期工地防災減災抽查表

編號:

| 工程名稱 | 000 純 | 00 純水及超純水設備統包工程 | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|-----|------|--|--|--|--|--|
| 承攬承攬商 | 00 股份 | 分有限公司 | | | | | | | | |
| 檢查地點 | | | 檢查日期 | | | | | | | |
| 檢查時機 | □汛其 | 期間 □颱風警報前 □豪雨以上 | -特報時 | | | | | | | |
| 檢查結果 | 4檢查 | 合格 6有缺失須改正 /無此檢 | 查項目 | | | | | | | |
| 檢查項 | 目 | 檢查標準 | 實際核 | 查情形 | 檢查結果 | | | | | |
| 防救災文件 | 資料 | 設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫 防救災資源清冊、開口契約、緊急連 及通報電話等防救災相關文件資料應 於工地防救災應變場所備用。 | 繋 | | | | | | | |
| 防救災措施 | 應變準 | 確保應變、搶險及搶修等組織及相關 材(人員、機具、材料、通訊設備及 救箱等)之立即到位及正常運作功能 | .急 | | | | | | | |
| 工地臨時構造 | 造物 | 施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、 示牌等臨時構造物應加強牢固;如係 於人口密集地區經評估無法確保設施 全時,應事先予以拆除,以預防坍塌 墜落情事發生。 | 設安 | | | | | | | |
| 工地排水設施 | 施 | 工區及週遭之排水設施應予清理,保 暢通,並確保與整體排水系統之連接 能正常。 | - 1 | | | | | | | |
| 工地大型機 | 械設備 | 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予 接錨錠,束制穩固;必要時予以撤離 | • | | | | | | | |
| 工地開挖及 填方 | 土石挖 | 對基礎、工作井開挖、土石挖填方、 進行檢查及監控,並加強相關安全保 措施。 | | | | | | | | |
| 工地水文及化 | 邊坡變 | 加強觀測工區毗鄰地下水之水位、 量、濁度等水文情形,與構造物等變 情形,適時採取停工及疏散措施。 | | | | | | | | |
| 工地防汛缺 | D | 所有防汛缺口均應予確實封堵,砂包 擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施 予補強;對於潛在淹水並有需要保全 工區,應妥為布設抽水機具及止水材料 | 應之 | | | | | | | |
| 工地垃圾、 廢棄物 | 雜物及 | 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。 | | | | | | | | |

| 工地施工器材 | 施工材料、機具、設備及危險物品均應 置於安全地點並妥為固定; 土石方應妥 為堆置處理及覆蓋, 以避免崩塌或下移。 | | |
|-------------------------------|--|-----------|-------|
| 工地電力系統 | 電力系統應予加強固定、防水及保護; 施工現場臨時用電除照明、排水及搶險 用電外,其他電源如有安全之虞應予切 斷避免感電。 | | |
| 工地房舍、辦公室 及倉庫 | 強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、 抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全 措施。 | | |
| 其他 | 工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。 | | |
| 缺失複查結果: | | | |
| 風警報或豪雨 二、汛期工地防災 | 刊期間:每月至少應檢查填寫1次;另中:以上特報時,應迅即檢查填寫。 自主檢查表,確實檢查填報,並送監造單份 攬商工地負責人應責成所屬儘速改善,並 | 泣及機關據以抽查。 | 經抽查如發 |
| 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填 | 具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改 | 善 | |
| 複查日期: | 複查人員: | | |

承攬商工地負責人簽名: 點檢人員簽名:


3.4 職業安全衛生及環保計畫,審查重點:

3.4.1權責劃分

| 權 單 責 位 工 作 項 目 | 主辦機關 | 監造單位 | 監造單位 | 承攬商 |
|-----------------|------|------|------|-----|
| 擬定職業安全衛生及環保計畫 | 備查 | 核定 | 審查 | 辨理 |
| 執行職業安全衛生及環保計畫 | 備查 | 督導 | 抽查 | 辨理 |

3.4.2作業流程

1. 流程圖




圖四-3 安全衛生及環保護檢查作業流程圖

2. 流程說明

- (1)承攬商擬定之「整體職業安全衛生及環保計畫」,依約於開工前1天提送監造單位審查及核定,監造單位於1週內審查完成並於送陳核後,據以執行,承攬商於計畫書因不符規定遭退回,必須於2週內改善完成。
- (2)工程進行中,監造單位應監督承攬商執行安全衛生計畫之情 形,如有發現不符合安全衛生規定時,填具工地工安分級查 核紀錄表,責令承攬商限期改善。
- (3)如未於期限內改善完成,應依安全衛生規定辦理且安全衛生 稽查之成果需提報定期協調會檢討。

3.4.3注意事項

- 3.4.3.1 機關應於契約中明定工地安全衛生及環境保護管理 相關規定與罰責。
- 3.4.3.2 建立事故與災害通報系統 承攬商應建立緊急通報系統及標準作業程序,如圖 4-4



圖四-4 緊急通報組織架構

3.4.3.4 安全衛生及環保計畫之內容至少應包括:

- a工作環境或作業危害之辨識、評估及控制
- b.機械、設備或器具之管理
- c. 危害性化學品之分類、標示、通識及管理
- d.有害作業環境之採樣策略規劃及監測
- e. 危險性工作場所之製程或施工安全評估
- f.採購管理、承攬管理及變更管理
- g.安全衛生作業標準
- h.定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡查
- i.安全衛生教育訓練
- i.個人防護具之管理
- k.健康檢查、管理及促進
- 1.安全資訊之蒐集、分享及運用
- m.緊急應變措施
- n.職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析
- 0.安全衛生管理記錄及績效評估
- p.其他安全衛生管理措施
- 3.4.3.5 各項施工安全作業檢驗停留點依 OO 工程處處長室公佈之 「施工

作業安全查驗管理要點」執行停留點檢驗,記錄留存備查。

4. 應用表單

- 表 4-1 汛期工地防災減災抽查表
- 表 4-2 施工計畫書審查意見表
- 表 4-3 施工計畫書審查意見答覆表
- 表 4-4 整體施工計畫書送審核章表(自辦監造)

表4-2 OO公司OO工程處 施工計畫書文件審查意見表

| | 施工計畫青又作 |
|----------|---------|
| TO: | |
| 文件編號: | |
| 來 寸 絈 毙· | |

| ~ 人 | м ш ж. | | 1 | |
|----------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 工程。 | 名稱:000純水 | 及超純水設備統包工程 | 工程案號: 0000 | |
| 文件名 | 3稱: | | 審查日期: | 第 版 |
| 審意見別 | 計畫之頁碼 或圖表編號 | 審查意見 | | 備註 |
| 7 1 4/10 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | は果 (Comment | | л У — D.1 | |
| <u></u> | 無共譲(NO U 任。 | omments)但仍請依照契約規定辦理」 | L业个 Kelease U | Intractor 應有之頁 |
| □ 依 | | ease Revise According to the Con | nments) | |
| | | f送審(Please Revise According t | | & Re-submit) |
| | | 这理後重新送審(Non-Accept,Pleas | | |
| 監造單 | 量位:000施工) | 所 | | |
| | | | | |
| 審核人 | .員: | 主管: | | |
| | | | | |

※上列簽章欄位,應由監造單位主管層級核章

文件編號

表 4-3 施工計畫書文件審查意見答覆表

| Proje | ect Name: | 000 純水及超純水設備統包工程 | | 工程案號:O | 000 |
|-------|------------|------------------|--------------|--------|-------|
| Co | ontractor: | 00 工程股份有限公司 | Prepared by: | | Rev.: |
| 序號 | 篇/章./節. | 審查意見 | | 答覆(| 情 形 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 承攬商 答覆人員 | | 工地負責人 |

整體施工(品質)計畫送審核章表(自辦監造)

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

表單編號:

| | | 提報次數:第 次(版次: |) | 提報文號 | : | | |
|------|---------------|---------------|-----|-------|-----------|-------------|---|
| | | 提報日期: 年 月 1 | 3 | | | | |
| _ | 人 提 | 蓋公司章 | | | | | |
| 承包商 | (提報單位) | | | 公司負責 | <u>(:</u> | | |
| 商 | 單位 | | | 專任工程人 | - | | |
| | <u>m</u> | | | 或專案經理 | | | |
| | | | | 工地主任事 | - | | |
| | | | | 工地負責人 | | | |
| | | | | 品管人員 | | | |
| | | | 審查 | 結果 | | | |
| | _ | □依審查意見表所提審查意り | 見重新 | 提報 | | | |
| | | (限期提報日期: 年 | 月 | 日) | | | |
| 監 | 審 | □符合 | | | | | |
| 監造單位 | (審查單位 | 審查日期: 年 月 | 日 | | | | |
| 位 | 十位) | | 簽章 | 章欄 | | | |
| | | 派駐現場人員 | į | | | 施工所所長 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 核定日期: 年 | | 月 | 日 | (版次: |) |
| 主 | (核定單位) | | 簽章 | 章欄 | | | |
| 主辨單位 | 定留 | ■副處長 | | | | □處長 | |
| 位 | 单位 | | | | | | |
| • | | | | | | | |
| | | | | | | | |

註:1.本表格適用於監造單位為 00 工程處各施工所自辦監造之工程標案。

2.整體施工(品質)計畫審查層級為施工所,核定層級為副處長(公告金額以上至巨額)、 處長(巨額以上),核定本製成光碟片送營建組備查,並上傳至「DocuShare 文件管理」 系統,修訂進版亦請上傳最新版。

存期限:3年

480-EGT-03-21

分項施工 (品質)計畫送審核章表 (自辦監造)

工程名稱: 工程案號:

分項工程名稱:

表單編號:

| | | T | 7 () W 300 |
|------|------------|-----------------------|-------------|
| | | 提報次數:第 次(版次:) | 提報文號: |
| | | 提報日期: 年 月 日 | |
| | \bigcirc | 蓋公司章 | 簽章欄 |
| 承 | 提報單位 | | 公司負責人: |
| 承包商 | 報單 | | 專任工程人員 |
| '- | 位) | | 或專案經理: |
| | | | 工地主任或 |
| | | | 工地負責人: |
| | | | 品管人員: |
| | | 審核結果 | |
| | | □依審查意見表所提審查意見重新提報 | |
| | | (限期提報日期: 年 月 日) | |
| | | □符合 中 キュ 知・ ケー ローコ | |
| 路生 | → | 審查日期: 年 月 日 | |
| 造 | 番核 | 簽章欄 | |
| 監造單位 | (審核單位) | 派駐現場人員、監造工程師 | 施工所所長 |
| |) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

註:1.本表格適用於監造單位為OO工程處各施工所自辨監造之工程標案。

2.分項施工(品質)計畫審查層級為施工所駐現場人員及監造工程師,**核定層級施工所** 長,核定本製成光碟片送營建組備查。

保存期限:3年

480-EGT-03-23

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

1. 材料設備抽驗之目的

材料設備品質是否符合施工規範,會影響工程壽命與設備使用年限,所以對預製場/現場製造與安裝之查驗、材料抽驗、功能測試及出廠証明之審核工作必須審慎執行。

2. 抽驗作業程序

(1)材料/設備管制總表:

訂定材料/設備送審管制總表及材料設備抽(試)驗管制總表。 依統包商之工程預定進度表填寫相關資料。 參考表5-A材料/設備送審管制總表、表5-B材料設備抽(試)驗管制總表

(2)材料/設備審查核定程序:

依契約規定材料設備選用前,承攬商應提出材料/設備資料供OOOO工程處設計單位審查(如型錄、相關試驗報告、材料規範、進口證明文件、廠家資料、操作使用說明書等)。

(3)材料/設備抽驗方式之分類:

規劃抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀錄表;詳表5-1~5-7及表5-8。

(4)材料/設備送驗單位:

依契約規定之第三公證單位;1. British Inspecting Engineers Ltd.、2. Bureau Veritas、3. Japan Inspection Co., Ltd.、4. Japan Quality Assurance Organization、5. SGS Societe Generale De Surveillance SA、6. TUV Rheinland Holding AG或符合品管要點第12點規定之實驗室認證機構 (TAF)認可之實驗室辦理。

(5)材料/設備試驗之管制方法:

承攬商提出「材料、設備抽(檢、試)驗申請暨判定單」、「材料品質自主檢查紀錄」並檢附材料設備資料、出廠證明、檢驗文件、試驗報告等資料在有效期限內送監造單位審核,3日內應予回覆。若文件不符合規定,承攬商須於3日內改善完成,重送審核。抽/檢驗判定合格,材料設備方可進場,由監造單位會同承攬商對材料施行進料檢驗,其查驗內容為一 1.外觀檢視、型號認定— 2.尺寸量測—3.性能查驗或取樣試驗— 4.審查出廠証明— 5.審核試驗報告—6.政府單位核可之文件資料等工作。

(6) 材料/設備檢(試)驗合格與不合格之處理流程及區隔規定:

監造人員依廠驗或進料檢驗結果填寫「材料設備品質查驗紀錄表」就 材料設備試驗報告之試驗結果加以評估,如不合格,監造人員可依相 關規定要求承攬商重做試驗再複驗或退貨,並將查驗結果記錄在「材 料設備品質抽驗紀錄表」。

材料設備查驗程序如圖五-1「材料設備審查及查驗流程圖」

3. 材料品質標準

- 3.1 材料設備品質標準詳見第七章之表7-2-1~7-2-11-2抽查標準。
- 3.2 工程有變更設計時,若涉及材料或工法之變更,應以書面通知承攬商配 合修訂品質管理標準,並同步修訂監造計畫書。
- 3.3 除已列入表五-1材料/設備品質管理標準表者外,若有額外增加項目, 應隨時依統包商之設計內容增加其管制標準,修訂之監造計畫書應重送 審查。

4. 應用表單

- 表 5-A 材料設備送審管制總表
- 表 5-B 材料設備抽(試)驗管制總表
- 表 5-1 植入式基椿材料管理標準表
- 表 5-2 土木工程一般材料管理標準表
- 表 5-3 設備/管線材料管理標準表
- 表 5-4 電氣/儀器材料設備管理標準表
- 表 5-5 Drum 管理標準表
- 表 5-7 管材鋼構料管理標準表
- 表 5-8 材料設備品質查驗紀錄表
- 表 5-9 材料、設備抽(檢、試)驗申請暨結果判定單
- 表 5-10 植入式基椿材料品質抽驗紀錄表
- 表 5-11 儀器材料/設備品質抽檢驗紀

日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000 表單編號:1/4

| | 契約詳細表項次 | 契約 | 是否取 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試 | | 送審資料(٧) | | | | 審查日期 | 備註 |
|----|----------------|----|-----|--------|---------|-------|-------|---------|------------|----|----|----------------|------------|
| 項次 | 材料(設備)名稱 | 数量 | 樣試驗 | 實際送審日期 | | - 驗單位 | 協力商資料 | 型錄 | 相關檢 驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 | (歸檔編 號) |
| | | | | 員除达番日期 | - 一 | | | | 微和古 | | | 番 旦 后 木 | 3/14/ |
| 1 | 陽塔 A285-C | 1座 | 否 | | | | V | V | V | | | | |
| 2 | 脫氣塔 FRP | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 3 | 陰塔 A285-C | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 4 | 混床 A285-C | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 5 | 陽塔樹脂逆洗槽 A285-C | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 6 | 陰塔樹脂逆洗槽 A285-C | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 7 | 鹽酸計量槽 FRP | 1座 | 否 | | | | V | V | v | | | | |
| 8 | 液鹼計量槽 FRP | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 9 | 酸氣吸收槽 FRP | 1座 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 10 | 210kgf/cm²混凝土 | 一式 | 是 | | | | V | V | v | | | | |
| 11 | 280kgf/cm²混凝土 | 一式 | 是 | | | | V | V | v | | | | |
| 12 | 鋼筋 | 一式 | 是 | | | | V | V | v | | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

施工所主管:

日期:

工程名稱:OOO 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

表單編號:2/4

| | 契約詳細表項次 | 契約 | 是否取 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試 | | 送審資料(V) | | | | 審查日期 | 備註 |
|----|----------|------|-----|--------|------|-------|-----------|---------|-----|------|-------|------|--------|
| 項次 | | - 數量 | 樣試驗 | | | - 験單位 | 協力商資料 | 型錄 | 相關檢 | 樣品 | 其他 | | (歸檔編號) |
| | 材料(設備)名稱 | | | 實際送審日期 | 驗廠日期 | | 100.20.00 | | 驗報告 | 1402 | // /- | 審查結果 | |
| 13 | 基樁材料 | 31 | 是 | | | | V | v | v | | | | |
| 14 | | 2 台 | 否 | | | | V | V | v | | | | |
| | 鼓風機 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 抽水泵浦 | 2 台 | 否 | | | | V | V | v | | | | |
| 16 | 抽水泵浦 | 2 台 | 否 | | | | v | V | V | | | | |
| 17 | 配管閥類 | 一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 18 | 管線及配件材料 | 一式 | 否 | | | | v | V | v | | | | |
| 19 | 管線支撐架料件 | 一式 | 否 | | | | V | V | v | | | | |
| 20 | MCC 配電盤 | 一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 21 | 電氣管線材料 | 一式 | 否 | | | | v | V | v | | | | |
| 22 | 電氣管線配件材料 | 一式 | 否 | | | | v | V | v | | | | |
| 23 | 電纜線材料 | 一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 24 | 照明器材 | 一式 | 否 | | | | V | v | V | | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

施工所主管:

日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:OOOO

表單編號:3/4

| | 契約詳細表項次 | | | 五户兴灾口知 | 是否驗廠 | | | 送審 | 資料(∨) | | | 審查日期 | 備註 |
|------------|----------|-----|-----|--------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|----|------|------|
| 項次 | | 契約 | 是否取 | 預定送審日期 | 天 召 | 預定試 | 協力商資 | | 相關檢 | | | | (歸檔編 |
| 块 人 | 材料(設備)名稱 | 數量 | 樣試驗 | 實際送審日期 | 驗廠日期 | 驗單位 | 助 刀 尚 貝 料 | 型錄 | 品 願 做 驗 報 告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 | 號) |
| 25 | | 一一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| | 廣播系統 | - | Ц | | | | • | • | , | | | | |
| 26 | 接地系統 | 一一式 | 否 | | | _ | v | V | V | | | | |
| 27 | PLC 系統 | 一一式 | 否 | | | _ | v | V | V | | | | |
| 28 | 分析儀器 | 一一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 29 | CCTV 系統 | 一一式 | 否 | | | 1 | v | v | v | | | | |
| 30 | 儀器管線配件材料 | 一式 | 否 | | | | V | V | V | | | | |
| 31 | 儀錶 | 一式 | 否 | | | | V | v | V | | | | |
| 32 | 控制閥 | 一一式 | 否 | | | _ | V | v | V | | | | |
| 33 | 熱交換器 | 一一式 | 否 | | | _ | V | V | V | | | | |
| 34 | UPS | 一一式 | 否 | | | | V | V | V | | | | |
| 35 | CLSM | 一一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |
| 36 | 基礎螺栓 | 一式 | 否 | | | | v | v | V | | | | |
| 37 | 型鋼及鐵件 | 一式 | 否 | | | | V | v | V | | | | |
| 38 | FRP 材料 | 一一式 | 否 | | | | v | V | v | | | | |

日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:OOOO

表單編號:4/4

| | 契約詳細表項次 | 契約 | 是否取 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試 | | 送箸 | 審資料(∨) | | | 審查日期 | 備註 |
|----|----------|-----------|-----|--------|------|-----|-------|------|----------------|----|----|------|--------|
| 項次 | 材料(設備)名稱 | 数量 | | 實際送審日期 | 驗廠日期 | 驗單位 | 協力商資料 | ガリを形 | 相關檢 驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 | (歸檔編號) |
| 39 | 安全閥 | 一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | _ |
| 40 | 油漆 | 一式 | 否 | | | | V | v | v | | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

施工所主管:

表 5-B 材料設備抽(試)驗管制總表 日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

表單編號: 1/4

| 項 | 材料(設備)名稱 | 却如此旦 | 儿样姑衣 | 進場日期 | 抽樣日期 | 11. 北西人 41. 田 | 累積進場數量 | 抽驗及會同 | 備註 |
|----|----------------|------|------|------|------|---------------|--------|-------|--------|
| 次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 抽樣頻率 | 進場數量 | 抽樣數量 | 抽試驗結果 | 累積抽樣數量 | 人員 | (歸檔編號) |
| 1 | 陽塔 A285-C | 1 | | | | | | | |
| 2 | 脫氣塔 FRP | 1 | | | | | | | |
| 3 | 陰塔 A285-C | 1 | | | | | | | |
| 4 | 混床 A285-C | 1 | | | | | | | |
| 5 | 陽塔樹脂逆洗槽 A285-C | 1 | | | | | | | |
| 6 | 陰塔樹脂逆洗槽 A285-C | 1 | | | | | | | |
| 7 | 鹽酸計量槽 FRP | 1 | | | | | | | |
| 8 | 液鹼計量槽 FRP | 1 | | | | | | | |
| 9 | 酸氣吸收槽 FRP | 1 | | | | | | | |
| 10 | 210kg/cm²混凝土 | 152 | | | | | | | |
| 11 | 210kg/cm²混凝土 | 152 | | | | | | | |
| 12 | 鋼筋加工 | - 38 | | | | | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

表 5-B 材料設備抽(試)驗管制總表

日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000 表單編號:2/4

| | | | | - > 1 100 | | | 1 | | |
|----|----------|----------------|-----------------|-----------|------|-------|--------|-------|--------|
| 項 | 材料(設備)名稱 | 初 奶 敷 旦 | 11. 14 - 45 - 5 | 進場日期 | 抽樣日期 | 抽試驗結果 | 累積進場數量 | 抽驗及會同 | 備註 |
| 次 | 契約詳細表項次 | — 契約數量 | 抽樣頻率 | 進場數量 | 抽樣數量 | 抽試驗結末 | 累積抽樣數量 | 人員 | (歸檔編號) |
| 13 | 基樁材料 | 124 | | | | | | | |
| 14 | 鼓風機 | 2 | | | | - | | | |
| 15 | 抽水泵浦 | 4 | | | | | | | |
| 16 | 抽水泵浦 | 4 | | | | | | | |
| 17 | 配管閥類 | 1式 | | | | | | | |
| 18 | 管線及配件材料 | 1式 | | | | | | | |
| 19 | 管線支撐架料件 | 1式 | | | | | | | |
| 20 | MCC 配電盤 | 2 | | | | | | | |
| 21 | 電氣管線材料 | 1式 | | | | | | | |
| 22 | 電氣管線配件材料 | 1 | | | | | | | |
| 23 | 電纜線材料 | 1 | | | | | | | |
| 24 | 照明器材 | 5 | | | | | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

施工所主管

表 5-B 材料設備抽(試)驗管制總表

日期:

工程名稱:OOO 純水及超純水設備統包工程

工程案號:0000

表單編號: 3/4

| 項 | 材料(設備)名稱 | 却如此早 | 北美広京 | 進場日期 | 抽樣日期 | 11. 44 EA 44 田 | 累積進場數量 | 抽驗及會同 | 備註 |
|----|----------|--------|------|------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 次 | 契約詳細表項次 | - 契約數量 | 抽樣頻率 | 進場數量 | 抽樣數量 | 抽試驗結果 | 累積抽樣數量 | 人員 | (歸檔編號) |
| 25 | 廣播系統 | 1 | | | | | | | |
| 26 | 接地系統 | 1 | | | | | | | |
| 27 | PLC 系統 | 2 | | | | | | | |
| 28 | 分析儀器 | 1 | | | | | | | |
| 29 | CCTV 系統 | 4 | | | | | | | |
| 30 | 儀器管線配件材料 | 1 | | | | | | | |
| 31 | 儀錶 | 87 | | | | | | | |
| 32 | 控制閥 | 1 | | | | | | | |
| 33 | 熱交換器 | 1 | | | | | | | |
| 34 | UPS | 1 | | | | | | | |
| 35 | CLSM | 1 | | | | | | | |
| 36 | 基礎螺栓 | 1 | | | | | | | |
| 37 | 型鋼及鐵件 | 1 | | | | | | | |
| 38 | FRP 材料 | 1 | | | | | | | |

表 5-B 材料設備抽(試)驗管制總表 日期:

工程名稱:000 純水及超純水設備統包工程 工程案號:0000


表單編號: 4/4

| 項 | 材料(設備)名稱 | 契約數量 | 抽樣頻率 | 進場日期 | 抽樣日期 | 抽試驗結果 | 累積進場數量 | 抽驗及會同 | 備註 |
|----|----------|----------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|
| 次 | 契約詳細表項次 | 买 | 抽体频平 | 進場數量 | 抽樣數量 | 抽武微結木 | 累積抽樣數量 | 人員 | (歸檔編號) |
| 39 | 安全閥 | 1 | | | | | | | |
| | 女主阀 | | | | | | | | |
| 40 | 油漆 | 1 | | | | • | | | |

註:本表每次管制資料由現場(監造)人員登錄,陳所長核閱,委託監造案經建築師審定後,影印一份送督導施工所備查

派駐現場(監造)人員:

施工所主管



圖五-1 材料設備檢(抽)驗流程圖

表 5-1 植入式基椿材料管理標準表

| 檢查 項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處 置方法 | 管理紀錄 | |
|----------|---|--|--------|---|--|------------------------------|------------------------|--|
| 預審資料 | 1.工廠營業登記證 2.基樁型錄 3.規範 4.製程產能證明 5.標準結構圖。 | 依契約、建造圖及廠商品質計畫規定。 | 基樁選定前 | 監造單位審查 | 購料前 | 更換廠家或 補件,工期照 算。 | 植入式基 | |
| | | 椿身表面無寬度大於 0.05 mm, 長大於椿徑,方向在椿軸線 20 度內之裂縫者。 | | 目視、量尺 | 依順序每 100 節為一組(尾數比照辦理),每組抽5節全部合格。 | | 椿材料品 質抽(試) | |
| | 2.形狀 | | 製程中製程中 | | | 程駐廠人 員。 (2)抽查頻率 加倍。 | | |
| 製程檢驗 ★ | 4.抗彎強度抽驗 | 1.抗彎強度合格標準為彎矩值 大於或等於建造圖表列 Mcr、Mu 彎矩值規定。做 Mcr 時不得產生寬度大於 0.1 mm 之裂紋為合格。 2.破壞處檢查鋼筋保護層厚度 15 mm 以上。 3.螺旋箍筋直徑≥3 mm,間距≦ 150 mm。 4.抗彎試驗前簡支承情況下,樁身 任一點垂直距離 <l 1000="" td="" 者。<=""><td></td><td>1.目鋼抗備碎工造作TAF 驗製、探試凝。基料實實廠學壞民器驗土 椿抽體驗內矩彎壞人器驗土 棒抽體驗內矩彎</td><td>1每100節抽2節做開裂彎矩 Mcr都合格後,再從中抽1 節做破壞彎矩 Mu 試驗須加壓至少結 完NS2602 A2037第4.2.1節 規定之 Mu 值,該100節 規定之 Mu 值,該100節 可視為抗彎強度試驗合格 可視為抗彎強度試驗合格身 破壞,檢驗項目:預力 破壞,檢驗項目:預筋 機格、數量及鋼筋保護層厚</td><td></td><td>1. 計告 植格品(試錄報) 式材質) 驗表</td></l> | | 1.目鋼抗備碎工造作TAF 驗製、探試凝。基料實實廠學壞民器驗土 椿抽體驗內矩彎壞人器驗土 棒抽體驗內矩彎 | 1每100節抽2節做開裂彎矩 Mcr都合格後,再從中抽1 節做破壞彎矩 Mu 試驗須加壓至少結 完NS2602 A2037第4.2.1節 規定之 Mu 值,該100節 規定之 Mu 值,該100節 可視為抗彎強度試驗合格 可視為抗彎強度試驗合格身 破壞,檢驗項目:預力 破壞,檢驗項目:預筋 機格、數量及鋼筋保護層厚 | | 1. 計告 植格品(試錄報) 式材質) 驗表 | |

| 檢查 項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處 置方法 | 管理紀錄 |
|----------|-----------------------------|--|------|-----------------|---|----------------------------|------------|
| ★ 製程檢驗 | 5.構造檢查 | 1.依順序每100節為一組(尾數 出),每組抽5節為一組(尾數 內有1節不合格,則在同名格,則在同名格,則在同名格,則在同名格,則在同名格,則在同名格,則在同名格。 1. 1節外,節至。 1. 1節外,節至。 1. 2 1 100節全部 人格。 3. 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 | 製程中 | 探測器·抗彎試 驗設備 | 1.廠商依核可品質計畫書之 品質管理標準提送申請 單,申請監造單位審查或 抽驗。 2.每次做破壞簪矩Mu試驗內 基樁須破壞樁身檢驗內部 基樁獨探測器掃瞄:100節抽 5節掃瞄抽驗預力鋼棒及 補助鋼筋之數量。 | 2.預防措施: (1)要求承攬 商加派製 | 植林質驗紀式料試表品 |
| 進場檢験★ | 6. 核對所有出廠報告、抗彎強度抽驗紀錄、簽收交貨單。 | | | 目視、尺、金屬 探測器。 | 每一進料批抽驗一次 1.外觀尺寸:100節抽5節 2.金屬探測器掃瞄:100節抽 5節掃瞄抽驗預力鋼棒及 補助鋼筋之數量。 | 退料 | 承攬商自主檢查表 |

表 5-2 土木工程一般材料管理標準表

| 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處 置方法 | 管理紀錄 |
|------|---------------------|---|------|---|------------------------------|--------------|---------------------|
| | 預拌廠廠驗 | 承攬商資格審查 | 進料前 | 核對承攬商送審核定文 件 | 毎一供料商抽 驗一次 | |)H 162 1 11 |
| 混凝土★ | 配比設計及試拌 | 配合比例設計計算表 | 進料前 | 配比廠拌試驗報告 | 毎一供料商抽 驗一次 | 敲除重做 | 混凝土材料品質檢 |
| | 抗壓強度 | 依據 CNS 1232 A3045 | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.送驗第三公證單位 | 100M ³ 至少抽 驗一次 | | 驗紀錄表 |
| 鋼筋★ | 型號、數量爐號出廠證明 | CNS560 1. SD280W | 進科 | 1.核對所有出廠報告 2.送驗第三公證單位 CNS560 取樣試驗報告 | 每一進料批抽驗一次 | 退貨運離工地 | 鋼筋及基 礎螺程檢 粉紀錄表 |
| 模板★ | 1.模板表面平整 2.模板垂直度 | 1.牆、柱厚度≥15mm 2.板、樑厚度≥15mm 3.表面不能有孔洞、每 角、節疤等 4.垂直度≤1/200 | 共 進料 | 游標卡尺 | 每一進料批抽驗一次 | 重新調整 | 儀器施工 品質抽查 紀錄表 |
| 碎石級配 | 篩分析 | CNS486 碎石級配 級配 A 級配 : 篩 50mm(2") 100 100 | 進料 | 篩分析 | 每一進料批抽驗一次 | 退貨運離工地 | 儀器施工 品質結 紀錄表 |

| 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | | | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處 置方法 | 管理紀錄 |
|-------|---|--|-------|-------|------|----------------------------|------------|--------------|---------------------|
| | | 篩 25mm(1") | - | 75-95 | | | | | |
| | | 篩 9.5mm(8/3") | 30-65 | 40-75 | | | | | |
| | | 篩 4.75mm(NO.4) | 25-55 | 30-60 | | | | | |
| | | 篩 2mm(NO.10) | 15-40 | 20-45 | | | | | |
| | | 篩 0.425mm(NO.40) | 8-20 | 15-30 | | | | | |
| | | 篩 0.075mm(NO.200) | 2-8 | 5-20 | | | | | |
| 基礎螺栓 | 1.出廠報告(材質證明、無輻射證明) 2. 材質化性試驗 | 降伏點 | | | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.送驗第三公證單位 | 核對資料 | 補文件或退 | 鋼筋及基 礎螺栓材 |
| * | 尺寸 | - 降伏強度 58~80 KSI 伸長率≧23% | | 20/11 | 游標卡尺 | 每一進料批抽 驗一支 | 作具 | 料品質檢驗紀錄表 | |
| 防水材料★ | 1.出廠報告 2. 材質物性試驗(抗彎強度/ 伸長率/撕裂強度/硬度) | / 抗彎強度>550kg/cm ² 伸長率≧5% | | | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.必要時送第三公證單位 | 每一進料批抽 驗一次 | 補文件或退 貨 | 儀器施工 品質抽查 紀錄表 |

表 5-3 設備/管線材料管理標準表

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處置 方法 | 管理紀錄 |
|----|-----------|---------------------------------|---|------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| | | 真珠岩保温板、筒及 成型彎頭 | 規格須符合CNS 3586R 2075規定,檢 驗須依CNS 3587R 3074要求 | 進料 | 核對所有出廠報告 必要時送驗 | 每一進料批 | 補文件或退貨 | 保温材料 品質檢驗 紀錄表 |
| | | 矽酸鈣保温板、筒及 成型彎頭 | 規格須符合CNS 2176R 2075之規定, 檢驗須依CNS 2177R 3045要求 | 進料 | 核對所有出廠報告 必要時送驗 | 每一進料批 | 補文件或退貨 | 保温材料 品質檢驗 紀錄表 |
| 1 | 保温材料 ★ | 岩棉保温板、筒、毯 | 規格及檢驗須符合 CNS 3657R 2080規定 | 進料 | 核對所有出廠報告 必要時送驗 | 每一進料批 | 補文件或退貨 | 保温材料 品質檢驗 紀錄表 |
| | | 陶瓷纖維保温毯 | 規格須符合CNS 11522R 2188規定·檢驗須依CNS 11523要求 | 進料 | 核對所有出廠報告 必要時送驗 | 每一進料批 | 補文件或退貨 | 保温材料 品質檢驗 紀錄表 |
| | | Aluminum jacket | ASTM B209 alloy of 3003 or 5005-H14 surface coated coler of light grey | 進料 | 核對所有出廠報告 必要時送驗 | 每一進料批 | 補文件或退貨 | 保温材料 品質檢驗 紀錄表 |
| 2 | 碳鋼配管料★ | 1.出廠報告(材質證明、無輻射證明) 2.材質物化性試驗 | 1.依 ASMEcode 如 Line Class 為 AB4A、 AB4H、AB4S、AB6S、 AG2、AG4、BB4A、 BB4H、BB4S、BB6S、 BG2、BG4、JB4H、KB4H 等有縫管件需附 PWHT 及 RT 報告 2.其他 Line Class 有 縫管件需附 RT 報告 | | 1.核對所有出廠報告 2.送驗第三公證單位 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質 抽查紀錄 表 |

| 項次 | 檢 | 全項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處置 方法 | 管理紀錄 |
|----|----|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 3 | 不到 | 銹鋼配管 料★ | 1.出廠報告(材質證明、無輻射證明) 2.材質物化性試驗 | 依 ASMEcode 如 Line Class 為 AB4A、 AB4H、AB4S、 AB6S、AG2、AG4、 BB4A、BB4H、 BB4S、BB6S、BG2、 BG4、JB4H、KB4H 等有縫管件需附 PWHT 及 RT 報告依 | 進料 1.核對所有出廠報告 2.送驗第三公證單位 | | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 奥系管質 斯 不施抽 錄 品 報 |
| 4 | 碳鋼 | 一般性 | 1.出廠報告(材質証明、無輻射証明) 2.材質物化性試驗 3.厚度超卨 25mm 100% UT 報告 | ASTM 標準如 A283,A515,A516 | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.必要時送驗第三公證單 位 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 品質抽驗 紀錄表 |
| 7 | 板★ | 內容物 wet H2S | 1. 出廠報告(材質証明、無輻射証明) 2. 材質物化性試驗 3. 任何厚度 100% UT 報告 | DS-103-0001-2 | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.必要時送驗第三公證單 位 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 品 質 抽 驗 紀錄表 |
| 5 | 不 | 銹鋼板★ | 1.出廠報告(材質証明、無輻射証明) 2.材質物化性試驗 | ASTM 標準如 A312 TP304,316 | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.必要時送驗第三公證單 位 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 品 質抽 驗 紀錄表 |
| 6 | | | 出廠報告(材質証明、 材質物化性試驗) | CNS11656 CNS11657 | 進料 | 1.核對所有出廠報告 2.必要時送檢驗 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 品 質抽 驗 紀錄表 |
| 7 | 3 | 銲條★ | 材質證明 | ASME SEC [] ,PART C | 進料 | | ,, | 補文件或退貨 | 品質抽驗紀錄表 |
| 8 | ; | 油漆★ | 材質証明 | 本公司 標準 | 進料 | 核對所有出廠報告 | 每一進料批抽 驗一次 | 補文件或退貨 | 品質抽驗 紀錄表 |

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之處置 方法 | 管理紀錄 |
|----|--------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 9 | 防蝕帶★ | 材質証明 | PS-34.004 | 進料 | 1. 核 對 所 有 出 廠 報 告 2.必要時送檢驗 | 每一進料批抽 驗一次 | 補文件或退貨 | 品質抽驗 紀錄表 |
| 10 | | 1.材質證明 2.出廠檢查報告 3進口報單 | 低洩漏閥依 ISO-15848-2 測試,其 餘依 API598 測試 | 1.檢查各項 工作通知 2 每預製 批 | 1 块料化土山南和4 | 每一批設備送至工地安裝前 | 補文件或退貨 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |
| 11 | 國產閥★ | 1.材質證明 2.出廠檢查報告 3.水壓測試 | 低洩漏閥依 ISO-15848-2 測試,其 餘依 API598 測試 | | 1,. 核對所有出廠報告 2.必要時送驗測試 | 每一批設備送 至工地安裝前 | 補文件或退貨 | 材料設備 品質抽驗 紀錄表 |
| 12 | CPVC 管材 ★ | 1.材質證明 2.出廠檢查報告 3.水壓測試 | | | 1,. 核 對 所 有 出 廠 報 告 2.必要時送驗測試 | 每一批設備送 至工地安裝前 | 補文件或退貨 | 材料設備 品質抽驗 紀錄表 |

表 5-4 電氣/儀器材料設備管理標準表

| | | <u> </u> | | * * * * * <u>= * * * </u> = | · · · · · | | | |
|----|-------|---|---|--|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合 之處置 方法 | 管理紀錄 |
| 1 | 電纜★ | 1.發票證明 2.出廠檢驗報告 | 依 CNS 2655,C2047 CNS 3301,C2058 | 進料 | 核對所有出廠報告 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 電氣/儀器材 料設備品質檢 驗紀錄表 |
| 2 | 電線管★ | 1.發票證明 2.出廠檢驗報告 | PVC 管依 CNS1302,特厚 鍍鋅鋼管依 ANSI C80.1 | 進料 | 核對所有出廠報告 | 每一進料批抽驗一次 | 補文件或退貨 | 電氣/儀器材料設備品質檢驗紀錄表 |
| 3 | 馬達★ | 1 出廠証明 2 檢驗報告 | CNS-1056,C4023 CNS-1373,C4040 | 馬達進廠前二週 至工廠性能會驗 | 核對所有出廠報告 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | 電氣/儀器材 料設備品質檢 驗紀錄表 |
| 4 | 照明燈具★ | 出廠報告 防爆認證 | 具 Ts 防爆標誌 | 1.檢查各項工作 前承攬商通知 2每預製一批 | 核對所有出廠報告 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | 電氣/儀器材料設備品質檢驗紀錄表 |
| 5 | 廣播設備★ | 出廠證明、進口報單或發票影本、原廠測試報告、說明書 | 具 Ts 防爆標誌 | 1.檢查各項工作 前承攬商通知 2.每預製一批 | 核對所有出廠報告 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | 配 電盤 (MCC 盤) 施工品質 抽查紀錄表 |
| 6 | 進口幫浦★ | 1.進口証明 2.出廠測試報告 3.操作說明書 4.備品清單 | _ | 檢查各項工作前 承攬商通知 | 核對所有出廠報告 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | 材料設備品質抽驗紀錄表 |
| 7 | 國產幫浦★ | 1 出廠証明 2 測試報告 3 操作說明書 4.備品清單 | CNS-10680,B4062 CNS-10847,B4063 | 1.檢查各項工作前承 攬商通知 2國產幫浦進廠前三 週至承攬商廠址性 能會驗 | 核對所有出廠報 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | 材料設備品質抽驗紀錄表 |

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合 之處置 方法 | 管理紀錄 |
|----|--------------------|--|---|--------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 | Lin H. I HH TI Lin | 1.進口證明 2.材質証明 3.出廠檢查報告 4.開度 5.防爆等級 | EN1226-1 | 前承攬商通知 | 1.核對所有出廠報 告 2.製造廠檢驗測試 | 每一批設備送 至工地安裝前 | | |
| 9 | | 1.進口證明 2.出廠檢查報告 3.校正報告 | 校正準確度 指針式±0.5% 數位式±0.15% 分析儀器±1% | 毎批 | 1核對所有出廠報告 2必要時製造廠檢驗 測試 | 每一批設備送 至工地安裝前 | 補文件或退貨 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |
| 10 | | 1.進口證明 2.出廠檢查報告 3.校正報告 | 校正準確度± 0.15% | 每批 | 1核對所有出廠報告 2必要時製造廠檢驗 測試 | 每一批設備送 至工地安裝前 | 補文件 或退貨 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |

材料設備文件查驗標準(設備部份)

表 5-5 Drum 管理標準表

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 |
|----|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------|--------------|------|
| 1 | WPS/PQR | | 是已在預製場完成新 | 製之設備,且已依圖 | 7-1-4 之檢驗管控、 | 施工抽查標 | | |
| 2 | 銲工資格文件 | | 完成自主檢驗。 | | | | | |
| | 材料:一.出廠證明 | 二.承攬商必須 | 在設備入廠之前,將之 | 左側所列之檢查項目 | 日文件編列成冊,交島 | 盖造單位審核 | 该存檔。 | |
| 3 | 二.測試報告 | | | | | | | |
| 3 | 三.現場抽樣報 | | | | | | | |
| | 告 | | | | | | | |
| | 圖面文件(包括 | | | | | | | |
| 4 | Welding map), PMI | | | | | | | |
| | 報告(含母材及銲 | | | | | | | |
| | 道),PWHT報告 | | | | | | | |
| 5 | 乾燥度檢查★ | | | | | | | |
| 6 | 噴砂及油漆膜厚檢 | | | | | | | |
| | 查★ | | | | | | | |
| 7 | 試壓報告★ | | | | | | | |
| 8 | NDE報告★ | | | | | | | |
| | 依圖7-1-4之 "檢驗 | | | | | | | |
| 9 | 管控"之自主檢查 | | | | | | | |
| | 報告 | | | | | | | |
| 10 | 檢查或代檢機構核 | | | | | | | |
| | 發之證照 | | | | | | | |

材料設備查驗標準(材料部份)管材鋼構及設備表 5-7 管材鋼構材料管理標準表

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------|------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | 鋼管★ | 1.出廠證明 2.材質證明(試驗報告) 3.抽驗 | ASME,SECTION II Part A | 進料 | 抽驗材料必要時送第三公證單位檢驗 | 1311:472 A GI P NO | | 材料設備品 質抽驗紀錄表 |
| | 一 | 1.出廠證明 2.材質證明(試驗報告) | ASME,SECTION II Part A | 進料 | 核 對 配 件 上 之 Marking,必要時送 第三公證單位檢驗 | 分班日平桶尺 | 退料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |
| 配管 | 閥★ | 1.出廠證明 2.材質證明 3.試驗報告 | API 598,600,602 Code | 進料 | 試壓 | 每批取 2 個或 取 3% Valve 做 壓力測試 | | 材料設備品質抽驗紀錄表 |
| | CPVC管線材料及 配件★ | 1. 出廠證明 2. 材質證明 | 依 CNS 14664 | 進料 | 抽驗材料必要時送第三公證單位檢驗 | | 退料 | 材料設備品 質抽驗紀錄表 |
| | FRP管線材料及 配件★ | 1. 出廠證明 2. 材質證明 | 依 CNS 11646 K3080 | 進料 | 抽驗材料必要時送第三公證單位檢驗 | 每進料批一次 | 退料 | 材料設備品 質抽驗紀錄表 |
| 鋼 | 翻構★ | 1.出廠證明 2.材質證明 | ASTM A36 | 進料 | 尺寸丈量 | 毎批取雨種不 同 尺 寸 H beam | | 材料設備品 質抽驗紀錄表 |
| 構 | (iratıno → | 1.出廠證明 2.材質證明 | 本公司 規範 | 進料 | 尺寸丈量 | 毎批取一件 | 退料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |

| 項次 | 檢查項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 抽驗頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 |
|----|---------------------|---------------|---|------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 設備 | Exchanger(板 式) ★ | 3.尺寸,型號,材料檢驗, | 1.材質:ASME,Section Ⅱ Part A 2.依 ASTM | 進料 | 核對文件,尺寸丈量,PMI試驗,壓力試驗 | 毎一材料批抽 驗一次 | 退料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |

表 5-8 設備/管線材料品質抽驗紀錄表

編號:10DW-

| エ | 程 | 名 | 稱O | O 腐 | 第十 | ・純オ | K 及起 | 超純水 | 設備 | 統包二 | 工程 | | エ; | 程 | 案 | 號 | 0000 |) |
|----|-----|-------------|---|-------------|-----|-----|-------------|------------|----|-----|-----|-----|----|---|-----|----|------|---|
| 1. | 檢驗 | 対 状 | 斗(設有 | 黄)名 | 稱: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 檢驗 | - 日甘 | 日: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | <u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ц., | • ,,,, | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 材料 | +設債 | |]規核 | 各及應 | 慧提: | 出證明 | 月文件 | : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 檢驗 | 食結 界 | 長: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 規材 | 各部分 | 分: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 文化 | 件部。 | 分: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 果判定 | <u>`</u> : | | | | | | | | | | | | | | |
| | □合 | ·格 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | □不 | 会 校 | د | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U 10 | r | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 缺失 | 複查 | 查結果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已改 | | | _ | | | | | • | | | | | | | | | |
| | 未完 | 完成证 | 改善 | ,填, | 具 一 | 品質 | 不符 | 合項目 | 處理 | 里表」 | 進行立 | 追蹤改 | 善 | | | | | |
| 泊 | 查日 | 相. | | | | | | | 泊 | 杏人目 | · | | | | 邰 | 上・ | | |
| 仮 | 旦口 | 沏· | | | | | | | 仮 | 旦八岁 | ₹ ' | | | | /־/ | K. | | |

表 5-900 股份有限公司 00 工程處

材料、設備抽 (檢、試) 驗申請暨結果判定單

| | | | | | | | 申言 | 請日期 | : 年 | 月日 |
|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| 工程名表 | 稱 | | | | | 表 | 單編號 | | | |
| 承包廠了 | 商 | | | | | 工力 | 程案號 | | | |
| 材料/設備使 | | | | | | | | | | |
| 部 抽(檢、試) | 位 <u></u> 驗 | | | | | Т., | | □會驗 | □檢驗 | 食停留點 |
| | 稱 | | | | | 檢馬 | 驗性質 | □雷勉□審查 | | () 于 田 灬 |
| 預定日期/時間 | | 作業 | 材料、 | | | _ | (様) 數量 | 試樣 | 編號 | 備註 |
| 實際日期/時間 | 引 ± | 也 點 | 抽(檢、 | 試丿与 | <u> </u> | 代表 | (進場) 數量 | | 17Fig 400 C | 1714 |
| | \dashv | - | | | | | | - | | |
| | + | | | | | | | | | |
| | \exists | F | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 材料、設備 | | | 來源 | 廠牌 | | | | | | |
| 進廠日期 | □□栂 | 票的規範標準 | | 供原 | 態商: | □ | 主檢查表 | • | | |
| 檢附文件 | | ・的 税 軽 係 年 ・ 應 商 品 質 ラ | • | | | | <u>土饭鱼衣</u> 他: | • | | |
| 說明: | | | | | | | · | | | |
| | | | 品管人员填妥名 | ⊁欄資 | 料一式三个 | 份,於村 | 贪驗或取 樣 | 長預定日 | 期前 48 | } 小時送 |
| 達施工所二. 試驗申請 | 單隨相 | 羕品轉送試駁 | 鐱室收樣後,安 | ·檢組 | 、承包商 | 、與監 | 造部門各 | 取一份在 | 存查。 | |
| 三. 試驗取樣智 | 当天應 | 送達試驗室 | 收樣,抽(檢) 單由監造部門 | 驗作業 | 美後會同抽 | (檢) | 驗者應即 | 於簽章欄 | 加簽章 | o · A +n +L |
| 四. 曾问抽驗作 | 作業プ 属委言 | 己成後,本衣 纤監造應影記 | .单由監造部門. 送一份送施工所 | 駐場へ f督導フ | 、貝貝貝與 承辦人備 | {' 材水 杏。 | 斗設備抽機 | 斂紀 跡で | 長 或 訊 | 斂 報告」 |
| | 承包商 | | | 監造音 | | <u>-</u> | | 安核 | | |
| 公司蓋章 | | <u>。</u> 地負責人簽章 | | | · 現場人員 | | 部門蓋 | | 檢驗員 | |
| ムリ皿十 | | ルロス 京ノ ・ 双 T | ni.11 m — | 11125 | <i>→71570</i> 17 > 28 / | 双十 | <u>1.1 1 7π</u> | L T | 介双 切双 7 代 | 双十 |
| | | | | | | l | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 檢(記 | 式)馬 | 金室 | | 1 | 會同抽 (| 試、核 | 金)驗者 多 | 簽章 | | |
| | | 收樣者 | | | | | | | | |
| 試驗室蓋: | 草 | 簽章 | 参 | 商 | | 监立 | 造部門 | 檢驗! | 員及其任 | 也人貝 |
| | | | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 結果判 | 旬定人 | (員 | | | | | | | | |
| | | 格同意使用 | | | | 工 符合 | >事項報告 | NCR (| Noncon | formity |
| | □不 | 合格隔離退 | | 補 | Report | t)及! | NCR 缺失改 | 文善照片 | 張貼表 | 0 |
| 抽驗結果 | | t量不足 料、設備貯 | 左提所不良 | 救 | □填寫「· | 一般缺 | 失改正通 | 知/回報 | .單 DND(| (Defect |
| 4 ** | | | <i>计物/11/1</i> 八 | 措施 | | | / Disposit 照片張貼: | | 一般缺 | 失改止 |
| | □其他 | | | <i>√</i> ∪ | □不足數 | | NW / I IMAGA | 0 | | |

保存期限:3年 480-EGT-04-01

表 5-10OO 公司 OO 工程處 植入式基樁材料品質抽驗紀錄表

表單編號:10DW -

| ٦ | L程名稱 | | OO廠第十純 | 水及超純水設備統包工程 | 承 | 攬 | 商 | | |
|---|--------------|-----|------------------------|---|----|-------------|-----|----------|----|
| ٦ | L程案號 | | 0000 | | 檢 | 查 | 3 期 | | |
| 杉 | 负查時機 | | □ 檢驗停留 | 留點 □ 隨機抽查 | 抽查 | 5.结果 | 判定 | | |
| 杉 | 负查 樁號 | | | | I | | | | |
| 項次 | 檢 | 查 | 項目 | 檢 查 標 準 | 實際 | 深檢 查 | 查情形 | 檢查 結果 | 備註 |
| 1 | 督導承行 | 商自3 | 主檢查表是 | 檢審表列檢查項目是否落實 | | | | | |
| | | 椿外徑 | ≤500mm | (+5 mm, -2 mm) | | | | | |
| | | 椿站 | 端鐵件外徑 | ±2 mm | | | | | |
| | 1± | | 椿長 | 椿身全長之±0.3% | | | | | |
| | 椿身 | | | (1)無寬度大於 0.05 mm,長大於樁徑, 方向在樁軸線 20 度內之裂縫者。 | | | | | |
| 2 | 表 | | | (2)內、外壁無鋼筋或鐵線外露者。 | | | | | |
| | 面 | | | (3)外壁無石子凸露者。 | | | | | |
| | | 外觀 | | (4)樁身無碰撞缺損者。 | | | | | |
| | | | , ,,,, | (5)表面無擦傷紋長≥100mm、宽≥20mm, | | | | | |
| | | | | 深≧5mm者。 | | | | | |
| | | | | (6)無因模具裝設所產生溝穴深≥5mm 者。 | | | | | |
| | | | | (7)抗彎試驗前簡支承情況下,樁身任 一點之垂直距離 <l 1000="" td="" 者。<=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l> | | | | | |
| | | 3 | 預力鋼棒 | 依建造圖標明規格及數量 | | | | | |
| | 椿 | | | (1)依建造圖標明規格及數量 | | | | | |
| | 身 | | I用 以 <i>达 达</i> | (2)直徑≧3 mm | | | | | |
| 3 | 結 | 9 | 螺旋箍筋 | (3)間距 150 mm 以下 | | | | | |
| | 構 | | | (4)鋼筋保護層 15 mm 以上 | | | | | |
| | /14 | Ž | 補助鋼筋 | 依建造圖標明規格及數量 | | | | | |
| 4 | 77 1. ha 14 | | 預力鋼棒 | 支(依建造圖標明之數量) | | | | | |
| 4 | 金屬 | | 補助鋼筋 | 支(依建造圖標明之數量) | | | | | |
| 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「缺失改 蹤改善。 複查日期: | | | 真具「缺失改 | 善改正通知單/回報」DND或「品質不複查人員: | 符合 | 項目 | 處理 | 表」進 | 行追 |
| | | | | ~ · / | | | | | |

派駐現場人員:

主管:

OO 公司 OO 工程處

表 5-11 儀器材料/設備品質抽檢驗紀錄表

承攬商:00公司 監造部門:000施工所 表單編號:10DW-E07-001 抽驗日期: 工程名稱 000 純水及超純水設備統包工程 工程案號 0000 1. 材料/設備名稱: 批次: 數量: 進場日期: 供料廠商: 2. 材料設備放置地點: 3. 材料設備應提出證明文件: □進口報單 □出廠証明 □材質証明 □試驗報告 □防爆型式認證文件 □自主檢查表 4. 抽驗方式:(請勾選) □製造廠檢驗 □工地現場檢驗 □型錄、樣品、証明文件審核 □外觀尺寸量測 □取樣送 TAF 試驗室檢驗 □其他 取樣日期: 5. 取樣數量: 試驗日期: TAF 試驗室名稱: 6. 抽驗結果: 規格部分:抽驗項目 規範值 測量值) () ()) 文件部分: □齊全 □不齊全,補送 7. 抽驗結果判定: □ 合格,同意使用 □ 不合格,退貨或填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 承攬商會同人員: 監造駐場人員: 督辦工程師: 8. 缺失複查結果: □ 已改善完成(附改善前中後照片及説明),允收 □未完成改善,隔離退貨 複查日期: 複查人員: 監造工程師:

本表為承包商申請監造人員會同對材料設備製程廠驗或進場查驗紀錄

5. 不合格品之管制

- 1. 對於材料(設備)、訂製成品或半成品抽查檢驗(試驗)結果經判定為不合格者,由監造單位填寫 "不符合事項報告 NCR(表 7-5-1)", "矯正與預防措施彙總表(表 7-5-2)"或 "缺失改正通知單(表 7-5-3)" 送交承包承攬商,並將該批材料、設備運離工地或依契約之規定進行修整、申請複驗;同時再以 "缺失改善追蹤表 (表 7-5-4)" 追蹤改善狀況。
- 2. 對於不合格品承包承攬商在改善前、中、後拍照做為佐證。
- 3. 對於不符合圖說規範或契約規定之材料(設備),在運離工地前應由承攬 商予以標識或隔離,以防不合格品被誤用。

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

- 1. 設備功能運轉測試抽驗程序
 - 1.1 單機設備測試抽驗

為確認單機設備裝置能符合契約要求,依設備之性質訂定。

- 1.1.1 鼓風機
 - 1.1.1.1 機台安裝依轉動機械查驗標準安裝固定完成。
 - 1.1.1.2 動力配線及接地依儀器配電檢查標準檢查完成。
 - 1.1.1.3 單機測試前須以手動方式試轉是否有卡住或異聲。一切均正常 後方可送電。
 - 1.1.1.4 由MCC送電,現場啟動馬達並紀錄啟動瞬間之電流值。該電流 值應小於原廠設定之電流。如超過設定值,應核對操作條件(進 口/出風量及Damper開度等)是否與原設定值有差異。
 - 1.1.1.5 進出流量穩定後應紀錄電流值,測量震動並觀察滑油是否變黑、有無異音、紀錄馬達運轉溫度。
 - 1.1.1.6 調整進出Damper開度,逐步提升流量達到契約規定量,紀錄進出口流量。
 - 1.1.1.7 距Fan一公尺處測噪音值須低於83db。
- 1.1.2 轉動機械
 - 1.1.2.1 泵浦馬達安裝完成後檢查設備螺栓是否固定完成。
 - 1.1.2.2 動力配線及接地依電器配電檢查標準檢查完成。
 - 1.1.2.3 動力配線檢查完成應測試馬達轉向正確,並測試馬達震動與溫 昇是否合乎契約標準。
 - 1.1.2.4 馬達測完成後馬達與泵浦連結後應進行運轉測試,測試泵浦是 否運轉平順無異聲。
- 1.1.3 儀器單機測試
 - 1.1.3.1 傳送器及開關類儀器或其他儀器

確認儀器銘牌、規範、RANGE 設定點、靜壓測試、防爆等級、 安裝方向、指示值是否正確、。

1.1.3.2 控制閥

確認銘牌、型錄規範、作動方式、閥座材質、閥門開度指示。

1.1.3.3 電磁閥

銘牌、型錄規範、激磁狀態、供電類別。

1. 1. 3. 4 DCS

功能測試

1.1.4 MCC或分電箱

- 1.1.4.1安裝完成後接地電阻是否正確。
- 1.1.4.2 控制線路及一次、二次測電源配置是否正確,絕緣電阻是否足 夠。
- 1.1.4.3 開關動作測試是否正常。

保護繼電器附載容量、保護匹配設定是否正確,測試作動是否正常。

1.2 系統運轉測試抽驗

為確認機電整套系統設備其相關之管線、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作,能符合契約之要求,訂定系統運轉抽驗項目。

1.2.1 管線系統試水壓

- 1.2.1.1 試水壓之壓力為設計壓力之1.5倍,並維持1小時,試氣壓之 壓力為設計壓力之1.1倍,持壓10分鐘以上。
- 1.2.1.2 試水壓係由管線之一端,以往復式泵浦來加壓,加壓至 1~2KG/CM2 之低壓時,須打開排氣閥排除管內未完全排出之空 氣,其次試壓至所須之水壓過程中,仍應多次的排氣直到所須 之水壓為止。
- 1.2.1.3 管線試壓及試壓前、後管內清洗工作,承攬商均應會同本公司 檢查並作成紀錄交本公司備查。
- 1.2.1.4 排放管施以滿水試壓,且會同本公司檢查並作成紀錄交本公司備查。
- 1.2.1.5 試壓的管線較高之位置與管端應裝設排氣閥。

1.2.2 儀電系統迴路測試

- 1.2.2.1 半迴路測試:依 Connection List 從 DCS 錯線盤端送模擬信號 (4~20ma)或線路開、關並在控制室 console 上觀察儀器之 Tag-Name、數值或狀態是否吻合。
- 1.2.2.2 全迴路測試:依 Connection List 從現場儀器本體送實際零點 (Zero)值及測距(Span)值並在控制室 console 上觀察儀器之 Tag-Name、數值(AI)或狀態(DI)是否吻合。
- 1.2.2.3 空氣管試壓以最高壓力 1.5 倍之水壓持壓 30 分鐘或 1.2 倍氣壓持壓 15 分鐘進行試驗。

1.3 整體功能試運轉抽驗

- 收集所有單機設備測試紀錄報告,且核對所有項目是否符合標準。
- 收集所有系統運轉測試紀錄報告,且核對所有項目是否符合標準。
- 純水系統整體功能試運轉測試紀錄報告,且核對所有項目是否符合標準。
- 2. 設備功能運轉測試抽驗標準(參見表6-1)

3. 應用表單

- 表 6-3 風車系統設備單機測試抽驗記錄表
- 表 6-4 泵浦馬達設備單機測試抽驗記錄表
- 表 6-6 MCC(或分電箱)單機測試紀錄表
- 表 6-7 管線系統水壓測試紀錄表
- 表 6-8 儀控單機測試紀錄表
- 表 6-9 儀器或分析儀單機測試記錄表
- 表 6-10 儀控系統迴路測試抽驗記錄表
- 表 6-11 整體測試抽驗記錄表
- 表 6-12單機設備查證查對表

表 6-1 設備功能運轉檢測標準表

| 工作項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之 處理 | 管理紀錄 | 備註 |
|---------------|----------------|--|------|-------------|------|------------|-------|----|
| | 運轉電流 | 感應馬達試驗表 | 單機測試 | 電流表 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| | 震動值 | ≤3mm/sec | 單機測試 | 震動計 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| 馬達/泵 | 噪音值 | 距馬達 1m 處≦83db | 單機測試 | 噪音計 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| 浦/風車 | 馬達轉向 | 無特殊規定則為順時針 | 單機測試 | 目視 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| | 運轉狀態 | 平順無顫動/無異音 | 單機測試 | 目視 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| | 殼體溫度 | 小於周圍溫度+40℃ | 單機測試 | 溫度計 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| | Transmitter | 準確度±0.25% | 單機測試 | 數值比對 | 一次 | 效正或更換 | 測試記錄表 | |
| | Switch | Set-Point準確度±0.25% | 單機測試 | 數值比對 | 一次 | 效正或更换 | 測試記錄表 | |
| 儀器單機測試★ | Control valve | 送 3~15psi 空氣信號依控制閥操作特性曲 線測量開度(0-100%) | 單機測試 | 目視/ 數值比對 | 一次 | 效正或更换 | 測試記錄表 | |
| | Solenoid valve | 由 DCS 依控制邏輯送信號看 Solenoid valve 之動作狀態. | 單機測試 | 目視 | 一次 | 效正或更換 | 測試記錄表 | |
| MCC★ | 接地電阻 | <10Ω | 單機測試 | 接地電阻計 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| MCC | 絕緣 | 絕緣>10MΩ | 單機測試 | 絕緣電阻 計 | 一次 | 檢修或更換 | 測試記錄表 | |
| 送 hr 么 | 儀控DO測試 | Logic output 是否符合邏輯條件 | 系統測試 | 目視 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| 儀控系統全迴 | 儀控DI測試 | Logic condition 及 Console 警示 | 系統測試 | 目視 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |

| 工作項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之 處理 | 管理紀錄 | 備註 |
|-------------------|---|--|------|-------------|------|------------|-------|----|
| 路測試★ | 儀控AI測試 | Console 顯示值誤差±0.5% | 系統測試 | 目視/ 數值比對 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 儀控AO測試 | Console 輸出值誤差±0.5%與Control valve 開度比較 | 系統測試 | 目視/ 數值比對 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 熱交換器出口溫 度 | 出口設計溫度 45~52℃ | 功能測試 | 溫度計 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 混床樹脂槽 | 流速:60 m³/Hr (參考值) | 功能測試 | 流量計 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 再生藥劑 | Hcl 6% / NaoH 4% | 功能測試 | 量具 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 再生時間 | 小於 180 分鐘 | 功能測試 | 量錶 | 一次 | 檢修 | 測試記錄表 | |
| | 純水採水週期 | >21 小時(連續 5 次平均) | 功能測試 | 計時器 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 超純水採水週期 | >360 小時(連續 2 次平均) | 功能測試 | 計時器 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 再生廢水量 | 陽塔(Cation)陰塔(Anion)合計<250m³ | 功能測試 | 流量計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| 純水系 統 ★ | | 超純水 Conductivity 導電率 < 0.2 μS/cm | 功能測試 | 導電度計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | | 純水 Conductivity 導電率 < 2 μS/cm | 功能測試 | 導電度計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 產水水質(在連 | Total Hardness N.D | 功能測試 | 硬度計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 續 15 天性能測 試下,每天產水 需符合產水水質 規定)。 | 超純水 Silica < 0.015 ppm as SiO2 純水 Silica < 0.04 ppm as SiO2 | 功能測試 | 水質分析 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | ,,,,,, | 超純水 Sodium < 0.1 ppm as CaCO3 純水 Sodium < 0.4 ppm as CaCO3 | 功能測試 | 水質分析 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | | 超純水 Chloride < 0.1 ppm as CaCO3 | 功能測試 | 水質分析 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |

| 工作項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之 處理 | 管理紀錄 | 備註 |
|------|--------------------|--|------|------|------|------------|-------|----|
| | | 純水 Chloride < 0.2 ppm as CaCO3 | | | | | | |
| | 純水採水量 | 純水水量 264 噸/小時(240 噸/小時允收) ≧ 5040 噸/cycle | 功能測試 | 流量計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 超純水採水量 | 264 噸/小時(240 噸/小時允收)≧86400 噸 /cycle | 功能測試 | 流量計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | Hcl 使用量 /cycle | 32% <5, 000kg | 功能測試 | 磅秤 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | NaOH 使用量 /cycle | 32% <4, 200kg(45% <3000kg) | 功能測試 | 磅秤 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 純水PH值 | 7. 5-8. 5 | 功能測試 | PH 計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |
| | 超純水PH值 | 6. 5-7. 2 | 功能測試 | PH 計 | 一次 | 扣款或不予驗收 | 測試記錄表 | |

00 公司 00 工程處

表 6-3 風車系統設備單機測試抽驗記錄表

編號:10DW-

| 工程名 | 解 00 | 00 純水及起 | 型純水設 ⁽ | 備統包工 | 程 | 承攬 | 商 (| 00 | 有限公司 | | |
|------|-------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|------------|-------|--------------|------|
| 設備編 | 號 | | | | | 測試日 | 期 | | | | |
| 測試時 | 機 |] 檢驗停留 | 點 📗 🖺 | 賃機抽驗 | | 測試結 | 果 | ∨ 合 | 格 ×不合 | 〉格 /無 | |
| 測試主 | 項風 | .車系統設信 | 精設備單 | 機測試檢 |) 查 | | | | | | |
| 項次 | 測 | 試項目 | ; | 測試標準 | | 實際試情 | | | 測試建議 | 事項 | 測試結果 |
| 1 | | 轉動是否 無異聲 | 平順無 | 異聲(小方 | ∻ 83dB) | | | | | | |
| 2 | 殼體 | 温度 | 小於周[| 圍溫度+4 | 0°C | | | | | | |
| 3 | 震動 | | 震動值化 | 氐於 3 mm | /s | | | | | | |
| 量測位置 | Unit | : mm/s ,H | I:水平 | C V:垂直 | B A:軸向 | ,T:溫度(° | A C) | | | | |
| 位置 | | A NDE | 側(軸承箱 | 首) | B DE | 側(軸承箱 0 | r 馬達 | 座) | | C(馬達 | 室) |
| 時間 | Н | V | A | Т | Н | V | Т | | Н | V | A |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 出业当本 | 3 年 田 | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | 完成 | ,填具「品 | 品質不符 | 合項目處 | | 進行追蹤改- 複查人員: | 善 | | | | |

派駐現場人員:

主管:

00 公司 00 工程處 表 6-4 泵浦馬達設備單機測試抽驗記錄表

編號:10DW -

| エ | 程名稱 | 000 純水及起 | B純水設備統包工程 | 承攬商 | | | |
|----|-----|-------------|----------------|--------|-----|-----------|------|
| 設 | 備編號 | | | 測試日期 | | | |
| 測 | 試時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | 測試結果 | >合标 | 洛 ×不合格 /無 | 此項 |
| 測 | 試主項 | 泵浦馬達設係 | 苗單機測試檢查 | | | | |
| 項次 | 浿 | 引試項目 | 測試標準 | 實際測試情形 | | 測試建議事項 | 測試結果 |
| 1 | 運轉電 | 流 | 依設計規範 | | | | |
| 2 | 震動 | | ≦3 mm/sec | | | | |
| 3 | 噪音 | | 距馬達 1m 處≦83dB | | | | |
| 4 | 馬達轉 | 向 | 無特殊規定則為順時針 | | | | |
| 5 | 運轉狀 | 態 | 平順無顫動/無異音 | | | | |
| 6 | 殼體溫 | 度 | 小於周圍溫度+40℃ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 缺失 | 複查結 | 果: | | | | | |
| e | 改善完 | 成 | | | | | |
| □未 | | | ,質不符合項目處理表」進行 | | | | |
| | 複查日 | 期· | | 查人員: | | | |

00 公司 00 工程處 表 6-6 MCC(或分電箱)單機測試紀錄表

編號:10DW -

| 工利 | 程名稱000純水及減 | 超純水設備統包工程 | 承 | 扌 | 覧 | 商 | | |
|---------|---------------|---|------|------------|---|---|----------|----------|
| 設有 | 備編號 | | 檢 | 查 | 日 | 期 | | |
| 檢查 | 查 時機□ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | 檢 | 查 | 結 | 果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 檢查 | 查 主 項 MCC(或分電 | 箱)單機測試檢查 | | | | | | |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查標準 | - | 下際校 上情用 | | | 檢查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 接地電阻 | <10Ω | | | | | | |
| 2 | 絕緣電阻 | >10MΩ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 缺失 | え複查結果: | | | | | - | | |
| | | | | | | | | |
| ⊓e | L改善完成 | | | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 行追蹤改 | 炎善 | | | | |
| | 複查日期: | | 查人員 | | | | | |
| | | | | | | | | |

00 公司 00 工程處 表 6-7 管線系統水壓測試紀錄表

編號:10DW -

| 工程名稱000 純水及超純水設備統包工程 承 攬 商 設備編號 檢 查 日 期 测試 時機 □ 檢驗停留點 □ 隨機抽驗 檢 查 結 果 ∨ 合格 × 不合格 | |
|--|-----------------|
| | |
| 測試時機□檢驗停留點□隨機抽驗 檢查結果 V 合格 x 不 合格 | |
| | |
| 測 試 主 項 管線系統水壓測試 | |
| 項 檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 | <u>檢查</u> 結果 |
| 1 管線銲接已完成 核對現場及廠商銲口追 | |
| 2NDE(VT/RT/PT)已 核對 NDE(VT/RT/PT)報 告及廠商銲口追蹤表 | |
| 3 管支撐已施作完成,核對現場 臨時支撐已拆除 | |
| 4 | |
| 5 壓力表已校正 核對校正記錄 | |
| 試壓依 LINE TEST 6 規定之試驗壓力 1 小時以上無洩漏 結構現場壓力表及管線 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | |
| | |
| | |
| 缺失複查結果: | |
| □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 | |
| 複查日期: 複查人員: | |

00 公司 00 工程處 表 6-8 儀控單機測試紀錄表

編號:10DW -

| | | | | | | _ | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|----------|---|---|-----|------|-------|
| 工程名稱 | 000 純水及超 | 純水設備統包工程 | | 承 | 担 | 為 | 商 | | | |
| 設備編號 | | | | 檢 | 查 | 日 | 期 | | | |
| 測試時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | | 檢 | 查 | 結 | 果 | V合格 | ×不合格 | /無此項 |
| 測試主項 | 儀控單機測: | 试檢查 | | | | | | | | |
| 項次 | 查項目 | 檢查標準 | | | 祭檢 青形 | | , | 檢查建 | 議事項 | 檢查 結果 |
| 1 傳送器 | | 準確度±0.25% | | | | | | | | |
| 2 安裝完通 | 成作迴路導 | 依迴路圖以三用電表作 迴路測試正常 | | | | | | | | |
| 3 電源電点 | 聚 | Input: 110V±10% Output: 24V DC | | | | | | | | |
| 4 控制信出功能 | 號輸入及輸 | I/O:4-20mA | | | | | | | | |
| 5 各模組 | 預留 I/O 點數 | >30% | | | | | | | | |
| 6 | 硬體是否安 | 操作需正常 | | | | | | | | |
| 7 異常狀是否正, | 態模擬動作 常 | 操作需正常 | | | | | | | | |
| 8 開關 | | 設定點±0.25% | | | | | | | | |
| 9 控制閥 | | 0-100%開度確認 | | | | | | | | |
| 10 電磁閥 | | 動作是否正常 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 缺失複查結: | 果: | | | | | | | | | |
| □已改善完。 □未完成改- 複查日 | 善,填具「品 | 質不符合項目處理表」: | 進行追 複查/ | | | | | | | |

6-11

派駐現場人員:

主管:

00公司00工程處 表6-9儀器或分析儀單機測試記錄表

編號:10DW -

| | | | | | | | 20211 |
|----|------------|------------|--|------|-------------------|----------|----------|
| エ | 程名稱 | 000 純水及起 | B純水設備統包工程 | | 承攬商 | | |
| 設 | 備編號 | | | | 檢查日期 | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | | 檢查結果 | V合格 X不合格 | /無此項 |
| 檢 | 查主項 | 儀器或分析信 | 養單機測試檢查 | | | | |
| 項次 | 檢 | 全項目 | 檢查標準 | - | 香際檢 重情形 | 檢查建議事項 | 檢查結 果 |
| 1 | 儀器迴 通測試 | 路之絕緣、導 | 導通測試阻抗值必須在 5Ω 以下,絕緣測試阻抗 值必須在 $10M\Omega$ 以上 | | | | |
| 2 | 儀器傳 | 送訊號 | DIGITAL:ON/OFF ANALOG:4-20mA | | | | |
| 3 | 電源供 | 應 | 1 § 110V60HZ/24VDC | | | | |
| 4 | 流量儀 | 器測量元件 | 32"以上→PILOT 32"以下→ORIFICE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 缺失 | 複查結 | 果: | | | | | |
| | | 善,填具「品 | ,質不符合項目處理表」; | 進行追蹤 | 改善 | | |
| | 複查日 | 期: | | 複查人員 | : | | |

00 公司 00 工程處 表 6-10 儀控系統迴路測試抽驗記錄表

編號:10DW -

| | | | | | | ジ州がし・1 (| - ווענ |
|----|-------------------|------------------------|---|------------|------------|-----------------|----------|
| Ц | 程名稱 | 000 純水及超 | B純水設備統包工程 | | 承攬商 | | |
| 設付 | 備編號 | | | | 檢查日期 | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | | 檢查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 檢 | 查主項 | | | | · | | |
| 項次 | 檢 | 查項目 | 檢查標準 | | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查結 果 |
| 1 | | 數是否依設 規劃完成 | 規劃參數與設計資料相符 | | | | |
| 2 | ' ' - ' | 成是否作迴 或開路測試 | 依迴路圖以三用電表作 迴路測試正常 | | | | |
| 3 | 電源是 | 否正確 | 1 § 110V60HZ | | | | |
| 4 | | フバ、干剤 / \/\ 干 剤 | Process值傳送器mA 0% 4 25% 8 50% 12 75% 16 100% 20 | | | | |
| 5 | AI/AO 3 | 則試 | 控制室觀測值誤差±0.5% 並與開度比較 | | | | |
| 6 | DI/DO 3 | 則試 | 邏輯條件及警示是否符合 | | | | |
| 7 | 儀器按 | 裝/配管/線 | 穩固/支撐長度/端子形式 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 缺失 | 複查結 | 果: | | | | | |
| | 改善完 完成改 複查日 | 善,填具「品 | ,質不符合項目處理表」進行 | f追蹤 查人員 | | | |
| | ′改旦口: | λ/ . | 後 5 | ュハ只 | • | | |

00 公司 00 工程處 表 6-11 整體測試抽驗記錄表

編號:10DW -

| 工 | 程名稱 | 000 純水及超 | 2純水設備統包工程 | | 承攬商 | | |
|-----|--------------------------|-------------|--|--------------|------------|----------|----------|
| 設有 | 觜編號 | | | | 檢查日期 | | |
| 測言 | 試時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽驗 | | 檢查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 測記 | 試主項 | | | | | | |
| 項次 | 檢 | 查項目 | 檢查標準 | - | T際檢 E情形 | 檢查建議事項 | 檢查結 果 |
| 1 | 單列純 | 水採水量 | 000 噸/小時(000-10%噸 /小時允收) ooo 噸/cycle | | | | |
| 2 | 單列超級 | 純水採水量 | 000 頓/小時(000-10%噸 /小時允收) ooo 噸/cycle | | | | |
| 3 | 純水等 | 電度 | $<2\mu\mathrm{s/cm}$ | | | | |
| 4 | 超純水 | 導電度 | $<0.2\mu\mathrm{s/cm}$ | | | | |
| 5 | HCL 使用 | 月量/cycle | 32% <5000kg | | | | |
| 6 | NaOH 使 | 用量/cycle | 32% <4200kg (45% <3000kg) | | | | |
| 7 | 再生時 | 背 | <180min | | | | |
| 8 | 超純水 | 採水週期 | >360hr/cycle | | | | |
| 9 | 純水採 | 水週期 | >21hr/cycle | | | | |
| 10 | 再生廢 | 水量 | < 250噸 | | | | |
| 11 | 純水PH | 值 | 7. 5-8. 5 | | | | |
| 12 | 超純水I | H值 | 6. 5-7. 2 | | | | |
| 13 | 熱交換器 | 8出口溫度 | 45~52°C | | | | |
| 14 | 水質 | | 硬度0ppm | | | | |
| | | | 純水鈉<0.4ppm | | | | |
| | | | 超純水鈉<0.1ppm | | | | |
| | | | 純水氯<0.2ppm | | | | |
| | | | 超純水氯<0.1ppm | | | | |
| | | | 純水矽<0.04ppm | | | | |
| | | | 超純水矽<0.015ppm | | | | |
| _ 린 | 複查結 改善完 完成改 複查日 | 成 善,填具「品 | ,質不符合項目處理表」主 | 進行追蹤 複查人員 | | | |

派駐現場人員:

主管:

00 公司 00 工程處

表 6-12 單機設備查證查對表

| 查證文件編號: 日期: | 平 | 月 | 口 | - | 貝 | 开 | 貝 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|

| 工程編號及名稱:0000-000 純水及 | 超純水設備統包工程 |
|----------------------|-----------|
| 承攬商: | 供應商: |
| 四144114141414141 | |

单機設備編號與名稱:

查證範圍:

- (1) 設備進場前之查證作業程序(包括製造圖之核可、各項材料規格審查及是否廠驗或公 證程序等)。
- (2) 設備進場及施工(或組裝)過程之抽驗程序,及相關文件之審查流程訂定(包括各相 關出廠證明、測試報告、施工圖說等)。

| (3) 相應用表單附件及使用方法。 | | | | |
|-------------------|------|----------|------|--|
| 項次 | 查證項目 | 查證基準依據文件 | 查證結果 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| 查證人員: | 主管: |
|-------|-----|
| | |

續頁

| 項次 | 查證項目 | 查證基準依據文件 | 查證結果 |
|-----|------------|----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 查證人 | (日: | 主管: | |
| 旦础人 | . . | 工程・ | |

第七章 施工抽查程序及標準

- 1. 施工抽查目的 為確認承攬商品質管制成效,確保工程品質。
- 2. 施工抽查程序
 - 2.1 依工程契約、圖說、規範及工程施工說明會議等相關規定,檢討訂定「施工品質抽查程序流程圖 七-1」。



圖七-1 施工品質抽查程序流程圖


- 2.2 監督承攬商實施自主檢查表,對各項施工作業實施驗證。
- 2.3 當工程進行至檢驗停留點時,承攬商須先依據品質計畫書、圖說、規範等之規 定自行檢查,並依核可之施工自主檢查表或參照本公司提供之標準作業程序之 檢驗表格,逐項檢查合格確認後,再提出檢驗申請。
- 2.4 檢驗停留點及檢查重點標示於各作業流程圖中,承攬商須會同監造人員到場檢驗並作書面簽認,檢驗合格方可進行後續作業。
- 2.5 對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失,若有缺失,則須 於檢驗表上註明處理方式,並要求承商於缺失部份予以標示,並依要求承商改善。另 須填寫 "不符合事項報告"(表7-5-1),"矯正與預防措施彙總表(表7-5-2)"或"缺失改 正通知單(表7-5-3)",並要求承商立即改善。
- 2.6 承攬商依規定改善缺失後再依上述程序申請複驗。
- 2.7 複驗如仍不符合規定時,則須繼續辦理追蹤,直至符合規定為止。
- 2.8 複驗結果如發現仍有不符合狀況時,即應檢討承攬商品管人員的適任性;如發現自主品管未涵蓋事項而有不合格事項時,就須檢討品質計畫之適用性,並責成承攬商修正品質/施工計畫書。
- 3. 施工抽查標準及應用表單

| 項次 | 作業項目 | 抽查流程圖 | 抽查標準 | 抽查紀錄表 | 備註(抽查表名稱) |
|----|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 土木建築 | 圖 七-1-1-1∼ | 表 7-2-1-1~ 表 7-2-1-5 | 表 7-3-1-1~ 表 7-3-1-8 | 1.植入式基樁 2.開挖回填 3.土木基礎與結構物 6.整體粉光地坪 7.預拌混凝土搗築申請書 8.防水工程 |
| 2 | 鋼構 | 圖七-1-2 | 表 7-2-2 | 表 7-3-2-1~ 表 7-3-2-3 | 1.鋼構預製及組立安裝 |
| 3 | Drum | 圖七-1-4 | 表 7-2-4, 表 7-2-4-1 | 表 7-3-4-1~ 表 7-3-4-1c | 1 桶槽 2 內構件 3 襯墊 |
| 4 | 轉動機械 | 圖 七 -1-5-1, 圖七-1-5-3 | 表7-2-5 | 表 7-3-5 | 1.轉動機械(泵浦) |
| 5 | 電氣 | 圖 七-1-6 圖 七-1-6-1 | 表7-2-6-1~ 表7-2-6-10 | 表7-3-6-1~ 表7-3-6-10 | 1.電氣 2.接地及避雷 3.電纜托架 4.金屬導線管(明管)配管 5.預埋管(PVC 管) 6.電纜拉線及接線 7.配電盤(MCC 盤) 8.照明設備 9.廣播設備/CCTV 10.不斷電設備 |
| 6 | 儀控 | 圖 七-1-7 | 表7-2-7-1~ 表 7-2-7-5 | 表7-3-7-1~ 表 7-3-7-9 | 1.流量傳送器 2.控制閥 3.液面計 4.壓面計 4.壓纜絕緣 5.電纜管 7.儀器 8.儀控電纜拉線及接線 9.安全閥 |
| 7 | 地上管線(含 Carbon、 Stainless) | 圖七-1-8 | 表7-2-8-1~ 表 7-2-8-3 | 表7-3-8-1~ 表 7-3-8-3 | 1.碳鋼管(不含PWHT)預製2.奧斯 田鐵系不銹鋼管預製 |
| 8 | 管線工程(地下管線 CPVC) | 圖七-1-9 | 表 7-2-9 | 表 7-3-9~ 表 7-3-9-1 | 1.地下管線(CPVC) |
| 9 | 管線/設備保温 | 圖七-1-10 | 表 7-2-10 | 表 7-3-10 | 1.管線/設備保溫 |
| 10 | 管線、設備及鋼構鍍鋅/ 油漆/襯膠 | 圖 七-1-11 | 表 7-2-11-1 表 7-2-11-3 | 表7-3-11-1~ 表 7-3-11-4 | 1.現場管線、設備及鋼構除銹補 漆 2.預製廠管線、設備及鋼構鍍鋅 /油漆 3.襯膠 |
| 11 | 熱交換器 | 圖七-1-3 | 表 7-2-3 | 表 7-3-3 | 1.Exchanger |


圖七-1-1-1植入式基樁工程檢驗停留點 1.要求設計之建造圖須有「材料表」 2. 廠商施工前提交分項品質計畫檢討並審查其PC樁管制總表。 訂定「送審」「抽驗」 3. 廠商應依契約、監造計畫、CNS2602A2037規範等,於分項品 質計畫訂定抽驗及檢驗標準,並據以執行 管制總表 4.依材料表及廠商管制總表訂定「送審」及「抽驗」管制總表 5.編製「隨機」及「檢驗停留點」抽驗紀錄表 附表: A~D四種基樁抗彎試 1.廠商提出「圖說/文件審驗申請暨結果判定單」 驗合格標準 廠商提送PC樁材料送審「圖說/ ,檢附預審文件供監造單位審核 $A: Mu \ge 1.5cr$ 文件審驗申請暨結果判定單」 編製PC椿材料預審紀錄表陳核再據以執行。 $B: Mu \ge 1.6cr$ C: Mu≥1.8cr 1.編製PC樁供應商選商評估表,廠商依評估表評估並檢附預審 D: Mu≧2.0cr 資料供監造單位審核 2.型錄、組成材料混凝土、鋼線、樁端點鐵件及PC樁之試驗報 審核PC樁預審資料及訪廢 告。 3.上項各材料之規範及樣品 4.製造廠商之營業執照(營業項目)、公會會員證、完稅證明。 備註:1.- 實線表作業項目 5.製造廠產能證明等。 2.--- 虛線表應辦事項 廠商簽訂PC樁採購契約 購契約副本送監造部門備查。 廠商派員駐廠、檢驗並做紀錄。 PC樁製作/廠商駐廠檢驗 1.廠商提出製程「材料、設備抽(檢、試)驗申請 改善後,加 廠商提出製程「材料、設備抽 暨判定單」。 倍抽驗並 (檢、試)驗申請暨判定單」 嚴重失 2.監造編製製程「抽驗紀錄表」陳核。 提出矯正 開NCR 及預防措 1.執行監造製程抽驗並做紀錄陳核 施。 2.抽驗樁身外觀、尺寸、構造等並每100節抽2節做開裂抗彎Mcr 都合格後,再抽其中一節做破壞彎距Mu。 3.每次Mu試驗皆須加壓力P至樁身破壞再依公式求出Mu值,達 到CNS2602合格標準,該100節才算抗彎試驗合格。該Mu試驗 監造製程抽驗 椿不可使用。 4.做Mu試驗樁,須破壞樁身檢查厚度、預力鋼線、補助筋及螺 立即 -般缺 旋箍筋之規格及數量。 改正 失開 5.查證組成材料之試驗報告(必要時抽樣送驗)及廠商駐廠檢驗紀 Y DND 復驗 缝。 1. 椿身5%抽驗:外觀及探測器掃瞄檢驗。 PC棒進場 2. 簽收交貨單、出廠證明、核對規格、數量。 統計分析、實矯 1.監造門核對製程檢驗停留點及抽驗頻率後抽驗並 正及預防措施 廠商提出材料「施工抽(檢、 做紀錄。 試)驗申請暨判定單」 2.製作「抽驗紀錄表」,應包括交貨單、規格出廠 證明(材質證明)、數量等查證欄位。 該組抽驗 代表數量 嚴重缺 檢驗停留點,除上述查證,尚須包括: 全部退貨 失開 1.樁外觀平整、氣孔、蜂窩、裂紋。 PC椿材料隨 配合廠商辦理檢 或不予計 NCR 2.椿長、椿徑、端點鐵護鈑、椿身厚度等。 機抽驗 驗停留點抽驗 3.填寫抽驗管制總表實際抽驗日期等 價。 4.隨機抽驗。 N 1.不合格屬嚴重缺失者,填發NCR通佑該組代表數量全部退貨或 抽驗結果判定 不予計價屬輕微缺失者發DND通估限期改善。 立即 -般缺 2.合格品倉儲、搬運管理。 改善 失開 後復 DND 驗 1.倉儲管理員點交施工人員。 收料後植椿 2.監造員品管人員、施工人員,會同檢討修正管制 總表。

檢驗符號:★檢驗停留點(Hold Point)


檢驗說明:依流程所訂之檢驗停留點(Hold Point),原則上承攬商應安排正常上班日進行,若有例外而業主/監造單位 未克與檢,當即向承攬商回應,唯為避免影響工程之進行,得以數位攝照或雙方同意之方式替代。



圖七-1-1-2開挖回填施工檢驗停留點



圖七-1-1-3 鋼筋工程施工檢驗流程及檢驗停點 ★=表示檢驗停留點




<u>Inspection Test Code</u>


A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold; S=Surveillance; Re=Report; C=Certificate

1=100%; 2=Random ★=檢驗停留點

圖七-1-1-4 土木基礎與結構物工程檢驗停留點



圖七-1-2 鋼結構工程檢驗停留點(2/2)



Inspection Test Code

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold;

S=Surveillance ;Re=Report ; C=Certificate

★=表示檢驗留點 1=100% ; 2=Random


熱浸鍍鋅相關規定(註一)

- 1.熱浸鍍鋅使用範圍:管架、鋼構廠房及雨棚、設備支撐鋼結構、及煙囪支撐架、 欄杆、扶手、平台走(爬)梯等。
- 2.電鍍鋅、機械鍍鋅均不可為熱浸鍍鋅之替代品。
- 3.標準與規範:
 - 3.1CNS 中華民國國家標準。
 - (1)CNS 1247 鍍鋅檢驗法。
 - 3.2 ASTM 美國材料與測試協會標準。
 - (1)ASTM A53 SPECIFICATION FOR WELDED AND SEAMLESS STEEL PIPE GALVANIZED.
 - (2)ASTM A123 SPECIFICATION FOR ZINC (HOT-GALVANIZED)
 COATINGS ON PRODUCTS FABRICATED FROM ROLLED,
 PRESSED. AND FORGED STEEL SHAPES, PLATES, BARS. AND
 STRIP.
 - (3)ASTM A143 STANDARD PRACTICE FOR SAFEGUARDING AGAINST EMBRITTLEMENT OF HOT-DIP GALVANIZED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS AND PROCEDURE FOR DETECTING EMBRITTLEMENT.
 - (4)ASTM A153 SPECIFICATION FOR ZINC COATING (HOT-DIP) ON IRON STEEL HARD WARE.
 - (5)ASTM A384 RECOMMENDED PRACTICE FOR SAFEGUARDING NST WARPAGE DISTORTION DURING HOT-DIP GALVANISING.
 - (6)ASTM A386 SPECIFICATION FOR ZINC-COATING (HOT-DIP) ON ASSEMBLED STEEL PRODUCTS.
 - (7)ASTM A780 STANDARD PRACTICE FOR REPAIR OF DAMAGED AND UNCOATED AREA OF HOT-DIP GALVANIZED COATING
 - 3.3 JIS 日本工業標準
 - (1)JIS H-0401 METHODS OF TEST FOR DIP GALVANIZED COATINGS.
 - (2)JIS H-8641 ZINC HOT DIP GALVANIZINGS.
- 4.熱浸鍍鋅施工廠家須為中華民國熱浸鍍鋅協會會員,並提出証明。
- 5.鋅塊純度含 Zn(鋅)量須在 98.6%以上,而其他含量則須少於 1.5%以下。承商 必須事先提出政府認定試驗機機構之鋅塊品質証明文件以証明鋅塊成份符合 CNS9 (H3004)五號鋅以上或 ASTM A153 或 JIS H8641 之要求標準。
- 6.熱浸鍍鋅構材須依 CNS 1247 或 ASTM A123 或 JIS H8641、H0401 之規範做(a) 附著量試驗 (b) 附著性試驗 (c) 膜厚試驗 (d) 均勻性之硫酸銅試驗。
- 7.本工程規定鋼構件及其連接鈑之鍍鋅量,不得小於 610g/m²(87 µm)。

- 8.除本公司標準規範 AS002700-S39 內規定鋼構件須以油漆顏色警示區分者 外,經熱浸鍍鋅之鋼構件不需再油漆。
- 9.鋼構件熱浸鍍鋅後油漆特別規定:
 - 9.1 底漆、面漆應選用同一家廠牌。
 - 9.2 表面處理:附著於表面之塵埃、污泥、油漬以溶劑或清潔劑清洗達 SSPC-SP-1。
 - 9.3 鋼構件塗裝系統:

底漆:EPOXY 合金用底漆 50μ 一道。


面漆: PU 漆 25μ、35μ 各一道。




★=檢驗停留點 <u>Inspection Test Code</u>

圖七-1-3 熱交換器工程檢驗停留點









開槽檢查 (註四)



直徑變化量




- ー. WPS/PQR審 查<R1>
- 二. 銲工審核<R1>
- 三. 圖面文件審查<R2>
- 四. 材料抽樣/審核<A1/W2>
- 五. 端板-N. D. E檢測<A1/W2>
- 1. 弧度處(成型後)
- 2. 端板銲接處(成型後)

- 一. FCAW 禁用
- 二. GMAW禁用
- 三. SAW之flux不可再回收使用, 且使用之flux及filler wire 須與PQR內容相同
- 一. 開槽角度
- 二. Bevel N.D.E 檢查(A1/W2)


- 一.(無Tray/grid)
- 1. 直徑變化量<W2>
- 二. Tray/grid
- 1. 直徑變化量<W2>

<u>Inspection Test Code</u>

圖七-1-4 Drum工程檢驗停留點(2/5)



<u>Inspection Test Code</u>




Inspection Test Code

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold; S=Surveillance; Re=Report; C=Certificate


1=100%; 2=Random

圖七-1-4 Drum 工程檢驗停留點(4/5)



<u>Inspection Test Code</u>

圖七-1-4 Drum工程檢驗停留點(5/5)



<u>Inspection Test Code</u>

圖七-1-4Drum工程檢驗停留點---註解

註一: 材料:

a.板厚 (carbon)>25m/m -100% UT

註二:

端板:

a.任何厚度之端板用料-100%UT

b.銲道處-100%RT before PWHT, 100%MT after PWHT

c.弧度處-100%MT/PT及100%MT/PT after PWHT

d.與shell 銲接之銲口-100% PT

e.Forging後之鋼板(t>50m/m)須100%MT (both sides)及100%MT after PWHT(both sides)

註三:

銲接注意事項:

a.FCAW 及GMAW禁止用於低溫設備,Low alloy and stainless,須PWHT設備,板厚>25t,及設計溫度大於350℃。

b.禁用防銹可銲劑。

註四:

a.板厚>25m/m時,開槽面-100% PT

註五:

F.N.Test

 $a.5 \% \le FN \le 10 \%$

圖七-1-4 Drum工程檢驗停留點---註解

註六:

N.D.E Before PWHT

- a.板厚>50m/m時
- 1. Shell ,head及nozzle之root pass 及gouged 面100%MT, final pass 100%MT
- 2.槽內,槽外之attachment welds 100% MT
- 3. 銲道100% RT

h

- 1.對Full RT之設備,其nozzle銲道也須100% MT
- 2.當10% RT for vessel,至少10% MT或PT for nozzle之銲道
- c.對任何厚度之母材,其臨時銲道待研磨後100%MT/PT
- d.對任何厚度之Saddle pad-100%MT

註七:

- a.PWHT ≥Hold Temperature : 690°C ± 14 °C ∘
- b.Thermocouples 須按裝在 Reactor 內表面及外表面。

註八:

After PWHT

- a.板厚>50m/m
- 1.所有銲道-100% MT
- b. lifting Lug or trunnion 100% MT
- c. 對任何厚度之Saddle pad -100% MT

註力:

- a. Inside and Outside of Each Shell Section, Head, and Nozzle, and Each Longitudinal, Girth and Nozzle Weld ...
- b. Hardness Test Shell be Taken in the Weld Metal and Adjacent Base Metal
- c. Hardness Test ≤ 235 BHN(for carbon), ≤ 225 BHN(for low alloy)


註十:

- a.補強板之vent hole 須在PWHT之前及水壓之後各試壓一次。
- b.對 Stainless 其氣離子含量<10ppm。

註十一:

a.板厚>50m/m

- 1.所有銲道(包括attachment welds)-100%MT
- 註十二::依ASME Section VIII Division I UCS-79之規定(指端板),如Extreme fiber elongation≥5%時須依UG-79規定做heat treatment;如P1材質16t厚(含)以上時,如elongation≥5%須做heat treatment




Inspection Test Code ★=檢驗停留點

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold; S=Surveillance;


Re=Report ; C=Certificate

1=100%; 2=Random

圖七-1-5-1轉動設備工程檢驗停留點



圖七-1-5-3 泵浦安裝施工檢驗停留點




<u>Inspection Test Code</u>

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold;


S=Surveillance; Re=Report; C=Certificate ★=檢驗停留點

1=100%; 2=Random

圖七-1-6電氣工程檢驗停留點



★=檢驗停留點



Inspection Test Code


A=Application For Inspection; W=Wintness/Inspection; R=Review;

H=Hold; S=Surveillance; Re=report; C=Certificgte

1=100%; 2=Random ★=表示檢驗停留點

圖七-1-7儀控工程檢驗停留點

圖七-1-8 地上管線工程檢驗停留點(含 Carbon、Stainless)



Inspection Test Code

A=Application For Inspection ; W=Witness/Inspection ; R=Review ; H=Hold ; S=Surveillance ; Re=Report ; C=Certificate 1=100% ; 2=Random ★=表示檢驗停留點

備註(詳續頁)

備註:

- 1. P8之weld bevel須機械加工。
- 2. Preheat and interpass temperature 須依Code及WPS。
- 3. 對carbon之 interpass temperature ≤343°C。
- 4. 對奧斯田鐵之最大層間溫度≦175℃。
- 5. 對P1 管厚 \geq 19m/m時,至少銲道之銲厚 \geq 10m/m或25%T(取大者),才可停頓,且須保溫,如未達到 銲接厚度,則其銲道須以M. T檢測。
- 6. 已删除
- 7. 管線如抽照率為10%,則相對之套銲也須10%PT。
- 8. PMI抽測率5%以上(含銲道及母材);硫化氫設施、高溫設施(200℃以上)、氫氣設施、管線等及高於 ANSI 1500 # ,須100%檢查。
- 9. 所有N. D. E檢驗標準須follow 相關code及CPC "管線檢驗標準"。
- 10. 所有銲道之root pass須以TIG完成。

備註:

- 11. 已删除
- 12. 鍍鋅、合金鋼、不鏽鋼、或PWHT管線,點銲位置須在銲道內。
- 13. 法蘭面應以木板或塑膠板保護,禁止使用MACHINE TAPE。
- 14. rubber lining檢驗

a硫化處理

硫化温度:128±5℃

硫化壓力: 2±0.5kg/cm2


硫化時間:6~9Hr

b針孔檢查每1mm 厚之測量電壓值為1-2.5KV

c硬度檢查D型硬度計(判別基準為70~80)

d厚度檢查設備用判別基準厚度5mm+10%-15%

圖七-1-9 地下管線(CPVC)工程檢驗停留點




Inspection Test Code

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold; S=Surveillance; Re=Report; C=Certificate

1=100% ; 2=Random ★=表示檢驗停留點

圖七-1-10 管線/設備保溫工程檢驗停留點




Inspection Test Code

A=Application For Inspection; W=Witness/Inspection; R=Review; H=Hold; S=Surveillance; Re=Report; C=Certificate ★=表示檢驗停留點

註一:鋁皮軸向及縱向接縫須 overlay 7cm 以上。

圖七-1-11 管線、設備及鋼構噴砂/油漆工程檢驗停留點



OOO 純水及超純水設備統包工程 植入式基樁施工品質管理標準(表 7-2-1-1)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及 方法 | 檢查頻率 | 不符合之處 理方式 | 管理紀錄表 |
|----|---------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 椿位檢查 | 椿位測量時 | -5mm≦放樣誤差≦5mm | 依測量檢測 紀錄 施工圖 | 椿位測量放樣後檢查 | 檢本放樣點 修正 | 測量成果 表 |
| 2 | 椿徑、椿長、厚度、 椿端預力鋼棒 | 每日基樁施工前 | 替外徑:≤500mm (+5,-3) 樁端鐵件外徑:±2 mm 樁長:樁身長之±0.3% 厚度:樁身厚之 (+40,-2) 樁端預力鋼棒 \$500 樁端預力鋼棒:24 支 鑽掘深度 \$500 鑽掘深度計有 22M、23M、 2 種 | 施工圖 CNS | 每100 節抽5 節 | 不符合退貨 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 3 | 電銲工資格查驗 | 施工前查驗電銲 工資格 | 應通過銲工資格審查 | 工程說明書 | 施工前查驗電銲工 資格 | 退件、重送 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 4 | 接樁檢查、銲厚檢查 | 接樁後 | 對接樁帽不得有偏差 滿銲凸 3mm | 工程說明書 | 每日檢查但檢查總 數>10% | 鏟修、重銲 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 5 | 鑽掘深度 | 椿孔鑽掘後 | 鑽頭口徑: \$500 60cm±0.5cm 深度:鑽桿長度±0.3% (設計樁身深度加1公尺長) | 施工圖 量測鑽頭口 徑、鑽桿長 度、捲尺 | 每日檢查但檢查總 數>10% | 再深挖 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 6 | 水灰比 | 注漿前 | 支撐層水泥漿水灰比:w/c≦1 | 提出植入樁水泥用量表 | 施工前提出植入椿 水泥用量表 | 重新核對用 量表 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 7 | 椿身垂直度 | 基樁植入時 | 垂直度≦1.5% | 工程說明書 | 每日檢查但檢查總 數>10% | 再調整 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及 方法 | 檢查頻率 | 不符合之處 理方式 | 管理紀錄 表 |
|----|----------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 8 | 基樁完成後樁位置 | 植椿完成後 | 偏移量≦±7.5 cm | 工程說明書 | 包商全數檢查 必要時監造抽檢 | 補椿或變更 設計 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |
| 9 | ★基樁載重試驗 | 植椿完成後 | 壓力試驗 \$ 500 ≥ 133t 拉力試驗 \$ 500≥26t | 載重設備 | 壓力試驗1回 拉力試驗1回 | 補椿重新設計 | 植入式基 椿施工品 質抽查表 |

OOO 純水及超純水設備統包工程 開挖回填施工品質管理標準 表 7-2-1-2

| 項次 | 抽查項目 | 抽查時機 | 抽查標準 | 抽查依據及方法 | 抽查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
|----|----------|--------|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 地下試挖 | 開挖前 | 確認無地下物 | 試挖、目視 | 基礎開挖前 | 與相關單位討論 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 2 | 擋土支撐工法 | 開挖前 | □ 鋼板樁□ 鋼軌樁□ 擋土版 | 深度及擋土支撐 結構計算書 | 基礎開挖前 | 重新送審 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 3 | 鋼板樁貫入深度 | 鋼板樁施工中 | 依鋼板樁擋土支撐結 構計算書之貫入深度 | 量測 | 每次鋼板樁施工 時紀錄一次 | 深度不足再深鑽 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 4 | 存土 | 開挖中 | 不得污染路面 | 目視 | 每次存土時 | 載至合法棄土場 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 5 | 開挖深度 | 開挖後 | 設計高程±5cm | 水準儀 | 開挖後紀錄一次 | 深度不足再深鑽 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 6 | 抽水 | 基礎施工中 | 無積水 | 目視 | 基礎施工時 | 隨時監測地下水 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 7 | 地表裂紋 | 開挖後 | 裂紋寬度≦5cm | 量測 | 基礎施工時 | 檢討原因及對策 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 8 | ★基礎底面夯實度 | 夯實後 | 壓實度≧90% | 工地密度試驗 | 每次夯實後 | 再夯實 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 9 | ★回填夯實度 | 回填後 | 原土壓實度≥90% 級配料壓實度≥95% 分層夯實≤30CM/層 | 工地密度試驗 | 每次夯實後 | 再夯實 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |
| 10 | 棄土 | 回填後 | 合法棄土場 | 記錄棄土場名稱 | 每次棄土時 | 載至合法棄土場 | 開挖回填施工品 質抽查紀錄表 |

OOO 純水及超純水設備統包工程 土木基礎與結構物施工品質管理標準 (表 7-2-1-3)

| 1 | 二个圣及八阳府以70一四只百工小十(次十二13) | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------|---|-------------|-----------------|----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及 方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 | | | | | |
| 1 | 開挖底面夯實 | 開挖後 | 底面高程±10MM 夯實度應達 90%以上 | 工程說明書水準儀 | 每個結構物開 挖底面一次 | 再夯實 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 | | | | | |
| 2 | ★竹節鋼筋組立 | 鋼筋組立時 | 1. 鋼筋彎曲、間距、搭接保護層、厚度等,依施工圖尺寸。 2. 鋼筋排置許可差:均佈鋼筋之間距(總根數不得數數方之間。與數方之間。與數方之,與數方,與對於數方,與對於數方,與對於數方,與對於與對於數方,與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與對於與 | 施工圖鋼尺 | 基礎結構物一次 | 抽換或再調整 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 | | | | | |
| 3 | ★模板組立 | 模板組立時 | 模板表面平整 模板使用脫模劑 模板垂直度誤差<1/200 支撐穩固 現場澆置混凝土之模板施工水平 誤差如為樑、柱等構件其誤差許可 | 施工圖垂直氣泡儀 | 基礎結構物一次 | 再修正 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 | | | | | |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及 方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|----|------------------|----------------|---|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| | | | 值為±25mm 如為基礎版其誤差許可值為同向 基礎寬度之 1/50,且不超過±50mm | | | | |
| 4 | ★結構物斷面尺 寸 | 結構物完成時 | 長度、寬度、厚度+5mm | 施工圖卷尺 | 基礎結構物一次 | 錯誤時,拆除重做 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 |
| 5 | ★基礎螺栓安 裝、鐵件埋設 | 基礎螺栓安裝完 成後未灌漿前 | 埋設位置、高程容許誤差 ±5mm | 施工圖 | 基礎結構物一 次 | 錯誤時,拆除重做 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 |
| 6 | 混凝土搗築 | 灌漿時 | 拌合完成至澆置<1 小時, 混凝土試體抽檢及取樣 ★地面/基礎坍度 10cm±2.5cm ★牆坍度 15cm±2.5cm ★氯離子<0.15kg/M³ | 施工圖 | 每次澆置一次 | 拆除重做 | 土木基礎與 結構物施工 品質抽查紀 錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程 防水施工品質管理標準(表 7-2-1-5)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理 方式 | 管理紀錄表 |
|----|--------------------|-------------|--|---------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | 施工材料確認 | 材料進場 | 施工圖說 | 施工圖 | 施工前 | 更換材料 | 防水施工品 質抽查紀錄 表 |
| 2 | 界面已完成, ★施工表面清潔度 | 防水材料 施工前 | 表面無污垢與鬆動 | 目視 | 施工前 | 重新清除 | 防水施工品 質抽查紀錄 表 |
| 3 | ★表面、厚度 | 施工完成 | FRP 表面須平整及無 孔洞厚度≥3 mm EPOXY 總厚度≥400 μ (0.4mm) | 施工圖 | 施工完成 一次/500m ² | 補足厚度 | 防水施工品 質抽查紀錄 表 |
| 4 | ★試水 | 施工完成 | 静置 24 小時無洩漏 | 目視 | 施工完成一次 | 修補或重鋪 | 防水施工品 質抽查紀錄 表 |

OOO純水及超純水設備統包工程

鋼構、預製、組立及套裝設備設備品質管理標準(表 7-2-2)

| | • | | • | • | | | • |
|----|---|--------|---|--|--|-------------------------------|----------------------|
| 項次 | 檢查項目 | 抽查時機 | 檢查依據及方法 | 檢查標準 | 檢查頻率 | 不符合之 處理方式 | 管理紀錄表 |
| 1 | 鋼構及鋼板噴 砂除銹 | 鋼構預製 前 | 本公司施工規範. 照片比對法 | SA 2-1/2 | 不定期 | 噴砂除銹 不澈底,再 噴砂除 銹。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 2 | 鋼構底、面漆 | 鋼構預製前 | ①本公司施工規範 膜厚計檢查 | ①底漆:三聚磷酸防鏽底 漆每道 40~60µm 2道 ②面漆:調合面漆 每道 40~60µm 2道 | 至少 4 點/piece | 皺褶、膜厚 不足,整理 及 再 油 漆。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 3 | ★鋼構熱浸鍍鋅 1.外觀 2.鍍層之附著量檢驗 3.鍍層之附著性檢驗 4.鍍層厚度 | 鋼構預製前 | 依 CNS 1247 ASTM A123、A143 A153 A386 A780 JIS H-0401 H-8641/膜厚 計檢查 | 1.表面平滑無缺陷 2.符合設計圖說 3.不得有龜裂、剝離或浮 脹現象 4.鍍鋅量>610g/M ² (87 µm) | 每批1次 | 不合格時 應加倍取 樣檢驗。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 4 | 銲道檢查 | 銲接前後 | E70XX 不得存在熔透不足 與灰渣、銲疤之不良 形狀與龜裂現象 | ①銲道喉深 ②清潔度 | 至少 1 點/piece | 鏟修、重 銲。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 5 | 鋼構及套裝設備垂直度 | 安裝後 | 測量儀 | e≤1 : 500 | 主柱 | 再調直。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 6 | 鋼構水平度 | 安裝後 | 測量儀 | e≤1 ∶ 500 | 主樑 | 再調平。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 7 | 螺栓孔尺寸偏差量 | 安裝前 | 游標卡尺 | 0≤偏差量≤3 mm | 出廠前1回 | 再調整。 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |
| 8 | ★高張力螺絲扭力值 | 安裝後 | 扭力扳手 | 依據螺絲大小之扭力值 | 1.全部 join 數抽 查 1/100 2.每一個抽查之 join,抽一支螺 栓測試。 | 再鎖緊 | 鋼構預製及組立施工品質 抽查紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程

熱交換器施工管理標準(表 7-2-3)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄表 |
|----|--------|------|-----------------|---------------------------|-------|-------------------|
| 現場 | 垂直度 | 安裝後 | ≤12mm | 依 經 緯 儀 或 鋼 絲 線,配合捲尺量測 | 安裝後一回 | 熱交換器施工品 質抽查紀錄表 |
| 按裝 | 基礎螺栓固定 | 安裝後 | 螺母接觸固定端再加 1-3 圏 | 以扳手試測 | 安裝後1回 | 熱交換器施工品 質抽查紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程

Drum(鼓)施工管理標準(表 7-2-4)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄表 | | | |
|-------|--|--|---|---|--------------|--------------------|--|--|--|
| | WPS/PQR | 待收到承商之 Application for Inspection | 須本公司 Approved | 依必要變數 | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| | 銲工 | 待收到承商之 Application for Inspection | 須本公司 Approved | 依營建組審查紀錄 | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| 準備工 | 一.板厚(carbon)>25mm—100% UT 二.板厚(carbon)>25mm—開槽面 100% PT | | | | | | | | |
| 作 | 端版(本身銲縫處) | | | | | D 4-25 | | | |
| | 1.成型後 | 待收到承商之 Application for Inspection | 銲道 100%RT+100%MT | ASME SectionVIII Division 1 | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| | 2.弧度處 | 待收到承商之 Application for Inspection | 100%MT (成型後) | ASME SectionVIII Division 1 | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| | 3.1 端板銲接處 3.2 依圖七-1-3 端板須依 UCS-79 送計算書 | 得性到承商之Application for Inspection 施工前 | 100%PT(成型後) 依 ASME section VIII UCS-79 | ASME SectionVIII Division 1 ASME section VIIII UCS-79 | 100% 文件審核 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| 直徑變化量 | 直徑(無 tray/grid) | 待收到承商之 Application for Inspection | 11%×公稱尺寸≦直徑變化 量≦1%×公稱尺寸 2.最大化量<25mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |
| | 周銲縫 | 待收到承商之 Application for Inspection | D≦ 13mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄表 |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|------|--------------------|
| 之偏差量 | 從銲縫 | 待收到承商之 Application for Inspection | D≦ 6mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 垂直 | 20 呎長內 (預組立,未滿銲前) | 待收到承商之Application for Inspection | 變化量≦ 6mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 度 | 全長(預組立,未滿銲前) | 待收到承商之 Application for Inspection | 變化量≦ 19mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 槽全長 | 槽全長尺寸(不包括裙板高度) | 待收到承商之Application for Inspection | —13mm≦ 變化量≦13mm —19mm≦ 最大變化量≦19mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| | 高程 | 待收到承商之Application for Inspection | -10≦ 變化量 mm≦10mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 插 | 位置 | 待收到承商之 Application for Inspection | -6≦ 變化量 mm≦6mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 管 | 直徑 | 待收到承商之 Application for Inspection | 依施工圖 | 現場核對 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| | 插入尺寸 | 待收到承商之 Application for Inspection | -3mm≦ 變化量≦3mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 人 | 高程位置及插入尺寸 | 待收到承商之 Application for Inspection | -13mm≤變化量≤13mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| 孔 | 傾斜度(由入孔轉線量起) | 待收到承商之 Application for Inspection | -6mm≤變化量≤6mm | 尺寸丈量 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| Z | 銲接型式 (SMAW+B.G+SMAW) | 待收到承商之 Application for Inspection | 完成 B.G 後 100% PT | 依 code | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |
| N.D.E | 對銲銲道 | 待收到承商之 Application for Inspection | 100%RT | 依 code | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄表 | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | 非壓力件銲於壓力件之槽內及槽 外銲道(非永久及永久性) | 待收到承商之 Application for Inspection | 100% PT | 依 code | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| | Nozzle (包括補強版)之銲道 | 待收到承商之 Application for Inspection | 100% RT/UT 或 100% MT/PT | 依 code | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| ★試壓 | 1.槽體試壓 2.補強板氣壓 | 待收到承商之 Application for Inspection | 1.依設計壓力 2.P≧15PSIG | 依據校正核可之 錶壓力 | 1.槽體 100% 2.補強板 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| | 一.噴砂 | 待收到承商之 Application for Inspection | SA 2½級以上 | 目視及樣板比對 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| ★ 嘻 | 二.油漆:1.兩道底漆 2.兩道面漆 | | | | | | | | | |
| 噴砂/油漆 | 兩道底漆 | 待收到承商之 Application for Inspection | 合計漆膜厚度 60 μm 以上 | 依本公司 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| 漆 | 兩道面漆 | 待收到承商之Application for Inspection | 合計漆膜厚度 80 µ m 以上 | 依本公司 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| 現 | ★垂直度 | 待收到承商之 Application for Inspection | 1.0~15M 最大變化量≦12mm 2.15~30M 最大變化量≦19mm 3.30M Over 最大變化量≦25mm | 1. 依經緯儀或鋼絲線,配合捲尺量測 | 100% | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| 場按裝 | 方位 | 待收到承商之 Application for Inspection | 平面圖 | 目視(核對安裝圖之 插管方向) | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |
| 10 | 基礎螺栓固定 | 待收到承商之 Application for Inspection | 螺母接觸固定端再加 1-3 圏 | 以板手試測 | 不定期 | Drum 施工品質 抽查紀錄表 | | | | |

000 純水及超純水設備統包工程設備襯膠施工管理標準(表 7-2-4-1)

| | | | 15C 171 170 175 175 17 | <u> </u> | | | |
|----|-------------|------|------------------------|---|-------|------------------|-----------------------|
| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查標準 | 檢查頻率 | 不符合 之處理 方式 | 管理紀錄表 |
| 1 | 內部橡膠襯裡製作 | 施工時 | 目視 | 依設計圖及合約 | 不定時 | 重做 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 2 | ★襯膠前噴砂 | 施工時 | 樣本比對 | 噴砂潔淨度檢查 (噴砂之白淨度須在 Sa2-1/2 及 SSPC-SP10 以上) | 襯膠前1回 | 重做 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 3 | 設備橡膠襯裡外觀 檢查 | 施工時 | 目視 | 裡襯表面是否有凹凸、裂痕不良 缺陷 | 不定時 | 重做 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 4. | 硫化處理 | 施工時 | 自動記錄器檢測 | 硫化温度:128±5℃ 硫化壓力:2±0.5kg/cm2 硫化時間:6~9Hr | 不定時 | 廢棄 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 5 | ★敲擊檢查 | 施工時 | 以 φ10mm 鋼鐵棒敲擊 | 敲擊檢查,以 φ 10mm鋼鐵棒敲擊(聲音不紮實者,為空洞黏著不好) | 100% | 重做 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 6 | ★針孔檢查 | 施工後 | 測漏器檢測 | 每 1mm 厚之測量電壓值為 1~2.5KV ,以速度 10cm/秒慢慢 掃過並作全面檢測 | 100% | 修補 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |
| 7 | 硬度檢查 | 施工後 | 硬度計 | D 型硬度計:75±5° | 不定時 | 廢棄 | 設備襯膠施 工品質抽查 紀錄表 |

| | | 施工後 | | | | | 設備襯膠施 |
|---|-------|-----|--------|-------------------|------|----|-------|
| 8 | ★厚度檢查 | | 電磁式測厚計 | 基準厚度 5mm-10%~+15% | 100% | 廢棄 | 工品質抽查 |
| | | | | | | | 紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程轉動機械安裝管理標準(表 7-2-5)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查依據及方法 | 檢查標準 | 檢查頻率 | 不符合之 處理方式 | 管理紀錄 表 |
|----|-------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 基座水平檢查 | 安裝時 | 基座面以水平儀檢查其水 平精度 | 小於 0.1mm/M | 每座 | 以 shim(墊 片)(墊片) 再做調整 | 轉動機械 施工抽查 紀錄表 |
| 2 | ★密實度 | 安裝前 | 以榔頭敲擊 | 無空洞聲 | 每座 | Epoxy 灌 實 | 轉動機械 施工抽查 紀錄表 |
| 3 | ★對心檢查 | 安裝時 | 馬達及轉動機械軸心連結面測量平行度及角度偏差 | 角度及平行度之誤差總數應在 0.05mm TIR 以內 | 每座檢查最 終對心 | 以 shim(墊 片)再做調 整 | 轉動機械 施工抽查 紀錄表 |
| 4 | Fan Tip 與 Fan or orifice ring 間隙 | 安裝時 | 依 API 661 | 1/4"≦間隙≦3/4" | 毎座 | 以 shim(墊 片)再做調 整 | 轉動機械 施工抽查 紀錄表 |

| 5 | ★進出口法蘭之 平行度、傾斜度、 偏差度及錯位 | 安裝時 | 水平儀檢查其精度 | ±0.1mm/M 或依廠家規範 | 毎座 | 以 shim(墊 片)再做調 整 | 轉動機械 施工抽查 紀錄表 |
|---|-------------------------------|-----|----------|-----------------|----|---------------------------|---------------------|
|---|-------------------------------|-----|----------|-----------------|----|---------------------------|---------------------|

000 純水及超純水設備統包工程電氣施工管理標準(表 7-2-6-1)

| 項次 | 管理項目 | 檢查時機 | 管理標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|----|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 | 金屬管配管檢查 (管徑、固定、末 端處理) | 配管後 | 確認各尺寸支數是否正確 | 電工法規及本公司電氣 工程施工規範 捲尺及目視 | 不定期抽查 | 間距或固定不符,重 做 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 2 | ★地下管配管 | 混凝土澆注前 | 確認預埋套管數量、尺寸 | 電工法規及本公司電氣 工程施工規範 目視 | 不定期抽查 | 埋設深度不符,修正 符合設計值 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 3 | ★配電線路絕緣 檢查 | 拉線後 | 600V 以下 1MΩ | 依電工法規及本公司電 氣工程施工規範 高阻計 | 每一迴路檢測 | 絕綠外覆修復或重 配線 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 4 | ★迴路檢查 | 拉線後 | 依設計圖說 迴路導通測試 | 依設計及單線圖檢查各 迴路線徑 | 每一迴路檢測 | 重接或重配 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 5 | 馬達安裝檢查 水平精度檢查 | 馬達安裝後 | 小於 0.05 mm/1M | 水平儀檢查其水平精度 | 每座馬達一次 | 重新調整 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 6 | ★馬達絕緣檢查 | 馬達安裝後 | 460V 1 MΩ | 依電工法規 高阻計 | 每座馬達一次 | 絶綠包覆重做 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |
| 7 | ★設備接地電阻 | 接地電阻完成後 | 10Ω以下 | 依電工法規 電阻計 | 每座設備1次 | 重接或重配 | 電氣施工品 質抽查紀錄 表 |

接地及避雷施工品質管理標準 表 7-2-6-2

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 接地線埋設深度 | 地下 60cm 以下 | 鋪設地線前 | 尺量 | 不定期抽查 | 深度不足再挖深 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | 接地母線(裸銅線)鋪設 | 線徑正確 | 回填前 | 目視 | 不定期抽查 | 路徑不符重新整 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | 接地棒間距 | 2M 以上 | 回填前 | 目視、手觸 | 不定期抽查 | 熔接不密實,重做 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工中 | 接地電阻測試箱安裝 | 安置位置、高度正確、 固定良好 | 安裝完成時 | 尺量、目視 | 檢查1次 | 位置、高度不對,重新 調整 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | 接地引線 | 線徑正確 | 回填前 | 目視、手觸 | 不定期抽查 | 熔接不密實,重做 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | 避雷針安裝 | 安裝位置、高度正確、 固定牢固 | 安裝完成時 | 目視、手觸 | 檢查1次 | 位置、高度不對,重新 調整 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | 避雷引線 | 固定牢固 | 安裝完成時 | 目視、手觸 | 不定期抽查 | 不牢固時重新固定 | 接地及避雷施工品質抽查紀錄表 |
| | ★接地電阻量測 (接地網) | 不得大於 5Ω | 接地網完成後 | 低阻計量測 | 檢查1次 | 電阻超過,檢查是否 有斷掉並修復 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | ★接地電阻量測 (電力、設備) | 不得大於 10Ω | 設備與接地網連 接後 | 低阻計量測 | 檢查1次 | 電阻超過,檢查是否 有斷掉並修復 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工後 | ★接地電阻量測 (儀表信號) | 不得大於1Ω | 接地網完成後 | 低阻計量測 | 檢查1次 | 電阻超過,檢查是否 有斷掉並修復 | 接地及避雷施工品 質抽查紀錄表 |
| | ★接地線導通測試 | 選定一主測試點測量 電阻值,其餘各點以電 錶量測導通狀況 | 接地網完成後,地坪灌漿前 | 接地電阻計及三用電錶 | 檢查1次 | 電阻超過,檢查是否 有斷掉並修復 | 接地及避雷施工品質抽查紀錄表 |

電纜托架施工品質管理標準 表 7-2-6-3

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|---------|--------------|------|--------|-------|----------|-----------------------|
| | 支架安裝 | 固定良好 | 施工中 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新固定 | 電纜托架施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 電纜托架組裝 | 每1.5公尺支撑固定 | 施工中 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定 | 電纜托架施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 電纜托架對接 | 切斷面及螺絲孔之毛邊處理 | 施工中 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新固定 | 電纜托架施工 品質抽查紀錄 表 |
| 施工中 | 電纜托架銜接處 | 使用接地跳接線 | 施工中 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新固定 | 電纜托架施工 品質抽查紀錄 表 |
| 1 | 多層電纜架佈置 | 每層間至少距離 30cm | 施工中 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新調整 | 電纜托架施工 品質抽查紀錄 表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

金屬導線管(明管)配管施工品質管理標準 表 7-2-6-4

| 工作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|-----------------------|---|------|---------------|-------|-----------|------------------------------|
| | 導線管支撑 件固定 | 水平固定≦3m 垂直固定≦2m | 施工時 | 目視、尺量及手 搖動 | 不定期抽查 | 重新固定 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | 導線管安裝 | 工場區:鍍鋅特厚鋼管 一般區域: 鍍鋅厚鋼管 屋內消防:EMT 管 | 施工時 | 目視及查驗材料 | 不定期抽查 | 重做 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | 有雨水/塵埃 之場所配管 管件 | 於低點有裝導線管排水接頭/ 電氣導線應由底部進入 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 重做 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| 施工中 | | 超過3個90°彎頭或直管配管 超過60公尺須裝設拉線盒 | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | 密封接頭 | 安裝方向正確 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 方向不對重做 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | 可撓軟管 | 不得超過 1.8M | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定,長度重做 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | 導線管末端 | 裝設制止螺絲、穿線接頭、毛 邊處理良好 | 施工時 | 目視及手觸 | 不定期抽查 | 重新處理 | 金屬導線管(明管) 配管施工品質抽查 紀錄表 |
| | | | | | | | |

預埋管(PVC管)施工品質管理標準 表 7-2-6-5

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|--------------|---|------|--------|--------|-----------------|----------------------------|
| | 開挖深度 | 不得低於設計值5公分 | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 深度不符重做 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | ★PVC 管配 管 | 配管管路銜接方向一 致、配管間距排列是否 正確 | 施工時 | 目視以尺丈量 | 不定期抽查 | 間距排列不符重做 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | ★保護層厚度 | 7.5cm 以上 | 灌漿前 | 目視及送驗 | 不定期抽查 | 重做 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| 施工中 | 混凝土澆置 | 混凝土試體抽檢混凝 土強度 175 k g/c m² | 施工時 | 送驗 | 不定期抽查 | 敲除重做 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | 警示帶鋪設 | 警示帶顏色及警告語標示清楚 | 他工时 | 目視 | 不定期抽查 | 重鋪 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | 回填夯實 | 分層夯實,每層不超過 30cm,最上層夯實度 90%以上,每200m²取 一處,未滿200m²亦取 一處。 | 施工時 | 尺量及報告 | 不定期抽查 | 再夯實 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | 管路試通 | 管路彎曲部份不得小 於導線管內徑之 6 倍 以上 | 施工時 | 適當之適通棒 | 高壓電纜用管 | 管路彎曲部份改善 或重做 | 預埋管(PVC 管)施工品質 抽查紀錄表 |
| | | | | | | | |

電纜拉線及接線施工品質管理標準 表 7-2-6-6

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|---------------|-----------------------|--|------|-----------------|-------|-------------------|--------------------------|
| | 管路清通、預留尼龍繩 (導線管施工) | 管路已清通、預留尼龍繩 | 拉線前 | 目視 | 檢查一次 | 重新清通 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| | 電纜延放位置及固定 (電纜架施工) | 電纜放置層位正確 電纜紮線固定 垂直≦1公尺 水平≦2公尺 | 拉線時 | 目視 | 不定期抽查 | 放置層位重新調整 及重固定 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工中 | 電纜延放支架、捲軸 | 電纜捲放平順,轉彎處置放 滑輪 | 拉線前 | 目視 | 檢查一次 | 滑輪再位置重新整 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| <i>7</i> 62-1 | 電纜拉線 | 應適當保護不得傷及外皮、長度不足時電纜不得於中間對接 | 拉線時 | 目視 | 不定期抽查 | 保護不當傷到電 纜,換新電纜 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| | 電纜線標號 | 電纜頭尾端貼上標號 | 拉線時 | 目視 | 不定期抽查 | 標號錯誤重貼 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| | 電纜接線 | 壓接端子使用正確、接點鎖緊 | 拉線時 | 目視、螺絲起 子鎖緊檢查 | 不定期抽查 | 重新鎖緊 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| 2L - 14 | ★回路測試 | 回路正確 | 接線完成 | 電表量測 | 每次 5% | 回路重新核對 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工後 | ★絕緣測試 | 600V 以下 1.0MΩ | 接線完成 | 高阻計量測 | 每次 5% | 絕緣不符抽線重做 | 電纜拉線及接 線施工品質抽 查紀錄表 |

配電盤(MCC盤)施工品質管理標準 表 7-2-6-7

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|---------|---------------------------------|-------|---------|------|----------|------------------------|
| | 安裝後盤面外觀 | 盤面安裝水平、無變形 損傷、盤門搬動平順、 可上鎖 | 施工完成時 | 目視及水平尺量 | 檢查一次 | 外觀重新整形 | 配電盤(MCC盤)施 工品質抽查紀錄表 |
| | 盤內連接銅排 | 鎖緊牢固、塗抹均勻導 電膏 | 施工完成時 | 目視及手觸 | 檢查一次 | 重新鎖固 | 配電盤(MCC盤)施 工品質抽查紀錄表 |
| | 設備固定及水平 | ±3 mm/1M | 施工完成時 | 目視及手搖動 | 檢查一次 | 再固定及調整 | 配電盤(MCC盤)施 工品質抽查紀錄表 |
| 施工後 | 設備接地電阻 | 小於 10 \(\Omega \) | 施工完成時 | 低阻計量測 | 檢查一次 | 檢查絕綠外覆 | 配電盤(MCC盤)施 工品質抽查紀錄表 |
| | 功能測試 | 送電後確認各項功能 正常 | 施工完成時 | 送電測試 | 檢查一次 | 原廠檢修 | 配電盤(MCC盤)施 工品質抽查紀錄表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

照明設備施工品質管理標準 表 7-2-6-8

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|-----------|-----------------------------|-------|---------|------|-------------------|-----------------------|
| | 安裝後外觀 | 安裝水平、無變形損傷 | 施工完成時 | 目視及水平尺量 | 檢查一次 | 外觀重新整形 | 照明設備施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 燈具安裝高度、位置 | 安裝高度: 設計值±5 公分 | 施工完成時 | 目視及尺量 | 檢查一次 | 重新調整 | 照明設備施工 品質抽查紀錄 表 |
| 施工後 | 固定支架 | 固定良好、油漆防銹良 好 | 施工完成時 | 目視及手搖動 | 檢查一次 | 重新鎖緊 | 照明設備施工 品質抽查紀錄 表 |
| 他工後 | ★照度測試 | 依照設計規範,如控制 室前儀表板需 750lux | 施工完成時 | 以照度計量測 | 檢查一次 | 增設或移動燈具以 符合設計值 | 照明設備施工 品質抽查紀錄 表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

廣播/CCTV 設備施工品質管理標準 表 7-2-6-9

| 工作階段 | 管: | 理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之 處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|----------|------------|----------------------------|-------|----------|-------|--------------|----------------------|
| | | 主機 | 確認數量是否正確 運作是否正常 | 施工完成時 | 清點數量 | 檢查一次 | 退貨 | 廣播設備施工 品質抽查紀錄表 |
| | 廣播 設備 | 擴音器 | 安裝高度: 設計值 ±5 公分 擴音功能 | 施工完成時 | 目視及尺量 | 檢查一次 | 重新調整 | 廣播設備施工 品質抽查紀錄表 |
| | * | 話機 | 話機功能測試 | 施工完成時 | 實際測試通話品質 | 抽查 5% | 退貨 | 廣播設備施工 品質抽查紀錄表 |
| 施工後 | | 整體功能 測試 | 每一群組均能清楚通話 | 施工完成時 | 實際測試 | 檢查一次 | 故障排除或退貨 | 廣播設備施工 品質抽查紀錄表 |
| | ССТ | 主機 | 錄影及回放功能測試 | 施工完成時 | 實際測試 | 檢查一次 | 故障排除或退貨 | CCTV 設備施工 品質抽查紀錄表 |
| | V設 備★ | 鏡頭 | 10 倍縮放功能 | 施工完成時 | 實際測試 | 檢查一次 | 故障排除或退貨 | CCTV 設備施工 品質抽查紀錄表 |

OOO純水及超純水設備統包工程

不斷電設備施工品質管理標準 表 7-2-6-10

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|---------|--|-------|---------|------|----------|--------------------|
| 施工前 | 設備資料送審 | 設備平面佈置圖、設備 之構造圖、配置圖、、 作業標準與規定及相 關資料審查完成 | 進場施工前 | 核對 | 檢查一次 | 重新(補)送審 | 不斷電設備施工品質抽查紀錄表 |
| | 施工佈置 | 工地勘察、安裝場地、 各項配合措施調查,備 妥施工計畫。 | 進場施工前 | 核對 | 檢查一次 | 重新(補)送審 | 不斷電設備施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工中 | 設備安裝 | 須依據原廠之施工及 安裝說明書辦理安裝 施工。 | 施工中 | 核對 | 抽查 | 立即停工改善 | 不斷電設備施工品 質抽查紀錄表 |
| | 安裝後設備外觀 | 設備安裝水平、固定良好 | 施工完成時 | 目視及水平尺量 | 檢查一次 | 重新調整 | 不斷電設備施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工後 | 設備接地 | 接地線徑正確、接點鎖緊 | 施工完成時 | 目視及手搖動 | 檢查一次 | 重新鎖緊 | 不斷電設備施工品 質抽查紀錄表 |
| | ★功能測試 | 輸出電壓穩定度±1% | 施工完成時 | 電壓表 | 檢查一次 | 重新檢查設備 | 不斷電設備施工品 質抽查紀錄表 |

OOO純水及超純水設備統包工程

儀器施工品質管理標準(表 7-2-7-1)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|----|-----------------------------|--------|---|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 金屬管配管檢查 (管徑、固定、末 端處理) | 配管後 | 2-3m 一處,轉彎處及垂直處兩 端固定、末端毛邊處理 | 電工法規及本公司儀器 工程施工規範 捲尺及目視 | 不定期抽查 | 再處理 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| 2 | 地下管配管 | 混凝土澆注前 | 鋼筋規格、間隔、混凝土包覆 厚度、配管尺寸 | 電工法規及本公司儀器 工程施工規範 目視 | 不定期抽查 | 再處理 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| 3 | 配電線路檢查 ★絕緣檢查 | 拉線後 | 絕緣阻抗測試以 $250V$ (絕緣額定電壓 $300V$ 電纜)或 500 V (絕緣額定電壓 $600V$ 電纜),作測試測得值須在 $10M$ Ω 以上。 | 電工法規及本公司儀器工程統工程統 | 每一迴路檢 測 | 檢查線路是否有破 損或點接錯 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| 4 | ★傳送器校正檢 查 | 安裝前 | Process 值 傳送器 output(mA) 0% 4 25% 8 50% 12 75% 16 100% 20 | 以規劃器(HART)做調整量測,範圍為 ±0.15% | 抽查率 20% | 再調整 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| 5 | ★測量儀器、控制 閥校正 | 安裝前 | 0%、25%、50%、75%、100 %校正以維護儀器在應有準 確度以內 | 依本公司儀器工程技術規範書 | 抽查率 20% | 儀器再校正 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查時機 | 檢查標準 | 檢查依據及方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|----|-----------------|--------|---|---------------|-------|---------------|-----------------|
| 6 | ★導壓管試壓、試 漏 | 導壓管安裝後 | 設計壓力之 1.5 倍水壓,或 1.2 倍空氣試壓。 水壓試驗 30 分鐘無壓力降, 或空氣試壓,試壓時 15 分鐘 無壓力降(並以肥皂水試漏)。 | | 每一導壓管 | 檢查洩漏處並止漏 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| 7 | 儀器配線檢查 ★迴路測試 | 施工完成 | 以模擬信號對每一迴路分別 做 0%、25%、50%、75%、 100% 等五點做測試及調整,檢查 DCS 至現場儀器元件線路及作動是否正常準確。 | 依本公司儀器工程技術規範書 | 每一迴路 | 檢查是否有接點錯 誤 | 儀器施工品質 抽查紀錄表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OOO 純水及超純水設備統包工程 儀器導線管配管施工品質管理標準 表 7-2-7-2

| 工作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|-------|----------------------------|------|--------|-------|-----------|-------------------|
| | 支撐件 | 固定良好 | 施工時 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新固定 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | 導線管銜接 | 塗均勻導電膏並至少須旋入 5 牙以上,需鎖緊 | 施工時 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新銜接 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | 導線管固定 | 水平固定≦3m 垂直固定≦2m | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| 施工中 | 導線管配管 | 超過3個90°彎頭或直管配管超過60公尺須裝設拉線盒 | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | ★密封接頭 | 安裝方向正確 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 方向不對重做 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | 可撓性軟管 | 固定良好、固定距離不得超過 80cm | 施工時 | 目視及尺量 | 不定期抽查 | 重新固定,長度重做 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | 導線管末端 | 裝設制止螺絲、穿線接頭、毛 邊處理良好 | 施工時 | 目視及手觸 | 不定期抽查 | 重新處理 | 導線管配管施工品 質抽查紀錄 |
| | | | | | | | |

OOO 純水及超純水設備統包工程 儀器支架及儀器箱施工品質管理標準 表 7-2-7-3

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|------|-----------|---|------|--------------|-------|----------|-----------------|
| | 儀器支架、底座預製 | 應與施工圖所註相同 ,總 長度誤差容許範圍為±1/4" (6.35 mm),高度誤差為 ±1/8"(3.175 mm)。 | 施工時 | 目視、用尺量 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| | 儀器支架除鏽、噴漆 | 先做除鏽,第一道塗上防鏽 漆,第二道再塗上表漆。 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工中 | 儀器支架裝置 | 依設計圖說為準,檢查位置 是否正確 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| | 儀器支架編號標示 | 依設計裝置儀器設備,標示 儀器編號 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| | 儀器箱裝置 | 檢查固定是否良好,水平與 垂直面是否良好。 | 施工時 | 目視、用水平 尺量 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| | 儀器箱編號標示 | 依設計儀器箱編號,標示正 確編號 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 重新處理 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工後 | 儀器箱 | 安裝固定完成後必須將配 管配線進出口及空隙以密 封膠予以封閉 | 施工時 | 目視 | 不定期抽查 | 加以密封 | 儀器施工品質抽 查紀錄表 |
| | | | | | | | |

OOO純水及超純水設備統包工程

電纜拉線及接線施工品質管理標準 表 7-2-7-4

| 工作階段 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|-------|-----------------------|--|------|-----------------|-------|-------------------|----------------------------|
| | 管路清通、預留尼龍繩 (導線管施工) | 管路已清通、預留尼龍繩 | 拉線前 | 目視 | 檢查一次 | 重新清通 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| | 電纜延放位置及固定(電纜架施工) | 電纜放置層位正確 電纜紮線固定 垂直≦1公尺 水平≦2公尺 | 拉線時 | 目視用尺量 | 不定期抽查 | 放置層位重新調整 及重固定 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| * - + | 電纜延放支架、捲軸 | 電纜捲放平順,轉彎處置放 滑輪 | 拉線前 | 目視 | 檢查一次 | 滑輪再位置重新整 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工中 | 電纜拉線 | 拉線前須塗上滑拉膏,應適 當保護不得傷及外皮、長度 不足時電纜不得於中間對 接 | 拉線時 | 目視 | 不定期抽查 | 保護不當傷到電 纜,換新電纜 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| | 電纜線標號 | 電纜頭尾端貼上標號 | 拉線時 | 目視 | 不定期抽查 | 標號錯誤重貼 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| | 電纜接線 | 壓接端子使用正確、接點鎖緊 | 拉線時 | 目視、螺絲起 子鎖緊檢查 | 不定期抽查 | 重新鎖緊 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| | ★導通測試 | 測得導通阻抗需在5Ω以下 | 接線完成 | 電表量測 | 不定期抽查 | 回路重新核對 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |
| 施工後 | ★絕緣測試 | 絕緣阻抗測試以 $250V$ (絕緣額定電壓 $300V$ 電纜)或 500 V (絕緣額定電壓 $600V$ 電纜)作測試,測得阻抗值須在 $10M\Omega$ 以上。 | 接線完成 | 高阻計量測 | 不定期抽查 | 絕緣不符抽線重做 | 儀控電纜拉線 及接線施工品 質抽查紀錄表 |

OOO純水及超純水設備統包工程

儀器導壓管配管施工品質管理標準 表 7-2-7-5

| 作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | 空氣主管及 支管銜接 | 銜接之處是否確實正直 | 施工時 | 目視及用尺量 | 不定期抽查 | 重新銜接 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |
| | 支撐件 | 固定良好 | 施工時 | 目視及手搖動 | 不定期抽 查 | 重新固定 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |
| 施工中 | 導線管銜接 | 塗均勻導電膏並至少須旋入 5 牙以上,需鎖緊。管件、管 牙必須使用鐵弗龍 (Teflon Seal Tape)管牙止漏帶。 | 施工時 | 目視及手搖動 | 不定期抽查 | 重新銜接 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |
| | 導線管末端 | 裝設制止螺絲、穿線接頭、毛 邊處理良好 | 施工時 | 目視及手觸 | 不定期抽查 | 重新處理 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |
| 施工後 檢查項目選 擇一項 | ★流體配管 | 用設計壓力之 1.5 倍以上水壓 試壓,壓力錶顯示無壓力降者 為合格。 | 施工後 | 用壓力錶 | 每一迴路 | 重新銜接 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |
| (詳細內容參 閱附件1儀器 參考點及設 定點一覽表) | ★ 空氣配管 | 用設計壓力之 1.2 倍以上之空 氣壓力試壓,空氣信號配管管 件應以每一迴路為準,以肥皂 水試驗每一接頭,無漏出氣泡 者為合格。 | 施工後 | 用壓力錶及肥皂水 | 每一迴路 | 重新銜接 | 導壓管配管施工品質 抽查紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程 碳鋼管 (不含 PWHT) 預製安裝品質管理標準(表 7-2-8-1)

| 項次 | 檢查項目 | 檢查依據及方法 | 檢查標準 | 檢查時機 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|-------------|--|---|-----------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | WPS 及 PQR | 施工前送審 | ASME Section IX | 施工前 | 依變數 | 退件重送審 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 準備 | 銲工 | 施工前送審 | P. / FNO | 施工前 | 每位銲工 | 退件重送審 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 工作 | 管材抽樣/審核 | 依表 5-3 材料設備抽驗標 準表 | ASME, SECTION II Part A | 施工前 | 每批1次 | 不合格拒收、退貨 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| | 圖面文件審查 | 依最新版 | 須為最新版 | 施工前 | 施工前1次 | 查對依最新版次 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| | 材料確認 | 依施工圖 | 依施工圖 | 施工前 | 依毎系統 | 材料有疑異再澄清 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 管線 | 現場銲口開槽角度 | 1. 圖面未說明時, 開槽角度 為 37½ ± 2½ 2. 角度規 3. 平口 (PE) | 35°∼40° | 施工前 | 不定期取樣 | 角度不符再修正 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 級預製/ | 熔接金屬材料 | 依送審後之 WPS/PQR | ASME, SECTION II PartC | 施工前 | 依現場銲工使用 之熔接金屬不定 期取樣 | 1 銲材不符更換銲材 2 已銲處鏟除及提矯 正預防措施 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 安裝 | 套銲(PT) | 依本公司管線檢驗標準 | 依 ASME Code. | 施工後 | 依本公司管線 檢驗標準 | 研磨鏟修、補銲。 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 10 | RT | 依本公司管線檢驗標準 | ①ASME Code. | 施工後 | 依本公司管線 檢驗標準 | 鏟修、重銲。 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| | 管內清潔 | 試壓前以加壓空氣吹淨管內 | 目視 | 施工後 | 毎一系統 | 再清潔 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 管線試 | 試壓(詳細內容參 閱附件2 test package list) | 依設計條件 | ①試壓壓力依設計 條件 ②持壓:T≥1小時 以上 | 施工後 | 每條管線 | 查明洩漏處,鏟修、 重銲 | 碳鋼管(不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表 |
| 壓/恢復 | 現場清理 | ①取掉臨時支撐。 ②附著在管上油漬、油 漆、銲渣、Spatter等 之清理。 ③管內吹淨。 | 現場符合 5S 要求 | 施工後 | 完工前 | 再清潔 | 碳鋼管(不含 PWHT)施工 品質抽查紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程 奥斯田鐵系不銹鋼管預製安裝品質管理標準(表 7-2-8-3)

| | | | T T | | | | 1 |
|----------|------------------|--|------------------------|------|---------------------------|---|----------------------------|
| 項次 | 檢查項目 | 檢查依據及方法 | 檢查標準 | 檢查時機 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
| | WPS&PQR | 施工前送審 | ASME Section IX | 施工前 | 依變數 | 退件重送審 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 準備 | 銲工 | 施工前送審 | P. / FNO | 施工前 | 每位銲工 | 退件重送審 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 工作 | ★ 管材抽樣/審核 | check 材料設備抽驗標準 表 | ASME,SECTION II Part A | 施工前 | 每批1次 | 不合格拒收、退 貨 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | 圖面文件審核 | 依最新版 | 須為最新版 | 施工前 | 施工前1次 | 查對依最新版次 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | 材料確認 | 依施工圖 | 依施工圖 | 施工前 | 每系統 | 材料有疑異再澄 | 管理紀錄表 |
| 答 | 現場銲口開槽角度 | 1.圖面未說明時,開槽角度 為 37½° ± 2½° 2.角度規 3.平口(PE) | 35°~40° | 施工前 | 不定期取樣 | 角度不符再修正 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 管線預製/安裝 | 熔接金屬材料 | 依送審後之 WPS/PQR | ASME,SECTION II PartC | 施工前 | 依現場銲工之 使用熔接金屬 不定期取樣 | 1 銲材不符更换 銲材 2 已銲處鏟除及 提矯正預防措 施 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 人 | 材料(PMI) | 依契約 | 測 Cr、Ni、Mo 等之含量 | 施工後 | 10% 以上 | 不合格拒收、退 貨 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | 套銲-PT | 依本公司管線檢驗標準 | 1.ASME Code. | 施工後 | 依本公司管線 檢驗標準 | 研磨鏟修、補銲。 | 奧斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 |

| | | | 1 | | | , | |
|------|--|---|------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 項次 | 檢查項目 | 檢查依據及方法 | 檢查標準 | 檢查時機 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
| | | | | | | | 查紀錄表 |
| | 對銲銲道(RT) | 依本公司管線檢驗標準 | 1.ASME Code | 施工後 | 依本公司管線 檢驗標準 | 鏟修、重銲。 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | 銲道 (PMI) | 依契約 | 測 Cr、Ni、Mo 等之含量 | 施工後 | 10% 以上 | 切除重做 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | Ferrite 成份之測定 | 依測量銲道 Ferrite 之成分 (毎銲道取兩點做 ferrite) | $2\% \le FN \le 10\%$ | 施工後 | 10% 以上 | 切除重做 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| | 管內清潔度 | 試壓前以加壓空氣吹淨管 內 | 無異物 | 施工後 | 毎一系統 | 再清潔 | 奧斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 管線試 | 試壓用水質含氣量 | 依規定氣離子含量須低於 25ppm | 送已認可之化驗室量測 氯離子含量 | 施工後 | 依水來源採樣 | 含量超過禁止使 用 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 壓/恢復 | ★試壓(詳細內容 參閱附件 2 test package list) | 依施工圖 | 1.試壓壓力依設計條件 2.持壓:T≧1 小時以上 | 施工後 | 每條管線 | 查明洩漏處,鏟 修、重銲 | 奥斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |
| 汉 | 現場清理 | 1.取掉臨時支撐。 2.管上之油漬、油漆、銲 渣、Spatter 等之清理。3.管 內吹淨。 | | 施工後 | 毎一系統 | 再清潔 | 奧斯田鐵系不銹 鋼管施工品質抽 查紀錄表 |

000 純水及超純水設備統包工程 地下管線(CPVC)施工品質管理標準(表 7-2-9)

| 工作項目 | 項目 | 檢查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
|------|---------------|-----------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 準備工作 | 圖面材料文件查對 | Approved by 本公司 | 施工前 | 比對最新版 | 施工前1次 | 不合格拒收、退貨 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 地下物勘測及試挖 | 依平面圖 | 開挖時 | 目視 | 每條管線 | 有障礙物,與相關 單位研商遷移,或 變更 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 位置高程及開挖 | 依平面圖±10 cm | 開挖時 | 水平儀及以尺丈量 | 每條管線 | 再修正 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| 預製 | 開挖完成面 滾壓夯實 | >90% | 施工中 | 目視 | 整條管溝 | 再夯實 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| 安裝/ | 防陷板樁 | 視實際需要 | 開挖時 | 以尺丈量 | 開挖深度 1.5M 以上 | 再補強 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 佈管 | 管底間隙(100mm 以上) | 回填細砂前 | 以尺丈量 | 毎條管線 | 再調整 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 位置高程複測 | 依平面圖 | 開挖時 | 水平儀及以尺丈量 | 每條管線 | 再修正 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |

| 工作項目 | 項目 | 檢查標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
|------|------------------------|---------------|-----------|-------|------|-----------------|-----------------------|
| | ★水壓試驗 | 依設計壓力 | 管線 VT 完成時 | 目視 | 每條管線 | 查明洩漏處,鏟 修、重銲 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | ★回填土夯實 (30cm/layer) | 一般壓實度 90%以上 | 回填淨砂後 | 壓密度試驗 | 每條管線 | 再夯實 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 開口盲封 | 盲板是否鎖緊 | 試壓後 | 目視 | 一次 | 拆除 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| 管線 | 臨時支撑去除 | 現場需清除乾淨 | 試壓後 | 目視 | 一次 | 拆除 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| 管線恢復 | 更換正式墊圈及螺栓 | 確認墊圈及螺栓為合格 新品 | 試壓後 | 目視 | 一次 | 確實更換 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |
| | 系統完成後文件之查驗 | 測試報告均需合格 | 試壓後 | 目視 | 一次 | 確實核對 | 地下管線施工 品質抽查紀錄 表 |

管線/設備保溫施工品質管理標準(表 7-2-10)

| 工作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
|---------------|--------------------|---|-------------|----------------|------|-------------------------------|-------------------|
| 施 | 瞭解圖說及規範 | 依設計圖及契約 | 施工要領決定 前 | 核對圖說規範 | 一次 | 重新研讀核對 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| 段 工 前 階 | 確認材料規格 | 依設計圖及契約 | 材料進場前 | 核對圖說規範 | 一次 | 退件重審 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工 | 保溫材厚度檢查 | 依設計圖 | 施工時 | 目視以尺丈量 | 一回 | 拒收、退貨 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| | 伸縮縫檢查 | 約 25mm 間隙 | 施工時 | 目視以尺丈量 | 一回 | 再調整 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| | 保溫材間隙填塞 岩棉 | 緊密 | 施工時 | 以手壓實測量 | 一回 | 再填塞 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| 工中階段 | 保溫材固定檢查 及固定材之間距 | 依台油保溫施工規範: 一.管材 1.碳鋼管以鍍鋅鐵線 2.不銹鋼處以不銹鋼線 二.設備 1.Stainless band 三.固定材之間距 | 施工後 | 目視 | 一回 | 間距不符, 再新調整 固定不牢 重新固定 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| | 鋁箔紙檢查 | 全面包覆 | 施工後 | 目視 | 一回 | 漏包覆處,再包覆 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| | 保溫外皮接合處 檢查 | 完成接合及順水 | 施工後 | 目視 | 一回 | 重新固定 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| 施工 | 不銹鋼平縛帶或 伸縮帶固定 | 依 OO 保溫施工規範 | 施工後 | 不定期以手推而 無鬆脫 | 一回 | 重新固定 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| 工後階段 | 防水膏塗覆檢查 | 有滲水處 | 施工後 | 目視 | 一回 | 再確實塗覆 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |
| | 外觀檢查 | 無滲水/損傷/凹陷 | 施工後 | 目視 | 一次 | 再清理、調整 | 管線保溫施工品質抽 查紀錄表 |

現場管線及鋼構設備除銹補漆施工品質管理標準(表 7-2-11-1)

| 工作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄表 |
|--------|-------------------|---|------|-------|-------|----------|--------------------------|
| 施工前 | 周邊設備、管 線、地坪、廠房 | 是否已採取保護措施 | 施工前 | 目視 | 施工前 | 再保護 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | 表面處理 | SSPC-SP-3 | 油漆前 | 目視 | 所有處理處 | 再除銹 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | 底漆 | 是否有垂流 | 底漆完成 | 目視 | 所有處理處 | 處理後再上漆 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | /L/AF | 外觀是否均勻 | 底漆完成 | 目視 | 所有處理處 | 再處理 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| 施 工 | 底漆乾膜厚 | 是否達標準值-60~100μm以上 管:矽酮樹脂耐熱漆;鋼構:棕三聚磷酸鋁 | 底漆完成 | 油漆測厚計 | 抽兩處 | 厚度再補足 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | ★面漆 | 底漆是否已乾,可指觸 | 底漆完成 | 手指壓處 | 所有處理處 | 待確實乾了 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| 中 | | 是否有垂流 | 面漆完成 | 目視 | 所有處理處 | 垂流磨除,補漆 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | | 外觀是否均勻 | 面漆完成 | 目視 | 所有處理處 | 再修飾 | 現場管線及鋼構設備除銹 補漆施工抽查紀錄表 |
| | 面漆乾膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to $93\% - 40 \mu\text{mx}2 = 80 \mu\text{m}$ ② $94\% - 400\% - 40 \mu\text{mx}2 = 80 \mu\text{m}$ ③ $401\% - 600\% - 40 \mu\text{mx}2 = 80 \mu\text{m}$ ④鋼構: $25 \mu\text{m} + 35 \mu\text{m}$ 各一道(PU) | 面漆完成 | 目視 | 所有處理處 | 厚度再補足 | 現場管線及鋼構設備除銹補漆施工抽查紀錄表 |
| 施工後 | 施工區域清潔 復原 | 符合 5S 要求 | 面漆完成 | 目視 | 施工處 | 再清理 | 現場管線及鋼構設備除銹補漆施工抽查紀錄表 |

預製廠管線、設備及鋼構噴砂油漆施工品質管理標準(表 7-2-11-2)

| | | | | | | <u> </u> | |
|---------|---------------|---|------|-------|------|----------|----------------------------|
| 工作 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄 |
| 施 工前 | 油漆選用 | 油漆規範 | 施工前 | 文件審核 | 毎批料 | 不符重送 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 表面處理 | SSPC-SP-10 | 油漆前 | 目視 | 毎批 | 再除銹 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 底漆 | 是否有垂流 | 底漆完成 | 目視 | 一次 | 垂流磨除,補漆 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | | 外觀是否均勻 | 底漆完成 | 目視 | 一次 | 再修飾 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 底漆乾膜厚 | 是否達標準值-60~100μm以上 管:矽酮樹脂耐熱漆;鋼構:棕三聚磷酸鋁 | 底漆完成 | 油漆測厚計 | 詳備註 | 厚度再補足 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| 施 | ★面漆 | 底漆是否已乾,可指觸 | 底漆完成 | 手指壓處 | 一次 | 待確實乾了 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| 工中 | | 是否有垂流 | 面漆完成 | 目視 | 一次 | 垂流磨除,補漆 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | | 外觀是否均勻 | 面漆完成 | 目視 | 一次 | 再修飾 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 面漆乾膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to 93° C $-40~\mu$ m×2= $80~\mu$ m ② 94° C -40° C $-40~\mu$ m×2= $80~\mu$ m ③ 401° C -600° C $-40~\mu$ m×2= $80~\mu$ m ④ 鋼構: $25~\mu$ m+ $35~\mu$ m各一道(PU) | 面漆完成 | 目視 | 詳備註 | 厚度再補足 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 設備/管線 內部清潔 | 無異物 | 出廠前 | 目視 | 一次 | 再清理 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| 施工 後 | 出入口盲封 | 盲板是否緊鎖 | 出廠前 | 目視 | 一次 | 再檢查盲封 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |
| | 裝車 | 目視設備/管線外表油漆是否損傷 | 出廠前 | 目視 | 一次 | 處理、補漆 | 預製廠管線、設備及鋼構 噴砂油漆施工抽查紀錄表 |

備註:檢查頻率:

- 1.管線毎批取4支管子或4個 Fittings 毎支管子取4點, Fitting取2點做膜厚檢測。
- 2.設備每M²取1點做膜厚檢測。
- 3.鋼構每支 Beam 或 Columm 取 3 點做膜厚檢測。
- 4. 每次檢測點如不合格率(<u>不合格點</u>)≥10%時,則視不合格,須再重新施做。 總檢測點

00 廠第10 純水及超純水設備統包工程管線襯膠施工品質管理標準(表7-2-11-3)

| | | F 1 11 2 2 2 2 2 | ロスローーが「 | _ ` ' | | | |
|-------|----------|--|---------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 工作階段 | 檢查項目 | 檢驗標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不符合之處理方 式 | 管理紀錄表 |
| 施 | 瞭解圖說及規範 | 依設計圖及契約 | 施工要領決定前 | 核對圖說規範 | 訂約後施工 前 | 重新研讀核對 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| 段工前階 | 確認材料規格 | 依設計圖及契約 | 材料進場前 | 核對圖說規範 | 訂約後施工 前 | 退件重審 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| 施工中階段 | 管內表面處理 | 噴砂潔淨度檢查 (噴砂之白淨度須在 Sa2-1/2 及以上) | 施工時 | 目視及樣本比 對 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| | 內部橡膠襯裡製作 | 依設計圖及合約 | 施工時 | 目視 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| | 橡膠襯裡檢查 | 敲擊檢查,以Φ10mm 鋼鐵 棒敲擊 (聲音不紮實者,為空洞黏 著不好) | 施工時 | 目視 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| | 硫化處理 | 硫化溫度:128±5℃ 硫化壓力:2±0.5kg/cm2 硫化溫度:6~9Hr | 施工後 | 自動記錄器檢 測 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| | ★厚度檢查 | 厚度 5mm 以-10%+15% | 施工後 | 電磁式測厚計 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| 施工後階段 | 針孔檢查 | 每 1mm 厚之測量電壓值為 1-2.5KV 以上,以速度 10cm/秒慢慢掃過並作全 面檢測 | 施工後 | 測漏器檢測 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |
| | 硬度檢查 | D 型硬度計 75±5° | 施工後 | 硬度計 | 一次 | 拒收、退貨 | 管線襯膠施工品質 抽查紀錄表 |

植入式基椿施工品質抽查紀錄表(表 7-3-1-1)

編號:10DW-

| 工系 | 呈名稱 | 第十純水及超 | 純水設備統包 | 工程 | 承 攬 商 | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 工系 | 呈案 號 | 0000 | | | 檢查日期 | | |
| 檢查 | 5 時機 | □ 檢驗停留點 □ | 隨機抽查 | | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無 | 兵此項 |
| 檢查 | 至位 置 | | | | | | T. |
| 項次 | | 檢查項目 | 檢查標準 | 實際核查情用 | 給 | 查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 抽查承 | 商自主檢查表是否 | 依核可之品質計 畫書之品質管理 標準 | | | | |
| | | 鑽頭位置 | ±7.5cm | | | | |
| 2 | 樁機定 位 | 鑽桿垂直度 | ≦1.5% | | | | |
| | | 機身千斤頂 | 固定於地面 | | | | |
| 3 | 椿位 | 放基樁位置座標 設計值 N: E: | -5 mm≦樁心點座 標誤差≦5 mm | | | | |
| 4 | 固定液 | 配比 | W/C ≦1 | | | | |
| | | 注漿壓力 | 大於 5kgf/cm² | | | | |
| | | 注漿量 設計值: kg | 建造圖標明數量 及容許誤差 | | | | |
| _ | 鑚掘 | 椿孔深度 | 椿底端設計高程 加 1m | | | | |
| 5 | | 注漿時鑽桿升降 高度 | 注漿時鑽桿需不 停升、降往復動 作各 1m | | | | |
| | | 椿頭起吊椿身 | 鋼索綁樁是否固 定妥當 | | | | |
| 6 | 植樁 | 接樁銲道 | 外觀(滿銲無氣 孔、裂紋) | | | | |
| | 11110 | 垂直度 | 垂直度≦1.5% | | | | |
| | | 高程 | 依建造圖標數 據,≦±5cm | | | | |
| 7 | 完成 椿位 | 椿心位置 | 偏移量≦±7.5 cm | | | | |
| | 椿 | 壓力試驗 § 500≧133t | | | | | |
| 8 | 椿載重試驗 | 拉力試驗 § 500≥26t | 依載重試驗報告 書之判讀紀錄 | | | | |
| ., . | | | | | | | |
| | 複查結果 | | | | | | |
| | 改善完成 | 、 - , 填具「品質不符令 | 合項目處理表 . 谁行 | - 追蹤 2 | 5 基 | | |
| | | 大方 四月八八 | _ | | | | |
| 後 鱼 | 日期: | | 程: | 查人員 | • | | |

派駐現場人員:

主管:

00 公司 00 工程處 開挖回填品質抽查記錄表 (表 7-3-1-2)

編號:10DW-

主管:

| エ | 程名稱 | OOO純水及超 | 純水設備統包工程 | 承攬商 | | | | |
|----|---|-------------|--------------|---------------|----------|--------------|----|--|
| 檢 | 查位置 | | | 檢查日期 | | | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | >合 | 格 ×不合格 /無 | 此項 | |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | |
| 項 | * | 负查項目 | 檢查標準 | 實際核 | | 檢查建議事項 | 檢查 | |
| 次 | 1. | , 旦·只 L | 7. 旦 小 十 | 查情刑 | <u> </u> | 孤旦处战于吴 | 結果 | |
| 1 | 地下試 | 挖 | 確認無地下物 | | | | | |
| 2 | 擋土支 | 撐工法 | □ 鋼軌樁 | | | | | |
| | | | □ 鋼板樁 | | | | | |
| | | | □ 擋土版 | | | | | |
| | | | □ 深度<1.5M 明挖 | | | | | |
| 3 | 貫入深 | 度 | 依結構計算書之貫入深 | | | | | |
| | | | 度 | | | | | |
| 4 | 存土 | | 不得污染路面或清掃 | | | | | |
| 5 | 開挖深 | 度 | 設計高程±10cm | | | | | |
| 6 | 抽水 | | 開挖面無積水 | | | | | |
| 7 | 地表裂 | 紋 | 裂紋寬度≦5CM | | | | | |
| 8 | 開挖底 | 面夯實度 | ≥90% | | | | | |
| 9 | 回填土 | 、級配分層夯 | □ 原土≧90% | | | | | |
| | 實度 | | □ 級配層≧95% | | | | | |
| 10 | 棄土 | | 合法棄土場名稱 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 缺分 | 失複查結 | 果: | | | | | | |
| | □已改善完成 | | | | | | | |
| _ | | • • • | 5不经人佰日启珊主 治 | 行泊蚣과 羊 | | | | |
| | □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | |
| | 後鱼口 | 州・ | 後 | 旦八貝・ | | | | |

派駐現場人員:

土木基礎與結構物品質抽查紀錄表(表 7-3-1-3)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 | 000 純水及 | 超純水設備統包工程 | 承攬商 | ĵ | |
|----|--------------|--------------|-------------------|--------|----------|----------|
| 工 | 程案號 | 0000 | | 檢查日期 | 1 | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗係 | 停留點 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 檢 | 查位置 | | | l | 1 | |
| 項次 | 檢 查 | 項目 | 檢 查 標 準 | 實際檢查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 抽查承 查表是 | 商自主檢 否落實 | 依核可之品質計畫書之品質管理 標準 | | | |
| 2 | 胆疹后 | 医 医 | 底面高程± mm | | | |
| | 用行力 | 达四分 貝 | 原土夯實度達 90%以上 | | | |
| | | | 縱向鋼筋±25 mm | | | |
| | | | 横向鋼筋±25 mm | | | |
| 3 | 竹節釒 | 岡筋組立 | 箍筋±25 mm | | | |
| | | | 鋼筋保護層+5mm | | | |
| | | | ≧40 倍直徑搭接長度 | | | |
| | | | 表面平整 | | | |
| 4 | 144.1 | r 4n + | 使用脫模劑 | | | |
| 4 | (大) | 反組立 | 垂直度誤差<1/200 | | | |
| | | | 支撐穩固 | | | |
| | | | 螺栓尺寸 | | | |
| 5 | 甘朮林山 | 累栓安裝 | 螺栓數量 | | | |
| 3 | 圣 姆5 | 系任女农 | 埋設高程容許誤差 0~+5mm | | | |
| | | | 螺栓位置容許誤差±5mm | | | |
| 6 | 1117 | 設物 | 埋設物尺寸 | | | |
| O | 连 | .政初 | 埋設物高程容許誤差 0~+5mm | | | |
| | | | 長度+5mm | | | |
| 7 | 結構 | 物尺寸 | 寬度+5mm | | | |
| | | | 厚度+5mm | | | |
| | | | 拌合完成至澆置<1 小時 | | | |
| 8 | 混凝 | 土搗築 | 混凝土取樣 | | | |
| | | | 振動、搗實 | | | |
| 9 | 海洋 | 後工作 | 濕治養護 | | | |
| | | | 蜂窩側漏修補飾平 | | | |
| | 失複查結 | • | | | | |
| | 己改善完 | - | | | | |
| | 未完成改 | 善,填具「 | - 品質不符合項目處理表」進行追蹤 | 從改善 | | |
| 複引 | 查日期: | | 複查人 | 員: | | |

派駐現場人員: 主管:

整體粉光地坪工程品質抽查紀錄表(表 7-3-1-6) 編號:10DW-

| 工程名稱 000 純水及超純水設 | 備統包工程 | | 承 攬 商 | | | | | |
|--|--------|---|-------|----|-----------|----------|--|--|
| 檢查位置 | | | 檢查日期 | | | | | |
| 檢查時機 □ 檢驗停留點 □ 隧 | 1機抽查 | | 檢查結果 | ∨合 | 格 ×不合格 /無 | 無此項 | | |
| 檢查主項 | | | | | | | | |
| 項次检查項目 | 檢查標準 | | 實際檢查的 | 青形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | |
| 1 材料是否依規定儲放 | 現場檢查 | | | | | | | |
| 2 施工現場是否保持通風 | 現場檢查 | | | | | | | |
| 3 材料物理特性是否符合規定 | 依施工說明書 | | | | | | | |
| 4 是否依規定分割及切縫 | 依施工說明書 | | | | | | | |
| 5 切縫是否依規定填補平整 | 樹脂填補 | | | | | | | |
| 6 完成面雜物清理,小裂縫凹洞修補 | 樹脂填補 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | | |
| 派駐現場人 | 員: | 主 | 管: | | | | | |

預拌混凝土搗築申請書(表 7-3-1-7)

| 甲請日期: | 年 月 | 日 | | | | 編號:IODW | / - | |
|------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------|-------------|---------|-----|--|
| 工程名稱 | OOO 純力 | K 及超純 ^z | 水設備統 | 包工程 | | | 備 註 | |
| 工程案號 | 0000 | | | | | | | |
| 工作項目 | | | | 圖號 | | | | |
| 需 用 地 點 | | | 坍度 | CM | 試體 | 個 | | |
| 需 用 日 期 | 年 | 月 E | l 時 分 | 每車間隔 | 時間 | | | |
| 強度 KGF/CM ² | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 350 | | |
| 估計數量(M³) | | | | | | | | |
| 實用數量(M³) | | | | | | | | |
| | 混凝土捷 | 易築前派馬 | 主現場人 | 員應注意 | 下列事 | 項: | | |
| 檢 | □1.回填 | 土夯實。 | | | | | | |
| | □2.鋼筋 | 直徑、間 |]隔、搭 | 接長度如 | 圖所示。 | | | |
| | □3.混凝 | 土保護層 | 及鋼筋 | 墊高(用 | 混凝土埃 | 包)。 | | |
| 查 | □4.板模 | 位置正确 | 雀 ,不漏漿 | ,保持不變 | き形。 | | | |
| | □5.基礎 | 螺絲尺寸 | · 、方位, | 及高程如 | 圖所示。 | | | |
| | □6.埋設 | 鐵件尺寸 | · 、位置 | 及數量如 | 圖所示。 | | | |
| 事 | □7.其他 | 埋設物。 | | | | | | |
| | □8.構造 | 物搗築部 | 7位尺寸. | 正確。 | | | | |
| | □9.工作 | 架穩固, | 毛承受施 | 工震動及 | 重量。 | | | |
| 項 | □10.準係 | 莆工作如 : | 震動機、 | 吊桶、吊 | 吊車、泵 | 浦車、及 | | |
| | 其任 | 也設備。 | | | | | | |
| (保存期限:2年) | | | | | | | | |

註:一、檢查事項必須於混凝土搗築申請時實施檢點,檢查妥送主管簽認。

二、數座設備基礎可併用一張檢查表申請檢查,但以同一批灌築混凝土為限, 且設備編號需詳填於本表內。

| 申請人: | 派駐現場人員: | 複核: |
|---------|---------|-----|
| (工地負責人) | | |

防水工程品質抽查紀錄表(表 7-3-1-8)

編號:10DW-

| エ | 程名稱 000 純> | 水及超 | 純水設備統 | 包工程 | 承 攬 商 | | | |
|----|-----------------|-----|-----------------------|----------------|-------|----|------------|----------|
| 檢 | 查位置 | | | | 檢查日期 | | | |
| 檢 | 查時機 □ 檢驗 | 停留黑 | 占 □ 隨機抽 | 查 | 檢查結果 | ∨合 | ·格 ×不合格 /無 | 無此項 |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | |
| 項次 | 檢查項 | 目 | 檢 查 | 標準 | 實際檢查 | 情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 抽查承商自主檢 是否落實 | 食查表 | 依核可之品 品質管 | | | | | |
| 2 | 施工位置及表面 | 處理 | 表面清潔, | 界面已完成 | | | | |
| 3 | 施工後清潔復原 | 及厚 | FRP 無明顯平整厚度 | 孔洞及表面 度≧3mm | | | | |
| | 度 | | EPOXY 總厚) m(0.4mm) | 度≧400 μ | | | | |
| 4 | 試水 | | 靜置 24 小 區 | 寺無洩漏 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 缺 | 失複查結果: | | | | | | | |
| | 己改善完成 | | | | | | | |
| | 未完成改善,填 | | | 目處理表」 | 進行追蹤改 | 善 | | |
| 複 | 查日期: | 複查 | 人員: | | | | | |
| | | | | | | | | |

派駐現場人員: 主管:

鋼構預製及組立施工品質抽查紀錄表(表 7-3-2-1)

編號:10DW-

| エ | 程名稱 000純水及超純 | 水設備統包工程 | 承 攬 商 | | | | | |
|----|--|--|------------|-------------|----------|--|--|--|
| 工 | 程案號 OOOO | | 檢查日期 | | | | | |
| 檢: | 查 時機 □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /៛ | 無此項 | | | |
| 設 | 備編號 | | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | | | 1 | | | |
| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 標 準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | | |
| 1 | 抽查承商自主檢查表是否落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | |
| 2 | 鋼構及鋼板噴砂除銹 | SA 2-1/2 | | | | | | |
| 3 | 鋼構底、面漆 | 醇酸樹脂系三聚磷酸鋁 防銹底漆 二道,每道 $40\mu \sim 60\mu$ 調合面漆 二道,每道 $40\mu \sim 60\mu$ | | | | | | |
| 4 | 熱浸鍍鋅 | 1.表面平滑無缺陷 2.符合設計圖說 3.不得有龜裂、剝離或 浮脹現象 4.鍍鋅量>610g/M² (87μm) | | | | | | |
| 5 | 銲道檢查 | 1.銲道喉深 2.清潔度 | | | | | | |
| 6 | 鋼構垂直度 | C≤L/500 單節柱≤15mm 多節柱≤25mm | | | | | | |
| 7 | 鋼構水平度 | S≤1.5L/1000≤15mm | | | | | | |
| 8 | 螺栓孔尺寸偏差量 | 0<偏差量≤3 ㎜ | | | | | | |
| 9 | 高張力螺絲扭力值 (1.全部 join 數;抽查 1/100 2.每一個抽查之 join,抽一 支螺栓測試。) | 依據螺絲大小之扭力值 5/8" 16.0~22.0 kg/m 3/4" 28.0~38.0 kg/m 7/8" 46.0~62.0 kg/m 1" 69.0~94.0 kg/m | | | | | | |
| | 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | |

派駐現場人員: 主管:

設備及鋼構安裝--垂直度及水平度品質抽查紀錄表(表 7-3-2-2)

編號:10DW-

| エ | 程 | 名 | 稱 | 000 純水及 | 超純水語 | 没備統包工程 | 承攬商 | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----|----|---------------|--|-----------|--------|-------------|-----|--|--|--|--|
| エ | 程 | 案 | 號 | 0000 | | | 檢查日期 | | | | | | |
| 檢 | 查 | 時 | 機 | □ 檢驗停 | 留點 🗌 | 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /៛ | 無此項 | | | | |
| 鋼構編號名稱 | | | | | | | | | | | | | |
| 容許誤差 ** | | | | 柱長L容 ※主樑水平 | 子垂直度檢測: EL 容許偏斜△C: △C ≤L/500;最多:單節柱≤15mm 多節柱≤25mm 樑水平度: 端高差或曲度△S= △S≤1.5L/1000≤15mm | | | | | | | | |
| 項 | 內 | 容 | 構 | 件編號及 | ·編號及 容許差 實際檢測值:柱;徧向←→ 檢查建 | | 檢查建議事項 | 檢查 | | | | | |
| 次 | 1.3 | 4 | | 長度 | 異值 | 主樑 | :高低↓↑ | | 結果 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 備註:儀器 No.:校正有效期限:年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | | | | | | | | | | | | | |
| 缺失複查結果: | | | | | | | | | | | | | |
| □已改善完成 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 善, | 填具「品質ス | 下符合項 | 目處理表」進行追路 | | | | | | | |
| 複查 | 1 日其 | 月: | | | | 複查人員 | Į · | | | | | | |

派駐現場人員:

主管:

設備及鋼構水平饅頭施工品質抽查紀錄表(表 7-3-2-3)

編號:10DW-

| 工利 | 呈名稱 000 純水及 | 承攬商 | - | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 工系 | 星案號 OOOO | | 檢查日期 | | | | | | | | |
| 檢查 | 查 時 機 □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無此項 | | | | | | | |
| 設備或鋼 構編號及 名 稱 不定期抽查水平饅頭編號: | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢 查 標 準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | | | | | |
| 1 | 抽查承商自主檢查表 是否落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | | | | |
| 2 | 量測儀器 | 核對定期校正紀錄及有 限期內 | | | | | | | | | |
| 3 | 無收縮水泥 | 核對使用廠牌是否已送審 | | | | | | | | | |
| 4 | 完成後之水平饅頭高程 | 依圖示標準高程: Std: <u>mm</u> 偏差量;±:≤1.5 mm | | | | | | | | | |
| 5 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 外形及位置圖 | B C M 式設備 | B | | 式設備 | | | | | | | |
| 缺失複查結果: | | | | | | | | | | | |
| □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期:複查人員: | | | | | | | | | | | |

派駐現場人員:

主管:

熱交換器施工品質抽查記錄表 (表 7-3-3)

編號:10DW -

| 工 | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包. | 工程 | 承 | 攬 商 | | | | |
|----------|----------------------|---------|---------------------------|-------------|----|-----|------------|-----|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查 | 查日期 | | | | |
| 檢 | 查時機 | □檢驗停留點 | □隨機抽查 | | | 查結果 | ∨合格 ×不合格 / | 無此項 | | |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | T | | | | 檢查 | | |
| 項次 | 松 名 臼 日 | | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | | 桧 | 檢查建議事項 | | | |
| 1 | 垂直度 | Ę | ≤12mm | | | | | | | |
| 2 | 方位 | | 依施工圖 | | | | | | | |
| 3 基礎螺栓固定 | | | 以板手試測/螺母接觸 固定端再加 1-3 圏 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 缺约 | 缺失複查結果: | | | | | | | | | |
| | 己改善完 未完成改 查日期: | 坟善,填具「品 | 質不符合項目處理表」 進 複 | 賃 行追 | | 善 | | | | |

Drum 施工品質抽查紀錄表(表 7-3-4-1)

編號:10DW-

| 工 程 | 名 稱 | 000純水及 | 超純水設備統包 | 工程 | 承 攬 商 | | |
|-------------|----------------|----------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------|
| 工程 | 案 號 | 0000 | | | 檢查日期 | | |
| 檢 查 | 時 機 | □檢驗係 | 停留點 □ 隨機 | 抽查 | 檢查結果 | V合格 X不合格 / | 無此項 |
| 設 備及 | 編 | | | | | | |
| 項次 | 檢查工 | 頁 目 | 檢查 | 標準 | 實際檢查情形 | · · | 檢查結果 |
| | 抽查承商自主 是否落實 | 三檢查表 | 依核可之品質 質管理標準 | 計畫書之品 | 2 | | |
| | WPS/P | QR | 須本公司 | Approved | | | |
| | 銲工 | _ | 須本公司 | Approved | | | |
| 準 備 工 | 材料 | 油樣/審核(é | 包括 Tray Distri | butor) | | | |
| 作 | 端版 | i | 接絲 | 逢處 | | | |
| | 成型 | 後 | 銲道 100%R | T+100%M | Т | | |
| | 弧度 | 處 | 100%MT | (成型後) | | | |
| | 端板銲 | 接處 | 100%PT | (成型後) | | | |
| 直徑變化量 | 直徑(無 tra | ay/grid) | -1%×公稱尺 化量≦1%×公 最大化量<25 | 稱尺寸且 | É | | |
| 銲縫鋼板 | 周銲縫 | | D≦ | 13mm | | | |
| 銲縫鋼板之偏差量 | 縱銲 | | D≦ | бтт | | | |
| 垂直度 | 20 呎長 | 內 | D≦ | 6mm | | | |
| 度 | 全長 | ξ | | 19mm | | | |
| | | | | | | | |

| 工 程 | 名 稱 | 000純水及 | 超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | | |
|-------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------|------------|------|
| 工 程 | 案 號 | 0000 | | 檢查日期 | | |
| 檢 查 | 時 機 | □檢驗係 | 亭留點 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 / | 無此項 |
| 設 備及 | 編 號 名 稱 | | | | | |
| 項次 | 檢 查 巧 | 頁 目 | 檢 查 標 準 | 實際檢查情形 | 檢查建議事 項 | 檢查結果 |
| 槽全長 | 槽全長尺寸(> 板高度) | 不包括裙 | -13mm≦ 變化量≦13mm -19mm≦ 最大變化量≦19mm | m | | |
| | 高程 | <u>!</u> | -10≦ 變化量 mm≦10mi | m | | |
| 插 | 位置 | <u>t</u> | -6≦ 變化量 mm≤6mi | n | | |
| 插管 | 直徑 | <u> </u> | 依施工圖 | | | |
| | 插入尺 | 寸 | -3mm≤ 變化量≤3mm | n | | |
| | 高程位置及 | 插入尺寸 | -13mm≦變化量≦13mn | n | | |
| 人孔 | 傾斜度(由入孔 | 轉線量起) | -6mm≤變化量≤6mm | | | |
| 70 | 本身 tray support 最低點間之距離 | | 變化量≦0.3%x 槽之 ID 且最大值≦6mm |) | | |
| | 銲接型 (SMAW+B.G | - | 完成 B.G 後 100% PT | | | |
| | 對銲銲 | 2道 | 100% RT | | | |
| N.D.E | 非壓力件銲於 之槽內及槽外 永久及永久性 | 卜銲道(非 | 100% PT | | | |
| | Nozzle (包括: 銲道 | 補強版)之 | 100% RT/UT 或 100% MT/PT | | | |
| | 堆 | 銲銲道 | F N 100% | | | |
| 試壓 | 試壓 | <u> </u> | 1.槽體依設計壓力 2. 補強板 P≥15PSIG | | | |
| 噴 | 一.噴 | 砂 | SA 2½級(含 2½級)以上 | | | |
| 漆砂油 | 二.油漆:1 | .兩道底漆 | 2.雨道面漆 | | | |

| 工 程 | 名 | 稱 | 000 純水及 | 超純水設備統包工程 | 承 | 攬商 | | | | | |
|------|--|-----|----------|--|---|--------|------------|------|--|--|--|
| 工程 | 案 | 號 | 0000 | | 檢 | 查日期 | | | | | |
| 檢 查 | 時 | 機 | □ 檢驗係 | 序留點 □ 隨機抽查 | 檢 | 查結果 | V合格 ×不合格 / | 無此項 | | | |
| 設備及 | 編名 | 號稱 | | | | - | | | | | |
| 項次 | 檢 | 查巧 | 頁 目 | 檢 查 標 準 | | 實際檢查情形 | 檢查建議事 項 | 檢查結果 | | | |
| | Ā | 丙道底 | 法漆 | 合計漆膜厚度 60-100 μ | m | | | | | | |
| | <u>-</u> 4 | 丙道面 | 漆 | 合計漆膜厚度 80-120 μ | m | | | | | | |
| | | 水平 | 度 | ≤1/1000 | | | | | | | |
| 現場 | | 垂直 | 度 | 1.0~15M 變化量≦12mm 2.15~30M 化量≦19mm 3.30M Over 變化量≦25m | | | | | | | |
| 場按裝 | | 方位 | <u>.</u> | 依施工圖 | | | | | | | |
| | 基础 | 楚螺栓 | :固定 | 以板手試測/螺母接觸固定 端再加 1-3 圏 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| □已改善 | 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | | | | |

設備襯膠施工品質抽查紀錄表(表 7-3-4-1c)

編號:10DW-

| エ | 程名稱 | 000 純水及 | 超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | OO有限公司 |
|----|-------------|----------|--|----------------|---------------|
| 工 | 程案號 | 0000 | | 檢查日期 | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無此項 |
| 設 | 備編號 | | | | |
| 及 | _名 稱_ | | Т | 250 200 | ,, ,, |
| 項 | 檢 | 查項目 | 檢查標準 | 實際 | |
| 次 | | | | 查情 | 形 議事項 結果 |
| 1 | 抽查承 | 商自主檢查表是 | 依核可之品質計畫書之品 管理標準 | 質 | |
| 2 | 親膠前。 | 實砂 | 潔淨度 SSPC-SP10 或 Sa2½ 上 | 以 | |
| 3. | 設備橡川 | 膠襯裡外觀檢查 | 裡襯表面是否有凹凸、裂 不良缺陷 | 痕 | |
| 4 | 硫化處: | 理 | 1. 硫化溫度:128±5 ℃ 2. 硫化壓力:2±0.5 kg/c 3. 硫化時間:6~9 hrs | m ² | |
| 5 | 敲擊檢: | <u>查</u> | 以 φ10mm 鋼鐵棒敲擊(聲 不紮實者,為空洞黏著不好 | | |
| 6 | 針孔檢 | 查 | 每 1mm 厚度之測量電壓值 1~2.5KV,以速度 10 cm/s 慢慢掃過並作全面檢測 | | |
| 7 | 厚度檢 | 查 | 基準厚度 5mm -10%~+15% | Ó | |
| 8 | 硬度檢: | 查 | D 型硬度計:75±5° | | |
| | | | | | |
| 缺约 | 夫複查結 | 果: | | | <u> </u> |
| | 己改善完 | - | | | |
| | | 善,填具「品質 | 不符合項目處理表」進行追 | | |
| 複引 | 查日期: | | 複查人 | . 貝: | |

派駐現場人員:

現場工程師:

OO公司OO工程處

轉動機械施工品質抽查紀錄表(表 7-3-5)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 000 純水及 | 起純水設備統包工程 | 承 攬 商 | |
|--------|------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 工 | 程案號 OOOO | | 檢查日期 | |
| 檢 | 查時機 □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無此項 |
| | 備編號 | | | |
| 及 | 名 稱 | | right 1A | 11. + |
| 項 次 | 檢查項目 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 |
| 1 | 抽查承商自主檢查表 是否落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | |
| 2 | 設備檢查核對實物與 圖件及基礎是否相符 | 依圖件規範 | | |
| 3 | 土木基礎面是否打毛 | 敲至碎石裸露 | | |
| 4 | 設備水平檢測 | ±0.1mm/M | | |
| 5 | 設備基座與土木基礎 面以利灌漿間隙 | ¾''~2'' | | |
| 6 | 聯軸器第一次對心 | 角對心 / 平行對心 (小於 0.10 mm) | | |
| 7 | 灌漿是否紮實 | 以榔頭敲擊 | | |
| 8 | 聯軸器第二次對心 | 角對心 / 平行對心 (小於 0.05 mm) | | |
| 9 | 各種潤滑油加油至規 定油位 | 目視油位計在; 高~低液位中間位置 | | |
| 10 | 聯軸器第三次對心 | 角對心 / 平行對心 (小於 0.05 mm) | | |
| 11 | 進出口法蘭之平行 度、傾斜度及偏差度 | ±0.1mm/M | | |
| 缺乡 | | | | |
| | 己改善完成 卡完成改善,填具「品質 | 「不符合項目處理表」進行: | 追蹤改善 | |
| 複鱼 | 查日期: | 複查 | 人員: | |

OO公司OO工程處 電氣施工品質抽查記錄表(表 7-3-6-1)

編號:10DW-

| | | | | | <u>, </u> | |
|-----|--------------|-------------|----------------------|------------|--|-------|
| エ | 程名稱 | 000純水及超紅 | 純水設備統包工程 | 承攬商 | | |
| 工 和 | 呈案號 | 0000 | | 檢查日期 | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | □ 隨機抽查 | 檢查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 檢 | 查主項 | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | |
| 項次 | 杉 | 负查項目 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 金屬管西 | 记管檢查 | 依設計圖說 | | | |
| 2 | 地下管西 | 记管 | 依設計圖說 | | | |
| 3 | 配電線路絕緣檢查 | | 600V以下 1.0MΩ | | | |
| 4 | 迴路檢查 | 查 | 各迴路線徑 迴路導通測試 | | | |
| 5 | 馬達安裝 水平精原 | | 小於 0.05 mm/1M | | | |
| 6 | 馬達安裝 絕緣檢查 | | 460V 1 MΩ | | | |
| 7 | 設備接出 | 也電阻 | 10Ω以下 | | | |
| 8 | 抽查承 是否落實 | | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | |
| 缺失 | 複查結果 | 果: | | | | |
| _ ଅ | 改善完成 | | | | | |
| □未 | 完成改善 | 善,填具「品質 | 不符合項目處理表」進行 | 追蹤改善 | | |
| 複查 | 日期: | | 複查 | [人員: | | |
| | | | | | | |

接地及避雷施工品質抽查記錄表(表 7-3-6-2)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 | 000 純力 | 人及超純水設備統包 | 工程 | 承 | 攬商 | | | |
|----|--|-----------------------|------------------------------------|------|---|-----|----------|----------|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢 | 查日期 | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 引點 □ 隨機抽查 | | | 查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | |
| 項次 | 枚 | 全項目 | 檢查標準 | 實際查情 | | 檢 | 查建議事項 | 檢查 結果 | |
| 1 | 抽查承表是否 | 、商自主檢查 「落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | |
| 2 | 接地線 | 2埋設深度 | 地下 60cm 以下 | | | | | | |
| 3 | 接地超銷設 | 母線(裸銅線) | 線徑正確 | | | | | | |
| 4 | 接地棒 | ^送間距 | 2M 以上 | | | | | | |
| 5 | 接地電裝 | 建阻測試箱安 | 安置位置、高度正確、 固定良好 | | | | | | |
| 6 | 接地引 | 線 | 線徑正確 | | | | | | |
| 7 | 避雷釒 | 十安裝 | 安裝位置、高度正確、 固定牢固 | | | | | | |
| 8 | (接地約 | 宮阻量測 網) | 不得大於5Ω | | | | | | |
| 9 | | 室阻量測 、設備) | 不得大於 10Ω | | | | | | |
| 10 | 接地電 | 配量測 、信號) | 不得大於1Ω | | | | | | |
| 11 | 接地 | 線導通測試 | 選定一主測試點測量電 阻值,其餘各點以電錶量 測導通狀況 | | | | | | |
| 缺乡 | 大複查 絲 | 吉果: | | ı | | | | 1 | |
| | □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | | |

OO 公司 OO 工程處 電纜托架施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-3)

編號:10DW -

| 工 | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包 | 承攬商 | | | |
|--------|----------------------|---------------|------------------------------|------------|--------------|-------|----------|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | 檢查日期 | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /: | 無此項 | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | |
| 項 次 | 品 | | 檢查標準 | 實際核查情用 | The state of | 查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 抽查承表是否 | 、商自主檢查 「落實 | 依核可之品質計畫書 之品質管理標準 | | | | |
| 2 | 支架多 | G裝 | 固定良好 | | | | |
| 3 | 電纜技 | 6架組裝 | 每 1.5 公尺支撐固定 | | | | |
| 4 | 電纜拍 | ·架對接 | 切斷面及螺絲孔之毛 邊處理 | | | | |
| 5 | 電纜拍 | - 架街接處 | 使用接地跳接線 38mm ² | | | | |
| 6 | 多層電 | 電纜架佈置 | 每層間至少距離 30cm | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 缺乡 | 夫複查 絲 | 古果: | | | 1 | | 1 |
| _ | 己改善完 大完成改 查日期: | (善,填具「品 | 品質不符合項目處理表」 | 進行追 複查人 | | | |

金屬導線管(明管)配管施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-4)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包 | 工程 | 承 | 攬商 | | | | |
|----|---|---------------|---|----|---------|-----|------------|----------|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查 | 5日期 | | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽查 | | 檢 | 查結果 | ∨合格 ×不合格 / | 無此項 | | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | | |
| 項次 | 枚 | 全項目 | 給否栏准 | | 實際檢查情形檢 | | 查建議事項 | 檢查 結果 | | |
| 1 | 抽查承表是否 | 、商自主檢查 落實 | 依核可之品質計畫書 之品質管理標準 | | | | | | | |
| 2 | 導線管 | 安裝 | 工場區:鍍鋅特厚鋼管 一般區域: 鍍鋅厚鋼管 屋內消防:EMT 管 | | | | | | | |
| 3 | 導線管 | 支撐件固定 | 水平固定≦3m 垂直固定≦2m | | | | | | | |
| 4 | 有雨水所配管 | K/塵埃之場 膏管件 | 於低點有裝導線管排 水接頭/電氣導線應由 底部進入 | | | | | | | |
| 5 | 導線管 | 京配管 | 超過3個90°彎頭或直管配管超過60公尺須裝設拉線盒 | | | | | | | |
| 6 | 密封掛 | 接頭 | 安裝方向正確 | | | | | | | |
| 7 | 可撓軋 | 欠管 | 不得超過 1.8M | | | | | | | |
| 8 | 導線管 | 管末端 | 裝設制止螺絲、穿線接 頭、毛邊處理良好 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 缺乡 | 夫複查結 | 5果: | | | | | | 1 | | |
| | 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期: 複查人員: | | | | | | | | | |

7-87

派駐現場人員:

主管:

預埋管(PVC管)施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-5)

編號:10DW -

| 工 | —\frac{1}{1} | | 及超純水設備統包コ | L 程 | 承 攬 | 商 | | | | |
|----|--|------------|---|-----|----------|----|---------------|------|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查E | 期 | | | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | | 檢查結果 | | ∨合格 ×不合格 /無此項 | | | |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | | |
| 項次 | 1 | 烩查項目 | 檢查標準 | | 際檢 情形 | 檢查 | 查建議事項 | 檢查結果 | | |
| 1 | 抽查表 | 承商自主檢查 | 依核可之品質計畫書 之品質管理標準 | | | | | | | |
| 2 | 開挖深 | 是度 | 不得低於設計值5公分 | | | | | | | |
| 3 | PVC * | 管配管 | 配管管路銜接方向一 致、配管間距排列是否 正確 | | | | | | | |
| 4 | 保護層 | 厚度 | 7.5cm 以上 | | | | | | | |
| 5 | 混凝土 | 上澆置 | 混凝土試體抽檢混凝 土強度 175 k g f/ c m² | | | | | | | |
| 6 | 警示帶 | | 警示帶顏色及警告語 標示清楚 | | | | | | | |
| 7 | 回填充 | 予實 | 分層夯實,每層不超過30cm,最上層夯實度90%以上,每200m²取一處,不足200m²亦取一處。 | | | | | | | |
| 8 | 管路部 | 式通 | 管路彎曲部份不得小 於導線管內徑之6倍以 上 | | | | | | | |
| 缺乡 | 失複查絲 | 吉果: | | | | | | | | |
| | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期:複查人員: | | | | | | | | | |

電纜拉線及接線施工品質抽查記錄表(表 7-3-6-6)

編號:10DW -

| エ | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包工 | 程 | 承 攬 | 商 | | | | |
|----|--|------------------|--|---|------------|---------|----------------------|----------|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查E | 期 | | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽查 | | 檢查結 | | V合格 ×不合格 | /無此項 | | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | , | | | | | | | |
| 項次 | 枝 | 全項目 | 檢查標準 | | 『際檢 宣情形 | ħ | <u>命查建議事項</u> | 檢查 結果 | | |
| 1 | 抽查承表是否 | 高自主檢查 落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | | |
| 2 | | ·通、預留尼 導線管施工) | 管路已清通、預留尼龍繩 | | | | | | | |
| 3 | | E放位置及固 覽架施工) | 電纜放置層位正確 電纜紮線固定 垂直≦1公尺 水平≦2公尺 | | | | | | | |
| 4 | 電纜延軸 | E放支架、捲 | 電纜捲放平順,轉彎處置 放滑輪 | | | | | | | |
| 5 | 電纜打 | 立線 | 應適當保護不得傷及外 皮、長度不足時電纜不得 於中間對接 | | | | | | | |
| 6 | 電纜線 | 泉標號 | 電纜頭尾端貼上標號 | | | | | | | |
| 7 | 電纜技 | 接線 | 壓接端子使用正確、接點 鎖緊 | | | | | | | |
| 8 | 回路導 | 華通測試 | 回路正確 | | | | | | | |
| 9 | 絕緣測 | 引試 | 600V 以下迴路,絕緣需 1.0MΩ以上 | | | | | | | |
| 缺乡 | | 吉果: | · | | | | | | | |
| | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期: 複查人員: | | | | | | | | | |

配電盤(MCC盤)施工品質抽查記錄表(表 7-3-6-7)

編號:10DW -

| 工 | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包 | 工程 | 承 | 攬 商 | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------------------|------|----|-----|--------------|----------|--|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查 | 查日期 | | | | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | | 檢 | 查結果 | ∨合格 ×不合格 /៛ | 無此項 | | | |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | | | |
| 項次 | 1 | 烩查項目 | 檢查標準 | 實際查情 | | 檢 | 全建議事項 | 檢查 結果 | | | |
| 1 | 抽查点表是否 | 承商自主檢查 5落實 | 依核可之品質計畫書 之品質管理標準 | | | | | | | | |
| 2 | 安裝後 | 经盤面外觀 | 盤面安裝水平、無變形 損傷、盤門搬動平順、 可上鎖 | | | | | | | | |
| 3 | 盤內亞 | 連接銅排 | 鎖緊牢固、塗抹均勻導 電膏 | | | | | | | | |
| 4 | 設備持 | 妾地 | 接地線徑正確、接點鎖緊 | | | | | | | | |
| 5 | 設備固 | 固定及水平 | ±3 mm/1M | | | | | | | | |
| 6 | 設備技 | 接地電阻 | 小於 10Ω | | | | | | | | |
| 7 | 功能源 | 則試 | 送電測試每項功能正 常 | | | | | | | | |
| 缺乡 | 失複查絲 | 吉果: | | | | | | | | | |
| |]已改善完成]未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 [查日期: 複查人員: | | | | | | | | | | |

照明設備施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-8)

編號:10DW -

| 工程名稱 | | 000 純水及 | 及超純水設備統包工程 | 承 攬 | 商 | | | | |
|----------|--|---------------|--------------------|------------|----|---------------|----------|--|--|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | 檢查E | 月期 | | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 檢查約 | 吉果 | ∨合格 ×不合格 /無 | 此項 | | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | |
| 項次 | Ž | 烩查項目 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | ħ | 负查建議事項 | 檢查 結果 | | |
| 1 | 抽查方表是否 | 承商自主檢查 [落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | |
| 2 | 安裝後 | 6外觀 | 安裝水平、無變形損傷 | | | | | | |
| 3 | 燈具多 | 安裝高度、位置 | 安裝高度: 設計值 ±5 公分 | | | | | | |
| 4 | 固定支 | を架 | 固定良好、油漆防銹良 好 | | | | | | |
| 5 | 照度源 | 則試 | 依照設計規範 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 缺乡 | 夫複查 絲 | 吉果: | 1 | | | | | | |
| _ □ ‡ | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查人員: | | | | | | | | |

廣播設備施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-9)

編號:10DW-

| 工利 | 程名稱 | 000 純水 | 及超純水設備統包工 | 程 | 程 承攬商 | | | |
|-----|--------------|---------------|------------------------------|----|------------|---------|----------|----------|
| 工和 | 呈案號 | 0000 | | | 檢查 | 查日期 | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 引點 □ 隨機抽查 | | 檢查 | 查結果 | V合格 ×不合格 | /無此項 |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | |
| 項次 | 枚 | 全項目 | 檢查標準 | | 際檢 情形 | 檢查 | 建議事項 | 檢查結 果 |
| 1 | | 、商自主檢 と否落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | |
| 2 | 主機 | | 確認數量是否正確 | | | | | |
| 3 | 擴音器 | 55 | 安裝高度: 設計值 ±5 公分 擴音功能測試 | | | | | |
| 4 | 話機 | | 話機功能測試 | | | | | |
| 5 | 整體巧 | 力能測試 | 每一群組均能清楚通話 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 夫複查 絲 | • | | | | | | |
| _ | 己改善完 | | 口册丁然人西口占细毛 "4 | 仁: | 白姒妆 | | | |
| | K元成口 查日期: | | 品質不符合項目處理表」進 額 | | 逗蹤仪 人員: | 音 | | |
| 123 | /// | | 18 | | - / . | | | |

不斷電設備施工品質抽查記錄表 (表 7-3-6-10)

編號:10DW-

| 工利 | 程名稱 | 000純水及 | 超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | | | | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|-------|----------|-----|-----------|----------|--|
| 工利 | 呈案號 | 0000 | | | 檢 | 查日期 | | | |
| 檢查 | 查時機 | □ 檢驗停留 | 冒點 □ 隨機抽查 | | 檢 | 查結果 | V 合格 ×不合格 | /無此項 | |
| 檢 | 查主項 | | | | | | | | |
| 及 | 位置 | | | | | | | | |
| 項次 | 枝 | 全項目 | 檢查標準 | | 際檢 情形 | 檢查 | 建議事項 | 檢查結 果 | |
| 1 | | 、商自主檢 と否落實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | |
| 2 | 安裝後 | 於 親 | 無變形損傷 | | | | | | |
| 3 | 功能源 | 則試 | 輸出電壓穩定度±1% | | | | | | |
| 4 | 電源证 | 回路切換 | 切換正常 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7.1 | L 冶 土 , | 1. # 7 | | | | | | | |
| 缺り | 缺失複查結果: | | | | | | | | |
| | 己改善完 | 已成 | | | | | | | |
| | 一未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期: 複查人員: | | | | | | | | |
| 稷鱼 | 查日期: | | | 鱼 | 人貝: | | | | |

流量傳送器施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-1)

編號:10DW -

| 工者 | 程 | 名 | 稱 | 000 | O純水及超純水設 | | 承 | 攬商 | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|-----|----------------|--------------|-------|-----|-----|------------|------------|-------|------------|------------|
| 工利 | 程 | 案 | 號 | 00 | 00 | | | | 檢 | 查日期 | | | | |
| 檢 | 查 | 時 | 機 | | 檢驗停留點 □ № | 遺機抽 : | 查 | | 檢 | 查結果 | ∨ 合 | 格 ×不 | 合格 /無此 | 江 項 |
| 檢 | 查 | 主 | 項 | | | | | | | | | | | |
| 及 | 位 | - | 置 | | | | | | | | | | <u></u> | |
| 項次 | 朴 | 负 查 | 項 | 目 | 檢查標準 | | | 實際 | ·檢查 | 情形 | | | 檢查建 議事項 | 檢查 結果 |
| | | | | | | 輸ノ | (值 | 輸出 | 值 | , | 校正 | 值 | | |
| | | | | | 於 0%、25%、 | mA | % | "H2 | O | (前) mA | A (| 後) mA | | |
| | | | | | 50% 、 75% 、 | | | | | | | | | |
| 1 | 信 | 義器 | 校. | 正 | 100% 五點對應 | | | | | | | | | |
| | | | | | 輸入電流作校 | | | | | | | | _ | |
| | | | | | 正。 | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 義器 | 装 | 置 | 方向正確、固定 良好。 | | | | | | | | | |
| | | | | | 檢查現場儀器 | | | | | | | | | |
| 3 | | 義器 | 標: | 示 | 標示是否正 | | | | | | | | | |
| | | | | | 確、可清楚辨 識。 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可以。 | | | | | | | | | |
| 4 | 可 | 抽 | 性軟 | ,答 | 長度不可超過 | | | | | | | | | |
| + | 1 | 1元 | 工书 | Б | 180cm ° | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 缺失 | 複 | 查系 | 吉果 | : | | | | | | | | | | |
| | 24 | 兰 卢 | コン | | | | | | | | | | | |
| | | | 已成 ∀ 盖 | | 真具「品質不符合 | ·項日点 | 3.理表。 | 谁行证 | 自縱形 | 扩 盖 | | | | |
| 複查 | | | | * | 六八 四只作羽口 | 一天日火 | c 1] | 複查 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

派駐現場人員:

主管:

控制閥施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-2)

編號:10DW -

| 工程名稱000純水及超純水設備統包工程 承攬商 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-----|---|----------|-------|----|--------|------------|----------|
| 工程 | 案 號 OC | 000 | | | | 檢查 | 日期 | | | |
| 檢查 | 時機□ | 檢驗停留點 🔲 [| 隨機抽 | 查 | | 檢查 | 結果 | V合格 x不 | 合格 /無山 | 上項 |
| 檢查 | 主項 | | | | | | | | | |
| 及位 | 工置 | | | | | | | | | |
| 項次 | I I | | | | | | 青形 | | 檢查建 議事項 | 檢查 結果 |
| | 輸入值 輸出值 校正值 | | | | | | | 校正值 | | |
| 於 0%、25%、 mA psi mA (前)% (後)% | | | | | | | | | | |
| 1 | 儀器核 | 50%、75%、100%五點對應 | | | | | | | 4 | |
| 1 | 正 | 輸入電流作校 | | | | | | | _ | |
| | | 正。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 儀器裝 | 方向正確、固定 | | | | | | | | |
| 2 | 置 | 良好 | | | | | | | | |
| | | 檢查現場儀器 | | | | | | | | |
| 3 | 儀器標 | | | | | | | | | |
| | 示 | 確、可清楚辨 識。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生九十二 | 百本 針 甲, | | | | | | | | | |
| | 快失複查結果: | | | | | | | | | |
| | 文善完成 | | | | | | | | | |
| | 未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 查日期: 複查人員: | | | | | | | | | |
| 複查E | 別・ | | | | 後 | . 八 貝 | • | | | |

派駐現場人員:

主管:

液面計施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-3)

編號:10DW -

| 工程 | 足名稱 | 000 8 | 純水及超純水設備統包コ | L程 | j | 承攬商 | | | | | |
|----|--|------------|--|---------------------------------------|----|--------------|--------|------------|----------|--|--|
| 工程 | 足案號 | 0000 | 0 | | 檢 | 查日期 | | | | | |
| 檢查 | 臣時機 | □ 檢 | 驗停留點 □ 隨機抽查 | | 檢 | (查結果 | V合格 X不 | 合格 /無此 | 項 | | |
| 檢查 | 主直項 | | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | | | |
| 項次 | 檢查 | 項目 | 檢查標準 | | 實際 | 紧檢查情形 | | 檢查建 議事項 | 檢查 結果 | | |
| | | | | 輸入比例高 | 度 | 校 | 正值 | | | | |
| | | | 計算待測液體與水的 | 0% | (| 前)mA | (後) mA | | | | |
| 1 | 洋型 | ル ィ | 對應比重後作 0%、 25%、50%、75%、100% | 25% | | | | | | | |
| 1 | 儀器: | 校止 | 五點液面高度對應輸 | 50% | | | | | | | |
| | | | 出電流(4mA~20mA)作 校正。 | 75% | | | | | | | |
| | | | | 100% | | | | | | | |
| 2 | 儀器 | 裝置 | 裝設位置、方向依設計 圖裝置。 | | | | | | | | |
| 3 | 儀器 | 固定 | 1、檢查是否固定良好。 2、檢查裝設是否水平 垂直,不可歪斜。 | | | | | | | | |
| 4 | 儀器 | 標示 | 檢查現場儀器標示是 否正確、可清楚辨識。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 缺失 | 複查結 | ;果: | | | | | • | • | | | |
| □未 | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善複查日期:複查人員: | | | | | | | | | | |
| _ | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ | · | · | · | | | |

壓力傳送器施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-4)

編號:10DW -

| エ | 稻 | 呈 名 | 稱 | 000 | O純水及超純水部 | 设備統 色 | 卫工程 | | 承攬商 | | | | |
|----|------------|-----|-------|-----|----------------|--------------|------|------|-------|---------|-----|------------|----------|
| エ | 程 | 案 | 號 | OO | OO | | | | 檢查日期 | | | | |
| 檢 | 查 | 時 | 機 | | 檢驗停留點 □ [| 隨機抽 | 查 | | 檢查結果 | V 合格: | ×不合 | 格 /無此 | 1項 |
| 檢 | 查 | 主 | 項 | | | | | | | | | | |
| 及 | | 位 | 置 | | | | | | | | | | |
| 項次 | | 檢查 | 查項 | 目 | 檢查標準 | | | 實際檢 | 查情形 | | | 檢查建 議事項 | 檢查 結果 |
| | | | | | | 輸ノ | √值 | 輸出值 | | 校正值 | | | |
| | | | | | 於 0%、25%、 | mA | % | psi | (前) m | A (後) r | nΑ | | |
| 1 | | 学口 | 0 1 h | _ | 50% > 75% > | | | | | | | | |
| 1 | | 儀習 | 6校 | 止 | 100%五點對應輸入電流作校 | | | | | | | | |
| | | | | | 正。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 儀器 | 足壯 | 罢 | 方向正確、固定 | | | | | | | | |
| | | 找白 | 可仪 | 且 | 良好 | | | | | | | | |
| | | | | | 檢查現場儀器 | | | | | | | | |
| 3 | | 儀器 | 景標 | 示 | 標示是否正確、可清楚辨 | | | | | | | | |
| | | | | | 識。 | | | | | | | | |
| | | | | | 長度不可超過 | | | | | | | | |
| 4 | | 可撓 | 性車 | 欠管 | 180cm ° | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 缺分 | 央失複查結果: | | | | | | | | | | | | |
| ΓĒ | اً را | 改善: | 完成 | i. | | | | | | | | | |
| | | _ | | - | 真具「品質不符合 | 7項目處 | 處理表_ | 」進行追 | 縱改善 | | | | |
| | 查日期: 複查人員: | | | | | | | | | | | | |

電纜絕緣及導通測試施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-5)

編號:10DW -

| 工; | 程名 | 和 | ÓO |)純水及超純水 | 、設備統包工程 | 承攬商 | | | |
|------------------|--------------|-----|-----|------------|---|------------|-----|------------|------|
| 工者 | 程 案 | 號 | 000 | 00 | | 檢查日期 | | | |
| 檢 | 查 時 | 機 | | 檢驗停留點 🗌 |]隨機抽查 | 檢查結果 | >合格 | ×不合格 | /無此項 |
| 檢 及 項 | 查 主 位 | 項置 | | 查項目 | | 安 欧 1人 | . 1 | | I |
| 中次 | | 器為 | - 一 | 線路編號 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | | 檢查建議 事項 | 檢查結果 |
| | | | | | 1、線間做短漢丘 5Ω 以題 題類 題類 與其在。 是 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 | | | | |
| □ □ □ 未 | | 完改 | 成 | 填具「品質不 | 符合項目處理表」進行 | | | | |
| 饭迫 | 日期 | 1 . | | | 人 人 人 | [人員: | | | |

派駐現場人員:

主管:

導壓管施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-6)

編號:10DW -

| 工程 | 呈名稱 | 000 | 純水及超純 | 水設備統包工程 | 承攬商 | | | |
|----------|------|------|-------|--|--------|-----|------------|----------|
| 工程 | 星案 號 | 0000 | О | | 檢查日期 | | | |
| 檢查 | 時機 | □ 檢 | 驗停留點 | □ 隨機抽查 | 檢查結果 | >合格 | ×不合格 / | 無此項 |
| 檢查 | 主項 | 導壓名 | 管試壓、試 | 漏 | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | |
| 項次 | | 檢查」 | T | 檢查標準 | 實際檢查情形 | | 檢查建議 事項 | 檢查結 果 |
| | 儀器 | 編號 | 導壓管端 | 1 潜廊签町四田户日下白 | 旦内ル | | # ·X | 70 |
| | | | | 1、導壓管配置固定是否良好。 | | | | |
| | | | | 2、管牙銜接須使用管牙止 漏帶 (Seal Tape),檢 查是否鎖緊。 | | | | |
| | | | | 3、耐壓測試: | | | | |
| | | | | 液體:以設計壓力之 1.5 倍以上水壓試壓, 試驗 30 分鐘無壓 力降者為合格。 | | | | |
| | | | | 氣體:以設計壓力之 1.2 倍以上空氣試壓, 試壓 15 分鐘無壓 力降(並以肥皂水 試漏)者為合格 | | | | |
| | | | | 空氣管:7kg15 分鐘無壓力 降合格。 | | | | |
| | | | | 空氣導管:1kg15 分鐘無壓 力降合格。 | | | | |
| | | | | 4、導壓管連接:卡套可圓 周滑動不可上下移 動 | | | | |
| 缺失 | 複查結 | 吉果: | 1 | | | | | |
| | 改善完 | | _ | | | | | |
| | | | 真具「品質 | 不符合項目處理表」進行主 | | | | |
| 被 | 日期: | | | 程 | 人員: | | | |

特殊儀器施工品質抽查紀錄表 (表 7-3-7-8)

編號:10DW - I08 - 07 -

| エ | 程 | 名 | 稱 | 000純水 | 及超純水設備 | 統包工程 | | 承攬商 | OO 2 | 一司 | | |
|----|-------|-------------|--------|------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------|-------|------|------------|
| 工 | 程 | 案 | 號 | 0000 | | | | 檢查日期 | | | | |
| 檢 | 查日 | 時 | 機 | □ 檢驗停 | ・留點 □ 隨機 | 抽查 | | 檢查結果 | . V 合 d | 各 ×不合 | 各/無此 | 江 項 |
| 檢 | 查: | 主 | 項 | | | | | | | | | |
| 及 | 位 | | 置 | | | | | | | | | |
| 項次 | IJ | 金 目編 | | 檢查 項目 迴路編號 | 檢查標準 | | 實際檢查情形 0% 25% 50% 75% 100% | | | | | |
| | | | | | PLC 至現場 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | | |
| 1 | 儀器 | 6校。 | 正 | | FLC 至 現場 | | | | | | | |
| | | | | | 點作檢查,檢查是否符合 設計值。 方向正確、固 | | | | | | | |
| 2 | 儀器 | 8装 | 置 | | 定良好 | | | | | | | |
| 3 | 儀器 | 紧標 | 示 | | 檢查現場儀 器標示是否 正確、可清楚 辨識。 | | | | | | | |
| 4 | 儀器 | 岩量 | 測 | | 準確度是否 符合 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 複 改完成 | 完改 | · 成 | | ,質不符合項目 | 處理表 | 進行追出 | 縱改善 | | | , | |
| 複查 | 百日期 |] : | | | | | 複查人 | 員: | | | | |

派駐現場人員:

主管:

台灣 OO 公司 OO 工程處 安全閥施工品質抽查記錄表 (表 7-3-7-10)

編號:10DW -

| 工利 | 呈名稱 000 純水 | 及超純水設備統包工程 | 承攬商 | - | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 工和 | 呈案號 OOOO | | 檢查日期 | | | | | | | | |
| 檢查 | 查時機 □ 檢驗停留 | 點 🗌 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無 | 無此項 | | | | | | |
| 檢查 | 查主項 | | | | | | | | | | |
| 及 | 位 置 | | | | | | | | | | |
| 項 | 檢查項目 | 檢查標準 | 實際檢本性形 | 檢查建議 | 檢查 | | | | | | |
| 次 | 抽查承商自主檢查 | 依核可之品質計畫書之品 | 查情形 | 事項 | 結果 | | | | | | |
| 1 | 表是否落實 | 質管理標準 | | | | | | | | | |
| 2 | 安全閥編號設備編號 | 目視核對 安全閥編號: 設備編號: | | | | | | | | | |
| 3 | 安全閥進出口尺寸 | 核對進出口尺寸: □½" □¾" □1" □1¼" □1½" □2" □2½" □3" | | | | | | | | | |
| 4 | 壓力測試 | 試漏檢查 | | | | | | | | | |
| | | a.噴出km/cm² | | | | | | | | | |
| 5 | 噴出、停噴、噴降 壓力km/cm ² | b.停噴km/cm² | | | | | | | | | |
| | | c.噴降km/cm ² | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 缺乡 | 卡複查結果 : | | | , , | | | | | | | |
| _ | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 | | | | | | | | | | |
| 複重 | 查日期: | 複查人 | (員: | | | | | | | | |

00 公司 00 工程處

碳鋼管 (不含 PWHT) 施工品質抽查紀錄表(表 7-3-8-1)

編號:10DW-

| 工利 | 程名稱 OOO 純水及: | 超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
| 工和 | 星案號 OOOO | | 檢查日期 | | | | | | | |
| 檢查 | 查時機 □ 檢驗停留點 □ | 〕隨機抽查 | 檢查結果 | V 合格 ×不合格 | /無此項 | | | | | |
| 設信 | 着編號 | | | 1 | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 1 | | | | | |
| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | | | | |
| 1 | 抽查承商自主檢查表是否落實 | 依核可之品質計畫書之品 質管理標準 | | | | | | | | |
| 2 | WPS 及 PQR | Approved by 本公司 | | | | | | | | |
| 3 | 現場銲口開槽角度 | ①35°~40° ②平口 (PE) | | | | | | | | |
| 4 | 熔接金屬材料 | 依 WPS 及 PQR | | | | | | | | |
| 5 | 套銲(PT) | 依ASME 規範及本公司管 線檢驗標準 | | | | | | | | |
| 6 | RT | 依 ASME 規範 | | | | | | | | |
| 7 | 管支撐啞管/排水孔 | ①銲道全銲 ②排水孔須填密封膠 | | | | | | | | |
| 8 | Nut(螺帽)為 B7/B8 | 依圖面要求 | | | | | | | | |
| 9 | 試壓 | ①試壓壓力依設計條件 ②持壓:T≥1 小時以上 | | | | | | | | |
| 10 | 管內吹淨 | 以空氣吹淨管內之物 | | | | | | | | |
| 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | | | | |

奥斯田鐵系不銹鋼管施工品質抽查紀錄表(表 7-3-8-3)

編號:10DW-

| エ | 程名稱 000 純 | 水及超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|-----|--|--|--|--|--|
| 工; | 程 案 號 OOOO | | 檢查日期 | | | | | | | |
| 檢 | 查 時機 □ 檢驗停 | 留點 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /៛ | 無此項 | | | | | |
| 設 | 備 編 號 | | | | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | | | | | | | | |
| 項 | 檢查項目 | 檢查標準 | 實際檢 | 檢查建議事項 | 檢查 | | | | | |
| 次 | | 檢 查 標 準 | 查情形 | 做 鱼 廷 硪 尹 垻 | 結果 | | | | | |
| 1 | 抽查承商自主檢查 | 表是 依核可之品質計畫書之 | 品 | | | | | | | |
| 1 | 否落實 | 質管理標準 | | | | | | | | |
| 2 | WPS & PQR | Approved by 本公司 | | | | | | | | |
| 3 | 現場銲口開槽角) | ①35°~40° | | | | | | | | |
| 3 | 光 物叶口用作用 | ②平口 (PE) | | | | | | | | |
| 4 | 熔接金屬材料 | 依 WPS 及 PQR | | | | | | | | |
| | | ①測 Cr、Ni、Mo、Ti、 | Nb | | | | | | | |
| 5 | 材料(PMI) | 等之含量 | | | | | | | | |
| | | ②抽 10% 以上 | ②抽 10% 以上 | | | | | | | |
| 6 | 銲道 (第一道) | 依 ASME Code | | | | | | | | |
| | -10%以上 PT | | | | | | | | | |
| 7 | 銲道(對銲)-F | 、T 依 ASME Code 及本公司 | 管 | | | | | | | |
| , | | | | | | | | | | |
| 8 | 銲道/材料(PM) | ①測 Cr、Ni、Mo 等之含 | 量 | | | | | | | |
| | J/20/ 1/11/11 | ②抽 10% 以上 | | | | | | | | |
| 9 | 管支撐啞管/排水 | 1. ①銲道全銲 | | | | | | | | |
| | , , , , , , , | ②排水孔須填密封膠 | | | | | | | | |
| 10 | nut 為 B7M/B8M 码 | | | | | | | | | |
| | | ①送已認可之化驗室量》 | N N | | | | | | | |
| 11 | 試壓用水質含氣 | | | | | | | | | |
| | | ②氣離子≦25ppm | | | | | | | | |
| 12 | 試壓 | ①試壓壓力依設計條件 | | | | | | | | |
| | | ②持壓:T≥1 小時以上 | | | | | | | | |
| 13 | 管內吹淨 | 以空氣吹淨管內之物 | | | | | | | | |
| 缺乡 | 大 複查結果: | | | | | | | | | |
| □已改善完成 | | | | | | | | | | |
| | 未完成改善,填具「、 | 品質不符合項目處理表」進行 | 追蹤改善 | | | | | | | |
| 複至 | 查日期: | 複查》 | 人員: | | | | | | | |

OO 公司 OO 工程處 地下管線(CPVC)施工品質抽查記錄表(表 7-3-9)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 | 000 純水及起 | 迢純水設備統包工程 | 承 | 担 | 急 | 商 | | | |
|--------|--|--------------|--|----|----|----|----------|---------------|----|--|
| エ | 程 案 號 | 0000 | | 檢 | 查 | 日 | 期 | | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | | _ | 結 | 果 | ∨合格 ×不合材 | 烙 /無此項 | | |
| 設 | 備編號 | | | | | | • | | | |
| 及 | 名 稱 | | , | | | | | | | |
| 項 | 給 | 查項目 | | | 實際 | | 木 | 负查建議事項 | 檢查 | |
| 次 | 122 | | 7从 旦 7小 寸 | | 查情 | 形 | 1) | 从三人员子只 | 結果 | |
| 施 | | | | | | | | | | |
| エ | 圖面材料 | 4文件查對 | Approved by 本公司 | | | | | | | |
| 前 | | | | | | | | | | |
| | 位置高程 | 呈複測 | 依平面圖 | | | | | | | |
| | 施工接合 | 面 | 表面清潔、管件表面研磨。 管端接面須為正直角、平整 須在 3mm 內 | | | | | | | |
| 施 | 研磨、接 | 合清潔長度 | 清潔長度須大於承口長度 12mm | - | | | | | | |
| 工中 | 黏著劑比 | 例 | 硬化劑(使用比例 1)與接達劑(比例 2)混合,攪拌均勻 | | | | | | | |
| | 接管是否 | 固定 | 接頭完全硬化後方得移動 管子,未硬化前,絕勿移 管子 | | | | | | | |
| | ☆水壓部 | 式驗 | 依設計壓力*1.5 倍 | | | | | | | |
| 施 工 | 開口盲卦 | 1 | 盲板是否鎖緊 | | | | | | | |
| 後 | 系統完成 | 後文件之查驗 | | | | | | | | |
| 缺步 | 缺失複查結果: | | | | | | | | | |
| | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 | | | | | | | | | |
| | 5日期: | | 複查 | | | | | | | |
| 備言 | 主:除非 V | WPS/PQR 考慮到 | "防銹可銲劑"之變數 | ,否 | 則禁 | 止值 | | 0 | | |

OO 公司 OO 工程處 管線(FRP)施工品質抽查記錄表(表 7-3-9-1)

編號:10DW-

| 工: | 程名稱 | 000 純水及走 | 迢純水設備統包工程 | 承 | 擅 | 包 | 商 | | | |
|--------|--|-----------------|--|----|----|----|----------|---|----|--|
| エ | 程案號 | 0000 | | 檢 | 查 | 日 | 期 | | | |
| 檢 | 查時機 | □ 檢驗停留點 | | | 結 | 果 | ∨合格 ×不合材 | 洛 /無此項 | | |
| 設 | 備編號 | | | | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | | | | | | | | |
| 項 | 給 | 查項目 | | | 實際 | | 林 | 负查建議事項 | 檢查 | |
| 次 | 122 | | 700 旦 707 干 | | 查情 | 形 | 1) | 双 旦 文 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 結果 | |
| 施 | | | | | | | | | | |
| エ | 圖面材料 | 4文件查對 | Approved by 本公司 | | | | | | | |
| 前 | | | | | | | | | | |
| | 位置高程 | 呈複測 | 依平面圖 | | | | | | | |
| | 施工接合 | 面 | 表面清潔、管件表面研磨 管端接面須為正直角、平 須在 3mm 內 | | | | | | | |
| 施 | 研磨、接 | 合清潔長度 | 清潔長度須大於承口長度 12mm | - | | | | | | |
| 工中 | 黏著劑比 | 例 | 硬化劑(使用比例 1)與接達劑(比例 2)混合,攪拌均勻 | | | | | | | |
| | 接管是否 | 固定 | 接頭完全硬化後方得移動 管子,未硬化前,絕勿移 管子 | | | | | | | |
| | ☆水壓部 | 弍驗 | 依設計壓力 | | | | | | | |
| 施 工 | 開口盲卦 | † | 盲板是否鎖緊 | | | | | | | |
| 後 | 系統完成 | 後文件之查驗 | | | | | | | | |
| 缺步 | 夫複查結果 | \ :: | | | | | | | · | |
| | □已改善完成□未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 | | | | | | | | | |
| 複重 | 5日期: | | 複查 | 人員 | : | | | | | |
| 備言 | 主:除非 V | WPS/PQR 考慮到 | "防銹可銲劑"之變數 | ,否 | 則禁 | 止負 | き 用 | 0 | | |

OO公司OO工程處

管線/設備保溫施工品質抽查紀錄表(表 7-3-10)

編號:10DW-

| 工程 | 名稱 | 000 純水及 | 6 超純水設備統包工程 | 承 攬 商 | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|------------|-------------|----------|--|--|--|--|
| 工程 | 案 號 | 0000 | | 檢查日期 | | | | | | |
| 檢查 | 時機 | □ 檢驗停留點 | 坛 □ 隨機抽查 | 檢查結果 | ∨合格 ×不合格 /無 | 此項 | | | | |
| 設備 | 編 號 | | | | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | | . T | | | | | | |
| 項次 | 檢 | 查項目 | 檢查標準 | 實際檢 查情形 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | | | |
| 1 | 抽查承 是否落 | 商自主檢查表 實 | 依核可之品質計畫書之 品質管理標準 | | | | | | | |
| 2 | 確言 | 忍材料規格 | 依設計圖及契約 | | | | | | | |
| 3 | 試壓/> | 油漆是否完成 | 查試壓及油漆紀錄表 | | | | | | | |
| 4 | 保溫 | 材厚度檢查 | 依設計圖 | | | | | | | |
| 5 | 伸 | 縮縫檢查 | 約 25mm 間隙 | | | | | | | |
| 6 | 保温材 | 間隙填塞岩棉 | 緊密 | | | | | | | |
| 7 | 保溫材定材之 | 固定檢查及固 間距 | 依台油保溫施工規範: 一.管材: 1.碳鋼管以鍍鋅鐵線 2.不銹鋼處以不銹鋼線 二.設備: 1.Stainless band 三.固定材之間距 | | | | | | | |
| 8 | 鋁 | 箔紙檢查 | 全面包覆 | | | | | | | |
| 9 | 保温外 | 皮接合處檢查 | 完成接合及順水 | | | | | | | |
| 10 | 不銹鋼帶固定 | 平縛帶或伸縮 | 依台油保温施工規範 | | | | | | | |
| 11 | 防水 | 膏塗覆檢查 | 有滲水處 | | | | | | | |
| 12 | 5 | 小觀檢查 | 無滲水/損傷/凹陷 | | | | | | | |
| 缺失複查結果: □已改善完成 □未完成改善,填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 複查日期: 複查人員: | | | | | | | | | | |

現場管線、設備及鋼構除銹補漆施工品質抽查紀錄表(表 7-3-11-1)

編號:10DW -

| 工程 | 名稱 | 000 純水及 | 超純水設備統包工程 | 承 攬 | 商 | | | |
|----|------------|----------------------|---|-------------------|----------|----|------|----|
| 工程 | 案 號 | 0000 | | 檢查日 | 期 | | | |
| 檢查 | 時機 | □ 檢驗停留點 | 占 □ 隨機抽查 | 果 | 無此項 | | | |
| | 編號 | | | | | | | |
| 及 | 名 稱 | | | 實際 | <u>z</u> | | | |
| 項 | 払 | 查項目 | 検査標準 | | 檢 | | 檢查建議 | 檢查 |
| 次 | 133 | | 一 | 查情 形 | | 事項 | 結果 | |
| 1 | | 、商自主檢查表是 ,且試壓是否完成 | 依核可之品質計畫書之品 準 | 質管理標 | | | | |
| 2 | 周邊記 坪、腐 | 设備、管線、地 返房 | 是否已採取保護措 | 施 | | | | |
| 3 | | 表面處理 | SSPC-SP-3 以上 | - | | | | |
| 4 | | 底漆 | 是否有垂流 | | | | | |
| | | AL OK | 外觀是否均勻 | | | | | |
| 5 | 庐 | 医漆乾膜厚 | 是否達標準值-60~100 ½ 管:矽酮樹脂耐熱漆;鋼構:棕 | | | | | |
| | | | 底漆是否已乾,可 | | | | | |
| 6 | | 面漆 | 是否有垂流 | | | | | |
| | | | 外觀是否均勻 | | | | | |
| | | | 是否達標準值以上: ①UP to 93℃ - 40 μ m×2= | $=80~\mu$ m | | | | |
| 7 | 重 | | $ \begin{array}{c c} 294^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C} - 40 \ \mu \text{ mx2} = \\ 3401^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C} - 40 \ \mu \text{ mx2} = \\ \end{array} $ | | | | | |
| | | | ④鋼構: 25 μm+35 μm各一並 | | | | | |
| | | h . / / = | 是否達標準值以上: ①UP to 93℃ - 160 μ m以」 | | | | | |
| 8 | 油 | 由漆總膜厚 | ②94℃~400℃—160μm以」 ③401℃~600℃—160μm以」 | | | | | |
| | | | ④鋼構:160μm 以上 | | | | | |
| 9 | | 區域清潔復原 | 合乎 5S 要求 | | | | | |
| 缺失 | 複查結 | 果: | | | | | | |
| | 改善完 | - | | | | | | |
| | 完成改 日期: | 喜,填具 品質 | 「不符合項目處理表」進行 : | 「追蹤改善 「人員: | - | | | |
| 夜旦 | H 2/1 . | | 後 旦 | -/ - / R · | | | | |

預製場管線/鋼構鍍鋅油漆施工品質抽查紀錄表(表 7-3-11-2)

編號:10DW-

| 工 | 程名稱 000 純 2 | 水及超純水設備統包工程 | 承 | 1 | 覽 店 | f | |
|----|-------------------|---|------------|----|-------|-----------|-------|
| 工 | 程案號 OOOO | | 檢 | 查 | 日期 |] | |
| 檢: | 查 時機 □ 檢驗停 | 留點 □ 隨機抽查 | 檢 | 查 | 結 果 | ✓ 合格 ×不合格 | /無此項 |
| | 備編號 名 稱 | | | | | 1 | |
| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 標 準 | | | 實檢查情形 | 检查建議事項 | 檢查 結果 |
| 1 | 抽查承商自主檢查 表是否落實 | 依核可之品質計畫書之品質管準 | 学理村 | 票 | | | |
| 2 | 油漆選用 | 油漆規範(文件審核) | | | | | |
| 3 | 表面處理 | SSPC-SP-10 以上 | | | | | |
| 4 | 底漆 | 是否有垂流 | | | | | |
| + | 心外 | 外觀是否均勻 | | | | | |
| 5 | 底漆乾膜厚 | 是否達標準值-60~100μm 管:矽酮樹脂耐熱漆;鋼構:棕三聚 | | | | | |
| | | 底漆是否已乾,可指觸 | | | | | |
| 6 | 面漆 | 是否有垂流 | | | | | |
| | | 外觀是否均勻 | | | | | |
| 7 | 面漆乾膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to 93℃-40μm×2=80μ ②94℃~400℃-40μm×2=80μ ③401℃~600℃-40μm×2=80μ ④鋼構:25μm+35μm各-道(P | t m t m | | | | |
| 8 | 油漆總膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to 93℃-160μm以上 ②94℃~400℃-160μm以上 ③401℃~600℃-160μm以上 ④鋼構:160μm 以上 | | | | | |
| 9 | 設備/管線內部清潔 | 無異物 | | | | | |
| 10 | 出入口盲封 | 盲板是否緊鎖 | | | | | |
| 11 | 裝車 | 目視設備/管線外表油漆是否損 | 傷 | | | | |
| 缺乡 | · 夫複查結果: | | | ı | | - | · · |
| | 己改善完成 | | | | | | |
| | | 品質不符合項目處理表」進行 | | | 善 | | |
| 複了 | 查日期: | 複查 | 人員 | ₹: | | | |

OO 公司 OO 工程處 設備及鋼構鍍鋅油漆施工品質抽查紀錄表(表 7-3-11-3)

編號:10DW-

| 工; | 程名稱 000 純 | 水及超純水設備統包工程 | K及超純水設備統包工程 承 打 | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----------------|----------|-----|---|--------|-------|--|--|--|--|
| エź | 程 案 號 OOOO | | 檢 | 查 | 日 | 期 | | | | | | |
| | 查 時機 □ 檢驗停 | 留點 🗌 隨機抽查 | ∨合格 ×不合格 / | 無此項 | | | | | | | | |
| 設及 | 備編號 名稱 | | | | | | | | | | | |
| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 標 準 | | | 實檢情 | 查 | 檢查建議事項 | 檢查 結果 | | | | |
| 1 | 抽查承商自主檢查 表是否落實 | 依核可之品質計畫書之品質行 | 管理核 | 票 | | | | | | | | |
| 2 | 油漆選用 | 油漆規範(文件審核) | | | | | | | | | | |
| 3 | 表面處理 | SSPC-SP-10 以上 | | | | | | | | | | |
| 4 | 底漆 | 是否有垂流 | | | | | | | | | | |
| 7 | /L/AF | 外觀是否均勻 | | | | | | | | | | |
| 5 | 底漆乾膜厚 | 是否達標準值—60~100 µm 管:矽酮樹脂耐熱漆;鋼構:棕三聚 | | 呂 | | | | | | | | |
| | | 底漆是否已乾,可指觸 | 底漆是否已乾,可指觸 | | | | | | | | | |
| 6 | 面漆 | 是否有垂流 | 是否有垂流 | | | | | | | | | |
| | | 外觀是否均勻 | | | | | | | | | | |
| 7 | 面漆乾膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to $93^{\circ}\mathbb{C} - 40 \mu\text{mx}2 = 80$ ② $94^{\circ}\mathbb{C} \sim 400^{\circ}\mathbb{C} - 40 \mu\text{mx}2 = 80$ ③ $401^{\circ}\mathbb{C} \sim 600^{\circ}\mathbb{C} - 40 \mu\text{mx}2 = 80$ ④鋼構: $25 \mu\text{m} + 35 \mu\text{m}$ 各一道(| μ m μ m | | | | | | | | | |
| 8 | 油漆總膜厚 | 是否達標準值以上: ①UP to 93℃ -160 μm以上 ②94℃~400℃ -160 μm以上 ③401℃~600℃ -160 μm以上 ④鋼構:160 μm 以上 | | | | | | | | | | |
| 9 | 設備/管線內部清潔 | 無異物 | | | | | | | | | | |
| 10 | 出入口盲封 | 盲板是否緊鎖 | | | | | | | | | | |
| 11 | 裝車 | 目視設備/管線外表油漆是傷 | 一 否捐 | | | | | | | | | |
| 缺乡 | 大複查結果 : | | | | | | | | | | | |
| | 己改善完成 | | | | | | | | | | | |
| □ź | 未完成改善,填具「 | 品質不符合項目處理表」進行 | 「追路 | 從改 | 善 | | | | | | | |
| 複星 | 查日期: | 複查 | [人員 | : | | | | | | | | |

管線襯膠施工品質抽查紀錄表(表 7-3-11-4)

編號:

| 承攬廠商 | 00 Z | 公司 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-------|-------------|-----------------|-----|------|-------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|-------|------|----|
| 工程名稱 | 0 0 | 0 0 | 純 | 水 | 及; | 超 | 純 | 水 設 | : 備 | 統 | 包 | 工 程 | 工程 | 星案號: | 0000 | |
| 檢查位置 | | | | | | | | | | | 檢查 | 日期 | | 年 | 月 | 日 |
| 檢查時機 | □ 材 | 檢驗化 | 亭留黑 | 點 | | 遀機 | 抽查 | <u> </u> | | | | | | | | |
| 檢查結果 | √檢 | 查查合 | ·格 | | | | | ※ 有缶 | 央失彡 | 頁改. | 正 | | | / 無 | 此檢查 | 項目 |
| 檢查項 | 目 | | 設言 | 計圖言 | 説、対 | 規範 | 之枝 |) 查標 | 準 | | 實際 | 檢查性 | 青況 | 木 | 檢查後果 | - |
| | | | | | (定: | 量定 | 性) | | | | (敘: | 述檢查 | 值) | | | |
| 1. 抽查承担 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自主檢查表 | | 依核 | 亥可さ | 乙品質 | 質計畫 | 畫書 | 之品 | 質管 | 理標 | 準 | | | | | | |
| 否落實 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 碳銀 | - | | 0%以 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0%以 | | | | | | | | | | | |
| 2. N. D. E 檢 | 查是 | 不翁 | | | '/PT | 100 | % | | | | | | | | | |
| 否完成 | | | | 2. PM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. F. | N | | | | | | | | | | | |
| | | 試愿 | を是る | 至完 质 | 戊 | | | | | | | | | | | |
| 3. 管內表面 | 面處 | 1. 湯 | 累淨 5 | 支 | | | | | | | | | | | | |
| 理是否完 | 成 | 2. S | SPC- | SP10 | $-2\frac{1}{2}$ | 以上 | | | | | | | | | | |
| 4. 管內橡膠 | 鬖襯 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 裡檢查 | | 目礼 | 見檢る | を 是る | 至均匀 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | : 128 | | | | | | | | | | | |
| 5. 硫化處 | 理 | | | | : 2±0 | | _ | cm2 | | | | | | | | |
| | | 3. 码 | 允化日 | 寺間 | : 6~9 | hr | S | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | L為 1- | | | | | | | | |
| 6. 針孔檢 | 查 | | | _ | 度 10 | Cm/ | /sec | 慢慢. | 掃過 | 並 | | | | | | |
| | | 作分 | 全面村 | <u></u> | | | | | | | | | | | | |
| 7. 厚度檢 | 查 | <u> </u> | | | 0+15 | | | | | | | | | | | |
| 8. 硬度檢 | 查 | D型 | 硬度 | 計: | 70~8 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 缺失複查結 | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ □ 已 ? | | _ ` | • | _ | | - | | | | | | | | | | |
| □未? | | _ | , , , | | | _ | 追蹤者 | 長」 進 | 行迫 | 一蹤已 | 文善 | | | | | |
| 複查! | • | | | F. |] E |] | | | | | | <i></i> 1 | _ | | | |
| 複查人 | 人貝脂 | 战稱: | | | | | | | | | | 簽名 | ' : | | | |
| 備註: | 4 n d | S 1947 14 | L1= | ,- | | L | 山口 | ,, ,, | , | | | | | | | |
| 1. 檢查標準 | | | | | | | | | | , , | ケル | L | 1 1 | - / I | | |
| 2. 檢查結果 | | | | | | | | . , | ` | | | | | | 0 | |
| 3. 嚴重缺分 | | | | | - | | | | | | 巨蹤表 | 」進行 | 近蹤口 | 义音。 | | |
| 4. 本表由二 | 上地坊 | 心场工 | -柱的 | 卩員 坩 | 凸傚呈 | Ĺ俊 | 復員 | 記 戦 3 | 紋祕 | O | | | | | | |

派駐現場人員: 現場工程師:

00股份有限公司00工程處(表7-4-1)施工抽(檢、試)驗申請暨結果判定單

| | | | | | | | | | | 甲: | 請日期 | 月: | 牛 | 月 |
|----------|------------------|---------|--|-----------|----------------------|-----------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------|
| 工程 | 名 | 稱 | | | | | | | 表. | 單編號 | | | | |
| 承包 | 廠 | 商 | | | | | | | 工 | 程案號 | | | | |
| 工種 | 名 | 稱 | | 建立 | 告圖號 | | | | | 工部位 範 圍 | | | | |
| 抽(檢信 | む)験/ | 名稱 | | | | | | | 檢縣 | 全性 質 | □會 點 □審 | 驗□ | 停留 | 檢驗 |
| 預定日 | | | 作 | 業 | 施工 | 作業 | 名稱 | | 抽驗 | (様) 數量 | 計档 | 影編 | 號 | 備註 |
| 實際日 | 期/眠 | 誯 | 地 | 點 | 抽(檢、 | 試 |)驗項 | 目 | 代表 | 長數量 | B2(1/2 | N symj | <i>3))</i> (c | 174 122 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | r.1 | □標的規劃 | 節標 | <u></u> 準值: | | | | | 主檢查 | 長: | | | |
| 檢附 | 文 | 件 | □品質文化 | | 1 155 | | | | | <u> </u> | | | | |
| · 檢檢會告排判 | 申組組同((定章請簽、抽含檢單後 | 收廠作D屬,承 | ,於檢驗或 所與監成後 所以 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 的 所 的 的 。 所 的 。 所 。 所 | 取門,并應一百百年 | | 48 門造檢對查監 | 、 時 場 影 験 施 部 問 部 一 部 | 達施 員份 質 抽 質 損 縣 | 斤 真 垂 上 位 紀 一 | 妄託監造事 施工監造 所督導承 章。 | 務所為抽驗結構人樣果相安格 |) 紀查 闌 <u></u> 歲 | 文文: 長或記 列定2 | 章。安試驗報 |
| | | | 檢(試)。 | 驗室 | | | | | 會同 | 抽(檢) | 驗者 | 簽章 | | |
| 試驗 | 室蓋 | 章 | 收樣者簽 | 章 | 廠 | 商 | | Ę. | 监造书 | 部門 | 檢驗員 | 員及 | 人其任 | 也人 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結 | 果判 | 定人員 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 意使用 纹善再抽驗 拆除重做 | 補救措施 | Re □填 Not 缺 | port) 寫「一 ^般 ificatio 失改正 | 及 NC B缺为 m/E 通知 | 事項報告」 R 缺失改 C改正通知 Disposition 單(DND)照 X 範圍: | 善照片 1/回報 1)及· | 張貼 l單JD 一般 | 表。 ND(] | |

保存期限:3年 480-EGT-04-02

00 公司 00 工程處(表 7-5-1)(2/1)

品質不符合項目處理表 (NCR)

表單編號: 工程案號、名稱: 監造單位: 建造圖號: 施工部位: 承攬商: 通知日期: 年月 日 限定改善日期: 年月 日 實際改善日期: 年 月 日 依據監造抽(驗)查紀錄表之編號: 不符合事項類別 │ □材料 □施工 □設備 □其他: 不符合事項抽(驗)查所依據之文件、標準或規範名稱: 派駐現場人員: 監造主管: 不符合事項說明: 派駐現場人員/日期: 監造主管/日期: 所長簽名/日期: 承攬商處理意見:□改正複驗 □拆除重做 敍明理由: 承攬商品管人員簽名/日期:_______承攬商工地經理簽名/日期: 監造抽(查)複審意見: □接受 □不接受 敍明理由: 派駐現場人員簽名/日期: 監造主管簽名/日期: 所長簽名/日期: 承攬商依審覆意見改正後檢附改正自主檢查表申請複驗,監造複驗結果: □複驗合格,同意結案 □不合格(□)

附註:本不符合事項報告 NCR (Non-Conformity Report)係依據監造檢(抽)驗紀錄表,抽查紀 錄之重大缺失所開立之表單,廠商品管人員應就缺失原因進行統計分析,找出缺失之潛 在因素,改正缺失複驗合格後須須採取適當之矯正及預防措失避免再發生。

480-EGT-04-04-a 保存期限:3年

監造複驗所長核定後現場人員影送廠商一份簽收後存查

承攬商品管人員或工地負責人(經理)簽名/日期:

NCR缺失改善照片張貼表 (表7-5-1)(2/2)

工程案號、名稱: 表單編號:

| 改善前(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
|---------------------------|------|
| | |
| | |
| | |
| 改善中(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 改善後(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

說明:流程說明欄,係供簡要文字描述照片內容,拍攝改善前、中、後照片之照相機,須具標 示拍攝日期、時間功能。

保存期限:3年

480-EGT-04-04-b

00 股份有限公司

NCR 矯正與預防措施彙總表(表 7-5-2)

| 項 | NCR | 工程案號 | 發生日期 | NCR 記事概述 | NCR 矯正 | 矯正預防措施 |
|----|------|------|------|----------|--------|--------|
| 次 | 表單編號 | 工任采炕 | 結案日期 | NCR 缺失 | 矯正日期 | 文件編號 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

保存期限:3年

480-EGT-04-*05*

00股份有限公司00工程處

一般缺失改正通知/回報單 (DND) (表 7-5-3)(2/1)

表單編號: 工程案號、名稱: 監造單位: 建造圖號: 施工部位: 承包商: 通知日期: 年 月 日 限定改善日期: 年 月 實際改善日期: 年 月 日 依據監造抽 (驗) 查紀錄表之編號: □其他: │□材料 □施工 設備 品質缺失類別 缺失事項: 派駐現場人員: 監造主管: 所長: 廠商改正後答復:(改正行動、檢附改正後自主檢查表、改善前、中、後照片) 施工工程師: 工地負責人: 品管工程師: 監造抽(查)複審意見: □接受 □不接受,再開改正通知單。

附註:本表單 DND (Defect Notification / Disposition) 係依據監造檢(抽)驗紀錄表,抽查紀錄之一般(輕微、非重大)缺失,可於短時間改正複驗合格,廠商品管人員不須統計分析、不須實施矯正預防措施就可避免類似缺失重複發生者。

監造主管: 所長:

保存期限:3年 480-EGT-04-03-a

派駐現場人員:

一般缺失改正通知單(DND)照片張貼表 (表 7-5-3)(2/2)

工程案號、名稱: 表單編號:

| 工程未加 石榴 、 | |
|---------------------------|------|
| 改善前(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
| 改善中(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
| | |
| 改善後(同一標的、位置、距離、角度,力求亮度清晰) | 流程說明 |
| | |

說明:流程說明欄,係供簡要文字描述照片內容,拍攝改善前、中、後照片之照相機,須具標 示拍攝日期、時間功能。

保存期限:3年 480-EGT-04-03-b

00股份有限公司00工程處 一般缺失改善追蹤表(表7-5-4)

編號:10DW-Q07

工程名稱:OOO純水及超純水設備統包工程

工程案號:<u>0000</u>

| 西山 | NCD 46 Pb | 答覆日期 | | 複查結果 | | 治木口 枷 | 从皮口即 | /+ |
|----|-----------|------|----|------|-----|--------------|------|----|
| 項次 | NCR 編號 | 預定 | 實際 | 接受 | 不接受 | - 複查日期 | 結案日期 | 備註 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

00 股份有限公司 00 工程處 「工作缺點 (Punch)」提出申請表(表 7-5-5-1)

| | 稱: | | |
|------|----------------|-------------|--|
| 工程案號 | : | 文件編號: | |
| 工程名稱 | : | | |
| | <u>:</u> | | |
| 缺點 | 工作類別 | 缺點內容 | |
| 編號 | | | |
| | □土木/建築 | | |
| | □設備/鋼構 | | |
| | □配管 | | |
| | □儀電 | | |
| | □其他 | | |
| | | | |
| | □土木 | | |
| | □設備 | | |
| | □配管 | | |
| | □儀電 | | |
| | □其他 | | |
| | | | |
| | □土木 □-1./th | | |
| | □設備 | | |
| | □配管 | | |
| | □儀電 | | |
| | □其他 | | |
| | □土木 | | |
| | □設備 | | |
| | □配管 | | |
| | □儀電 | | |
| | □其他 | | |
| | | | |
| | □土木 | | |
| | □設備 | | |
| | □配管 | | |
| | □儀電 | | |
| | □其他 | | |
| | | | |

480-EGT-0C-01

製表人:

00股份有限公司00工程處

「工作缺點 (Punch)」開會、追蹤彙總表(表 7-5-5-2)

| | -11 | 四个流口 | (I unch | /」 / /) 耳 | · JEIN | C 来 心 4 | X (AC | 1-5-5-1 | <i></i> |
|-------|-------|-------|---------|------------|--------|-------------|-------|----------|---------|
| 承攬商名稱 | ; : | | | | | 更新日 | 期: | 年 | 月 |
| 工程案號: | | | | | | 文件編號 | | | |
| 工程名稱: | | | | | Į | 盖造部門 | : | | |
| 提出部門 | ルナロリ | al ma | / l mai | al ¥ | 目か | 77 U J | | 完成確認 | 忍 |
| 提出日期 | 類別 | 缺點 | 缺點 | 改善 | 最新 | 預計完 | 承攬 | 監造 | 提出 |
| | Po/Pd | 編號 | 內容 | 負責人 | 狀況 | 成日期 | 商 | 部門 | 部門 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |

480-EGT-0C-*02*

製表人:

00股份有限公司00工程處 「工作缺點 (Punch)」改善記錄表(表 7-5-5-3)

| 工程名稿: | 承攬商名稱: | 更新日期: | 年月日 |
|---|---------|--------------|--------------|
| 接出部門: | 工程案號: | 文件編號: | |
| 類 別 照 月 申請日期: 缺點編號: 缺點內容: (改善前照月) | 工程名稱: | | |
| 申請日期: 缺點編號: 缺點內容: (改善前照片) 缺點改善說明: | 提出部門: | 監造部門: | |
| 缺點編號: 缺點改善說明: (改善前照片) | 類別 | 照 片 | |
| 缺點內容: (改善前照片) 缺點改善說明: (改善後照片) | | | |
| (改善前照片) 缺點改善說明: (改善後照片) | 缺點編號: | | |
| 缺點改善說明: (改善後照月) | 缺點內容: | | |
| 缺點改善說明: (改善後照月) | | | |
| (改善後照片) | | (改善前照片) | |
| | 缺點改善說明: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | / . V | |
| | | (改善後照片) | 480_FCT_0C_7 |

480-EGT-0C-*03*

備註:


製表人:

第八章 品質稽核

1. 品質稽核權責

1.1 監造派駐現場人員應對承攬商所提之品質計畫書及施工計畫書品質執行狀況進行稽核。且須配合內部稽核單位,提出相關文件、表單以確認監造計畫是否被落實執行。

圖八-1工程施工監造單位品質稽查小組



2. 品質稽核範圍與重點

- 2.1 監造單位對承攬商品質稽查範圍,包括對承攬商品質計畫執行成效之外 部稽核與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施 之品質稽核系統要項、處所位置及組織活動等,應擬定計畫並於執行稽 核前,將稽核範圍通知受稽核單位。稽核內容,應包括下列各項:
- 2.2 對承攬商品質計畫執行成效之外部稽核:
 - 2.2.1 審查承攬商所提施工計畫及品質計畫是否符合現場需要,是否依計 書執行。
 - 2.2.2 確認材料檢驗及施工查驗作業紀錄,是否符合品質計畫要求及不合格時之處裡是否適當。
- 2.3 監造作業是否有效落實之內部稽核:
 - 2.3.1 承攬商提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內

容、規格及有效日期應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗,並填 具材料設備品質抽驗紀錄表。

- 2.3.2 各施工作業應依工程契約及監造計畫實施查核,並填具施工品質抽 查紀錄表。
- 2.3.3 發現缺失時,應即通知承攬商限期矯正,並要求其採取預防措施。
- 2.3.4 檢查作業文件及紀錄,確認執行工作者是否確實依據作業流程執 行。
- 2.3.5 其他提升工程品質事宜。

3. 品質稽核頻率


- 3.1 對承攬商之外部稽核於各階段中對己施工完畢工作進行重點抽查,以查 證其施工是否符合契約要求,同時對於未符合契約要求者,能適時的發 覺並予以改善,稽核頻率為至少半年1次,且得依工程執行狀況辦理不 定期稽核。
- 3.2內部組織之稽核至少每年進行稽核1次。
- 3.3 稽核前監告單位發出稽核計畫表(如附 8-1)通知承攬商備妥品質資料 備查。
- 3.4 工期不足半年之工程應於工程期中進行稽核 1 次。

4. 品質稽核流程

- 4.1 監造單位品質稽核作業流程圖,詳如附圖八-2,稽核改善以30日為 限。
- 4.2 監造品質稽查小組辦理工程稽查前,應以書面通知表(詳如附表 8-1)。
- 4.3 監造品質稽查小組辦理現場稽查後,應將稽查結果填註施工稽查報告表(如附表8-2),並送受稽查單位(監造單位)轉承攬商改正。
- 4.4 施工品質稽查小組後續應對受稽單位改善作追蹤複查(詳如表8-3 施工品質稽查改善對策既追蹤表)。

5. 應用表單

- 表 8-1 施工品質稽查通知單
- 表 8-2 施工品質稽查報告
- 表 8-3-1 施工品質稽查改善對策既追蹤表
- 表 8-3-2 施工品質稽查改善對策既追蹤表(改善前中後照片)
- 表 8-4 工程品質抽查缺失改善辦理情形追踪表



圖八-2品質稽核作業流程圖

00 公司 00 工程處 施工品質稽查通知單(表 8-1)

工程名稱:OOO純水及超純水設備統包工程 表單編號:10DW-Q15A

| 一、受稽核承攬商: (請工地負責人或品管出席、專任工程人員或 | 專案經理列席) |
|-----------------------------------|---------|
| 二、稽核範圍: | |
| | |
| | |
| | |
| 三、稽核人員: | |
| 領隊: 成員: | |
| 双兵。 | |
| | |
| 四、稽核日期: | |
| 五、稽核前會議: | |
| 時間: 地點: | |
| | |
| | |
| 六、稽核後(檢討)會議: 時間: | |
| 地點: | |
| | |
| | |
| | |
| 稽核單位: | 所長: |

00 公司 00 工程處 施工品質稽查報告(表 8-2)

| | | _貝 | <u></u> 貝 |
|------------------------|----------------|----|-----------|
| 一、工程名稱:000純水及超純水設備統包工程 | | | |
| 二、受稽核承攬商: | | | |
| 三、受稽核範圍: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ARIN D | | | |
| 四、稽核人員: 領隊: | | | |
| 成員: | | | |
| | | | |
| | | | |
| 一 根比 n Hn · | | | |
| 五、稽核日期: | | | |
| 六、稽核結果: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 七、附件: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 八、稽核單位: | 所長: | | |
| 7、1917 <u>7</u> 1世。 | /// K · | | |

註:稽核結果欄若不敷使用,請自行增加續頁,續頁格式只設「稽核結果:」欄及頁碼即可。

00 公司 00 工程處 施工品質稽查優缺點彙總表(表 8-3-1)

| 工程名稱:000純水及超純 | 工程案號:OC | 000 | 稽核 | 日期: | | | |
|---------------|---------|-----|----------|-----|--|-----|--|
| | 受稽核承攬商 | | | | | | |
| 缺失項目 | 處理及改善結果 | | 附件 編號 | | | 111 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

改善單位:

監造單位:

單位主管:

註:1.稽核結果欄若不敷使用,請自行增加續頁,續頁欄位與格式與本頁相同。 2.改善照片如續頁。

OO股份有限公司OO工程處

施工品質稽查改善對策既追蹤表;改善前中後照片附表(表 8-3-2)

工程名稱:OOO 純水及超純水設備統包工程

編號:10DW-頁共

| | 第 | <u>共</u> |
|----------------------|---|----------|
| | | 說明:(前) |
| 改 | | |
| 吾 昭 | | |
| 片 | | |
| 表 | | |
| 24 | | |
| 以 善 | | |
| 前 | | |
| т. | | |
| 7 | | |
| 後 | | 說明:(中) |
| 问一 | | |
| 角 | | |
| 度 | | |
| 改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝) | | |
| 144 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 說明:(後) |
| | | 記号・(後) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

00 公司 00 工程處工程品質稽查缺失改善辦理情形追踪表(表 8-4)

編號:10DW-

| 工程 | 名稱 | OOO 純水及超純 工程 | 5水 | 設備統包 | 工程案號 | 0000 | 抽查日期 | |
|----|----|-----------------|----|------|--------|----------|------|----|
| 監造 | 單位 | 000 施工所 | | 統包商 | 00 エ | 程(股)公司 | 填表日期 | |
| 項次 | | 缺失改善事件 | | 改善 | 幹理情形(預 | [防再發生之矯] | 措施) | 備註 |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 統包 | | | 監 | | | 監造 | | |
| 改善 | 負責 | 人: | 查 | 核人員: | | 單位主 | 管: | |

說明:

- 1.本表由工程主辦單位負責填寫。
- 2.缺失改善辦理情形請依施工品質稽查報告建議及改善事項逐項填列,相關附件資料及相片應標示清楚;改善前、中、後,以利核對。

第九章 文件紀錄管理系統

- 1. 文件及紀錄管理系統
 - 1.1 為確保本工程所有文件與紀錄能有效的管制與正確的使用,特訂定本管理系統,對各類文件包括契約、函件、簽辦、會議紀錄、品質保證計畫書、施工說明書、查驗紀錄、品質稽核紀錄、試驗、施工紀錄……等,分門別類,建檔保存,以供日後評鑑、驗收之查證及對日後其他工程施工品質管理計畫之查閱及參考。
 - 1.2 監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查證紀錄、 檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計書圖等予以個別 彙整建檔。
 - 1.3 文件紀錄編碼原則

文件紀錄之編碼原則如下:

專案名稱代碼【4碼】-文件分類代碼【3碼】-流水號【3碼】

如 10DW-P01-001【文件名稱:監造計畫書】




表 9-1 文件紀錄分類代碼表

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|----------|------|---------------|-------|-------|
| | | 監造計畫書 | P 01 | 完工後二年 |
| | | 整體品質計畫書 | P 02 | 完工後二年 |
| | | 整體施工計畫書 | P 03 | 完工後二年 |
| ., | | 分項施工計畫書 | P 04 | 完工後二年 |
| 計畫里書 | Р | 分項品質計畫書 | P 05 | 完工後二年 |
| 書 | | 職業安全衛生管理計畫書 | P 06 | 完工後二年 |
| | | 分項安全衛生計畫書 | P 07 | 完工後二年 |
| | | 其他控管計畫書 | P 08 | 完工後二年 |
| | | 系統試俥及預試俥 | P 09 | 完工後二年 |
| 設 | | 儀器 | AI | 完工後二年 |
| 備 | A | 電氣 | AE | 完工後二年 |
| 件 移 交 | Λ | 設備 | AV | 完工後二年 |
| 文 | | 轉機 | AM | 完工後二年 |
| 估 | В | 各期請款書 | ВU | 完工後三年 |
| 驗 | D | 竣工結算 | BS | 完工後三年 |
| | | 契約書及圖說 | D C | 完工後二年 |
| | | 承攬商施工圖 | D S | 完工後二年 |
| | | 變更設計圖 | DR | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料土建 | DM-01 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料鋼構 | DM-02 | 完工後二年 |
| 邑 | D | 製造承攬商文件資料熱交換器 | DM-03 | 完工後二年 |
| 説 | | 製造承攬商文件資料—桶槽 | DM-04 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料轉動 | DM-05 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料電氣 | DM-06 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料儀器 | DM-07 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料管線 | DM-08 | 完工後二年 |
| | | 製造承攬商文件資料保温 | DM-9 | 完工後二年 |

| 類總 | 總類代碼 | | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|---------------|------|----|------------------|--------|-------|
| | | 土木 | 鋼筋材料品質檢驗紀錄表 | E01-1 | 完工後二年 |
| | | | 植入式基椿材料品質檢驗紀錄表 | E01-2 | 完工後二年 |
| | | | 混凝土材料品質檢驗紀錄表 | E01-3 | 完工後二年 |
| | | | 鋼筋及基礎螺栓材料品質檢驗紀錄表 | E01-4 | 完工後二年 |
| | | 建築 | 建築材料材料品質檢驗紀錄表 | E01-5 | 完工後二年 |
| 材 | | 鋼構 | 鋼構材料品質檢驗紀錄表 | E02-1 | 完工後二年 |
| | E | 納件 | 設備平台材料品質檢驗紀錄表 | E02-2 | 完工後二年 |
| 及 設 | | 設備 | 静態材料設備品質檢驗紀錄表 | E04 | 完工後二年 |
| 備 | | | 動態材料設備品質檢驗紀錄表 | E05 | 完工後二年 |
| 檢 驗 | | 電氣 | 電氣材料設備品質檢驗紀錄表 | E06 | 完工後二年 |
| 紀錄 | | 儀器 | 儀器材料設備品質檢驗紀錄表 | E07 | 完工後二年 |
| | | 管線 | 管線材料(地上)品質檢驗紀錄表 | E08-01 | 完工後二年 |
| | | | 管線材料(消音器)品質檢驗紀錄表 | E08-02 | 完工後二年 |
| | | | 管線材料(地下)品質檢驗紀錄表 | E09 | 完工後二年 |
| | | 保溫 | 保溫材料品質檢驗紀錄表 | E10 | 完工後二年 |
| | | 油漆 | 油漆材料品質檢驗紀錄表 | E11 | 完工後二年 |
| | | | | | 完工後二年 |

| 類 總 | 總類代碼 | | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|-----|------|----|----------------------|--------|-------|
| | | | 植入式基椿施工品質抽查紀錄表 | I01-1 | 完工後二年 |
| | | | 開挖回填施工品質抽查記錄表 | I01-2 | 完工後二年 |
| | | | 土木基礎與結構物施工品質抽查紀錄表 | I01-3 | 完工後二年 |
| | | | 道路工程施工品質抽查紀錄表 | I01-4 | 完工後二年 |
| | | 土木 | 泥作工程施工品質抽查紀錄表 | I01-6 | 完工後二年 |
| | | | 砌磚工程施工品質抽查紀錄表 | I01-7 | 完工後二年 |
| | | | 整體粉光地坪工程施工品質抽查紀錄表 | I01-11 | 完工後二年 |
| | | | 預拌混凝土搗築申請書 | I01-12 | 完工後二年 |
| | | | 防水工程施工品質抽查紀錄表 | I01-13 | 完工後二年 |
| | | | 鋼構預製及組立施工品質抽查紀錄表 | I02-01 | 完工後二年 |
| 施 | | 鋼構 | 鋼構安裝垂直度及水平度品質抽查紀錄表 | I02-02 | 完工後二年 |
| 工 | | | 設備及鋼構水平饅頭施工品質抽查紀錄表 | I02-03 | 完工後二年 |
| 品 | | | Drum 施工品質抽查紀錄表 | I05-01 | 完工後二年 |
| 質 | | 設備 | 槽內構件安裝完成施工品質抽查紀錄表 | I05-02 | 完工後二年 |
| 抽查 | I | | 設備襯膠施工品質抽查紀錄表 | I05-03 | 完工後二年 |
| 鱼核 | | 轉機 | 轉動機械施工品質抽查紀錄表 | I06-01 | 完工後二年 |
| 松記 | | | 電氣施工品抽查記錄表 | I07-01 | 完工後二年 |
| 錄 | | | 接地及避雷施工品質抽查記錄表 | I07-02 | 完工後二年 |
| 表 | | 電氣 | 電纜托架施工品質抽查記錄表 | I07-03 | 完工後二年 |
| 70 | | | 金屬導線管(明管)配管施工品質抽查記錄表 | I07-04 | 完工後二年 |
| | | | 預埋管(PVC管)施工品質抽查記錄表 | I07-05 | 完工後二年 |
| | | | 電纜拉線及接線施工品質抽查記錄表 | I07-06 | 完工後二年 |
| | | | 配電盤(MCC盤)施工品質抽查記錄表 | I07-07 | 完工後二年 |
| | | | 照明設備施工品質抽查記錄表 | I07-08 | 完工後二年 |
| | | | 廣播設備施工品質抽查記錄表 | I07-09 | 完工後二年 |
| | | | 不斷電設備施工品質抽查記錄表 | I07-10 | 完工後二年 |
| | | | 流量傳送器施工品質抽查紀錄表 | I08-01 | 完工後二年 |
| | | | 控制閥施工品質抽查紀錄表 | I08-02 | 完工後二年 |
| | | | 液面計施工品質抽查紀錄表 | I08-03 | 完工後二年 |

| | | 壓力傳送器施工品質抽查紀錄表 | I08-04 | 完工後二年 |
|---|------------|----------------------------|----------|-------|
| | | 電纜絕緣及導通測試施工品質抽查紀錄表 | I08-05 | 完工後二年 |
| | 儀器 | 導壓管施工品質抽查紀錄表 | I08-06 | 完工後二年 |
| | 112 00 | 儀器施工品質抽查紀錄表 | I08-07 | 完工後二年 |
| | | 儀控電纜拉線及接線施工品質抽查記錄 表 | I07-07-1 | 完工後二年 |
| | | 安全閥施工品質抽查記錄表 | I08-09 | 完工後二年 |
| | | 碳鋼管(不含 PWHT)施工品質抽查紀錄 表 | I09-01 | 完工後二年 |
| | 管線 | 奥斯田鐵系不銹鋼管施工品質抽查紀錄表 | I09-03 | 完工後二年 |
| | | 蒸汽追踪管施工品質抽查紀錄表 | I09-05 | 完工後二年 |
| | | Tie in 點施工品質抽查紀錄表 | I09-06 | 完工後二年 |
| 地 | 下管線 | 地下管線施工品質抽查記錄表 | I10-01 | 完工後二年 |
| 1 | 保温 | 管線保溫施工品質抽查紀錄表 | I11-01 | 完工後二年 |
| | 油漆 | 現場管線、設備及鋼構除銹補漆施工抽 查紀錄表 | I12-01 | 完工後二年 |
| | 油 徐 | 預製廠管線、設備及鋼構噴砂油漆施工 抽查紀錄表 | I12-02 | 完工後二年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|--------|------|-------------------|------|-------|
| | | 脫氣槽單機測試紀錄表 | S01 | 完工後二年 |
| | | 酸/鹼槽單機測試紀錄表 | S02 | 完工後二年 |
| | | 循環泵浦馬達單機測試紀錄表 | S03 | 完工後二年 |
| | | 儀器或分析儀單機測試紀錄表 | S04 | 完工後二年 |
| 單機 | | 儀控單機測試紀錄表 | S05 | 完工後二年 |
| 測 | S | 馬達控制中心測試紀錄表 | S06 | 完工後二年 |
| 試 | | 直流電源設備測試紀錄表 | S07 | 完工後二年 |
| 紀錄 | | 系統測試紀錄表 | S08 | 完工後二年 |
| | | 風車系統設備單機測試抽驗記錄表 | S09 | 完工後二年 |
| | | 泵浦馬達設備單機測試抽驗記錄表 | S10 | 完工後二年 |
| | | 消防自動灑水系統單機測試抽驗記錄表 | S11 | 完工後二年 |
| | | 整體測試紀錄表 | S12 | 完工後二年 |
| | | 開工報告書 | G01 | 完工後三年 |
| | | 停工報告書 | G 02 | 完工後三年 |
| | | 工程照片 | G 03 | 完工後三年 |
| | | 公共工程施工日誌 | G 04 | 完工後三年 |
| | | 公共工程監造報表 | G 05 | 完工後三年 |
| | | 工程剩餘土石方流向證明 | G 07 | 完工後一年 |
| | | 工作人員名冊及保險 | G 08 | 完工後一年 |
| | | 特殊作業人員及危險機械 | G 09 | 完工後一年 |
| 施 工 | | 電銲工技藝檢定及覆查 | G 10 | 完工後三年 |
| 紀 | G | 工作安全許可證 | G11 | 完工後一年 |
| 錄 | | 工程專業人員名冊 | G12 | 完工後一年 |
| | | 工程月報表 | G13 | 完工後一年 |
| | | 材料設備檢驗總表 | G 14 | 完工後一年 |
| | | 材料設備送審管制總表 | G 15 | 完工後二年 |
| | | 材料設備抽(試)驗管制總表 | G 16 | 完工後二年 |
| | | NDE 檢驗單位相關資料 | G 17 | 完工後二年 |
| | | 毎週文件送審管制總表 | G 18 | 完工後二年 |
| | | 銲接程序規範及程序檢定記錄複查表 | G 19 | 完工後三年 |

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|--------|------|-------------------|---------|-------|
| | | 開會通知 | R 01 | 完工後二年 |
| | | 公務通知(進) | R 02 | 完工後二年 |
| | | 公務通知(出) | R 03 | 完工後二年 |
| | | 承攬商備忘錄(進) | R 04 | 完工後二年 |
| | | 至承攬商備忘錄(出) | R 05 | 完工後二年 |
| | | 專案備忘錄(進) | R 06 | 完工後二年 |
| | | 至專案備忘錄(出) | R 07 | 完工後二年 |
| | | 其它書、函文件 | R 08 | 完工後二年 |
| | | 資料傳送簽收單 | R 09 | 完工後二年 |
| | | 會議紀錄 | R 10 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單土木工程 | R 11-1 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單鋼構工程 | R 11-2 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單換熱器設備 | R 11-3 | 完工後二年 |
| 會 | | 會驗通知單—桶槽 | R 11-4 | 完工後二年 |
| 議 | | 會驗通知單轉動設備 | R 11-5 | 完工後二年 |
| 及連 | - | 會驗通知單電氣工程 | R 11-6 | 完工後二年 |
| 會議及連繫記 | | 會驗通知單儀器工程 | R 11-7 | 完工後二年 |
| 錄 | | 會驗通知單地上管工程 | R 11-8 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單地下管工程 | R 11-9 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單保冷工程 | R 11-10 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單保温工程 | R 11-11 | 完工後二年 |
| | | 會驗通知單油漆工程 | R 11-12 | 完工後二年 |
| | | 公務聯繫單 | R 12 | 完工後二年 |
| | | 開會通知(OO本公司) | R13 | 完工後二年 |
| | | OOO 施工所-備忘錄(對內傳達) | R 14 | 完工後二年 |
| | | OO 廠備忘錄(進) | R 15 | 完工後二年 |
| | | OO 廠備忘錄(出) | R16 | 完工後二年 |
| | | 工地假日及非上班時間施工資料表 | R 17 | 完工後一年 |
| | | 例假日進廠工作申請表 | R 18 | 完工後一年 |
| | | 挖掘、佔用 道路申請單 | R 19 | 完工後二年 |
| | | 共同作業安全衛生協議組織/會議紀錄 | R 20 | 完工後二年 |

| | | 00 工程處查明地下物備忘錄 | R21 | 完工後三年 |
|----|---|----------------|------|-------|
| | | 文件審查意見 | R22 | 完工後二年 |
| | | 安檢組備忘錄(進) | R23 | 完工後二年 |
| | | 工程文件陳核會簽單 | R24 | 完工後二年 |
| | | THE PART MI | R25 | 完工後二年 |
| | | | R26 | 完工後二年 |
| | | | R27 | 完工後二年 |
| | | | R28 | 完工後二年 |
| | | | R29 | 完工後二年 |
| | | 其他綜合類 | R30 | 完工後二年 |
| | T | 土木試驗報告 | T01 | 完工後二年 |
| | | 設備試驗報告 | T 02 | 完工後二年 |
| | | 轉動設備試驗報告 | T 03 | 完工後二年 |
| | | 電氣試驗報告 | T 04 | 完工後二年 |
| 試驗 | | | T 05 | 完工後二年 |
| 驗報 | | 配管試驗報告 | T 06 | 完工後二年 |
| 告 | | 閥類試驗報告 | T 07 | 完工後二年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 | | | |

| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存期限 |
|--------|------|---------------------|------|-------|
| | | 總公司工程施工品質督導紀錄及改善報告 | Q01 | 完工後三年 |
| | | 經濟部工程施工品質督導紀錄及改善報告 | Q 02 | 完工後三年 |
| | | 其他單位督導紀錄及改善 | Q03 | 完工後三年 |
| | | 一般缺失改正通知/回報單(DND) | Q 04 | 完工後三年 |
| | | 品質不符合項目處理表(NCR) | Q 05 | 完工後三年 |
| | | 工作缺點(Punch)提出申請表 | Q06 | 完工後三年 |
| | | 工作缺點(Punch)開會追蹤彙彙總表 | Q07 | 完工後三年 |
| | | 工作缺點(Punch)改善記錄表 | Q 08 | 完工後三年 |
| | | 施工計畫書文件審查意見表 | Q08A | 完工後三年 |
| | | 文件審查意見表 | Q08B | 完工後三年 |
| | | 每日聯合檢查及工安紀律糾察 | Q 09 | 完工後三年 |
| 工 | | 工地工安分級查核紀錄表 | Q 10 | 完工後三年 |
| 安暨品質缺 | Q | 工安環保事故調查報告 | Q 11 | 完工後三年 |
| 品質 | | 施工所查核統包商工安暨品質紀錄 | Q12 | 完工後三年 |
| | | 施工所品質稽查通知單 | Q13 | 完工後三年 |
| 失改 | | 施工品質稽查報告 | Q 14 | 完工後三年 |
| 改 善 | | 施工品質稽查改善對策既追蹤表 | Q15A | 完工後三年 |
| | | 品質稽查改善前中後照片附表 | Q15B | 完工後三年 |
| | | 工程品質稽查缺失改善辦理情形追踪表 | Q15C | 完工後三年 |
| | | 上級走動管理紀錄及改善 | Q15D | 完工後三年 |
| | | 工安暨品質聯合檢查紀錄及改善報告 | Q15E | 完工後三年 |
| | | 上級工安查核紀錄及改善 | Q16 | 完工後三年 |
| | | 施工現場查核或巡邏會簽表 | Q17 | 完工後三年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. 紀錄管理作業程序

2.1 文件核發:

任何品質文件之編擬、審核、分發等均應依有關規定辨理。欲修改已頒布之品質文件時,仍應依相同程序辨理。

2.2 文件歸檔:

收到品質文件應予以分門別類,並經由文件管理員歸檔登錄管理, 各檔案卷宗均應詳註清楚,以便查閱。

- 2.3 資料借取及回檔
 - a 因需要可向經辦部門借出資料,借用人先填寫品質文件借閱申 請單,經主管核准後始可借出。參照表9-2品質(圖)文件紀錄借 閱申請單
 - b 借用人應負責資料之完整,歸還時由經文件管理人員檢查文件 是否完整,並將歸還日期填入品質文件借閱申請單後歸檔。
 - C 經辦部門應每月清查一次文件借閱申請單,如有逾期未還者, 應填寫品質文件、紀錄借閱查催單。請參照表9-3品質(圖)文件 紀錄借閱逾期查催單。

備註:除特殊原因之外借用文件(圖)最後歸還期限不可超過7天。

2.4 作業流程:請參照 "圖九-1 文件紀錄管制流程圖"

3. 紀錄移轉及存檔

- 3.1 工程經辦部門將品質文件、紀錄建立資料總索引表以利歸檔查詢。
- 3.2 資料歸檔依類別、項目、流水編號,依序歸入以工程案號專用檔案夾儲 存,並將歸檔位置有關資訊填入資料總索引表。

工程完工後,監造單位文件僅保存至本工程正式驗收為止,所有與本工程相關之文件及紀錄將移轉至使用單位繼續保存至規定年限期滿。

4. 應用表單

表 9-2 品質(圖)文件紀錄借閱申請單

表 9-3 品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單

表 9-2 品質(圖)文件紀錄借閱申請單

編號:10DW-

| | | | | % TOL | <i>></i> 11 |
|-----------------------------------|--|------------|------|--------------|----------------|
| 工程名稱:000純水及超純水設備統包工程 工程案號:0000 | | | | | |
| 項次 | 品質(圖) | 文件名稱 | 借出日期 | 歸還日期 | 備註 (冊號/櫃位) |
| | | | | | , , , , , |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| *借用 | 目品質(圖)文件須先經主作 目者應確實填寫借用圖、 引上借出之品質(圖)文件 | 文件張數及檢查文件之 | 完整性。 | | |
| 借用 | 者: | 文件管理員: | 主管 | خ ا ا | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00 公司 00 工程處 表 9-3 品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單

| 受文者: | |
|-----------------------------------|---------------|
| " | 文件管理人: |
| 發文者: | 電話: |
| 速別:速 | |
| 發文日期: 年 月 日 | |
| 發文字號: | |
| 附 件: | |
| 事 由:所借閱之品質(圖)文件紀錄己超過歸還期限 | ,請儘速歸還。 |
| 說 明: | |
| 1.汝於 年 月 日向經辦部門借出之品 期限,詳細內容如下: | 質(圖)文件紀錄已超過歸還 |
| | |
| 2.依資料借取之規定;除特殊原因之外借用 超過7天 | 文件(圖)最後歸還期限不可 |
| 陳 所長: | |
| 副本無 | |
| | |
| 備註: | |

(課 戳)

圖九一1文件紀錄管制流程圖

